ACCURACY CALCULATIONS

True position x_{ti}	Measured Position x_{mi}	Error $x_{ti} - x_{mi}$
0	0.000	0
0.3	0.303	-0.003
0.8	0.798	0.002
1.5	1.553	-0.053
1.9	1.990	-0.090