## سیستم مدیریت یکپارچه IMS

کد مدرک:076-WI

ويرايش:صفر

# **دستورالعمل ایمنی و بهداشت کار با ماشین** تراش



شركت گروه صنعتى سپاهان

## تهیه کنندگان مدرک

مسئول کارگروه اکبر سلمانی	مسئول گردآوری و تحقیق : سیده فاطمه هاشمیان	عنوان کارگروه : HSE
تاريخ و امضاء :	تاریخ و امضاء :	تيم تهيه:
		سيده فاطمه هاشميان — فرشاد فروهر مجد
A.Salmani Digitally signed by A.Salmani DNc cn=A.Salmani, o-Sepahan, ou=HSE, enal-A.Salmanisespahanf.com, c=US Date: 2013.02.02 11:29:55 +03'30'	Digitally signed by HASHEMIAN DN: cn=HASHEMIAN, o=SEPAHAN, ou=HSE, email=f_HASHEMIAN@SEPAHANF.CO M, c=US Date: 2013.02.02 09:00:46 +03'30'	

#### تایید و تصویب

تاريخ – امضاء	سمت	نام و نام خانوداگی	
Digitally signed by ALI MASOUDIFARD DN: cn=ALI MASOUDIFARD, o=SEPAHAN, ou=MS, email=a_masoudifar@sepahanf.com, c=IR Date: \(\tau\tau\tau\tau\tau\tau\tau\tau\tau\tau	رئیس سیستمهای مدیریت	علی مسعودی فرد	تأييدكننده
Digitally signed by مدير کيت التي مدير کيت DN: مدير علت هائي – مدير DN: مدير علت هائي – مدير DN: معند هائي – مدير وmail=s_ghaee@sepahanfac.com, c=IR Date: 2013.02.03 11:5655 +0330°	مدیر کیفیت و بهبود فرایندها	سعيد غائى	تأييدكننده
Seyed Hamid Reza Madaeni Digitally signed by Seyed Hamid Reza Madaeni Dit on-Seyed Hamid Reza Madaeni O-Sepahan, ou-Factory Manager, enall-madaeni@sepahant.com, c-IR Date: 2013.02.03 16:40:52-40330'	مدیر کارخانه	سید حمید رضا مدائنی	تصويب كننده

#### سیستم مدیریت یکپارچه IMS

کد مدرک:076-WI

ويرايش:صفر

## **دستورالعمل ایمنی و بهداشت کار با ماشین** تراش



شركت گروه صنعتى سياهان

#### 1– هدف:

حصول اطمینان از حفظ ایمنی و بهداشت پرسنلی که با ماشین تراش کار می کنند.

#### 2- دامنه کاربرد **:**

کلیه واحدهائی که از ماشین تراش استفاده می کنند.

#### 3- مراجع:

آئین نامه های حفاظت وبهداشت محیط کار

#### 4- مسئوليتها :

مسئولیت اجرای این دستورالعمل با واحد های استفاده کننده از این دستگاه می باشد.

#### 5- تعاریف:

ندارد

## 6- روش اجرا:

- 1) تنظیم ،تعمیر و کار با هر ماشینی فقط باید توسط پرسنل آموزش دیده و متخصص در آن زمینه انجام شود.
  - 2) هر اپراتور جدید الاستخدام باید قبل از شروع بکار در خصوص کار با ماشین آموزش کافی یده باشد .
    - 3) صلاحیت و مهارت هر اپراتور تراشکار باید بصورت مکتوب توسط واحد آموزش تائید شده باشد.
      - 4) تمام پرسنل تحت آموزش باید بدقت تحت نظارت سرپرست مربوطه باشند.
        - 5) ایراتور موظف است قبل از شروع بکار ماشین و نقطه عمل آنرا چک کند.
          - 6) تنظیم قطعه کار در زمان حرکت ماشین ممنوع است.
  - 7) اپراتور حق ندارد ماشین را ترک کند مگر اینکه ماشین را خاموش کرده یا بحالت اتوماتیک در آورد.
- 8) هنگام کار اپراتور باید دقت کند که در محدوده حرکت برجستگی قطعه ،سه نظام ،صفحه سه نظام ،پیچ ضامن ،گیره تراش و ... قرار نگیرد.
  - 9) اپراتورها موظفند برای کار از سرعت مناسب دستگاه استفاده نمایند.
  - 10) اپراتورها باید دقت کنند جسمی را در محدوده حرکت اجزای ماشین قرار ندهند.
- 11) اپراتورها موظف هستند در حین کار از عینک ایمنی استفاده نمایند مگر اینکه دستگاه حفاظ مناسب چشمی داشته باشد.
  - 12) برداشتن براده ها و تراشه های فلزی با دست ممنوع است.برای اینکار باید از انبرهای مخصوص استفاده کرد.
    - 13) اپراتور حق ندارد قطعه در حال حرکت را با دست لمس کرده یا سعی در نگه داشتن آن کند.
      - 14) هر گونه عملیات اندازه گیری یا فرمان زدن کار در زمان چرخش ماشین ممنوع است .
      - 15) اپراتور قبل از بکار انداختن ماشین چک کند آچار سه نظام در سه نظام جا نمانده باشد.
        - 16) پوشیدن لباسهای آزاد (مثل آستینهای شل )در نزدیک ماشین مجاز نیست.
          - 17) استفاده از دستکشهای آزاد و شل در زمان کار با ماشین مجاز نیست.
          - 18) در هنگام کار با ماشین ،اپراتور باید از گوشی های تو گوشی استفاده کند.

# Ë

# دستورالعمل ایمنی و بهداشت کار با ماشین تراش

کد مدرک:WI-076

سيستم مديريت يكيارچه

ويرايش:صفر

**IMS** 

شرکت گروه صنعتی سپاهان

- 19) براده ها وتراشه های فلزی ایجاد شده در کار با ماشین تراش می بایست درطروف مناسب ریخته شدوطبق دستورالعمل مدیریت ضایعات دفع گردند.
- 20) اپراتور ها موظفند در حین کار لوله تنظیم آب وصابون را طوری تنظیم کنندکه از پاشش آب وصابون به روی مین ممانعت کند.
  - 21) هر اپراتور موظف است محل كليد توقف اضطراري ماشين را بداند.
- 22) سر پرست واحد موظف است در صورت نشتی روغن در دستگاهها ی تراش هر چه سریعتر بـرگ درخواسـتعمیـر صادر نماید. تا زمان تعمیر لازمست که ظروف مخصوص جمع آوری نشت در محل نشت گذاشته شود.
  - 23) دستورالعمل عملكرد هر ماشين تراش بايد در محل نصب شده باشد.
    - 24) صحت اجراى اين دستورالعمل بر عهده سرپرست واحد است.
- 25) چرخ دندهها، محورهای حامل ابزار تراش پوستهای میل گردان و محور ماشین مته و ماشین توتراش باید دارای حفاظ باشد.
- 26) اگر در ماشینهای مته، تراش، توتراش برای تغییر دادن سرعت سه نظام و سرعت پیش روی از فلکه تسمه پلهای استفاده شود تسمهها و فلکهها باید بر طبق آییننامه حفاظت وسایل انتقال نیرو حفاظ گذاری شود.
- 27) اگر در ماشینهای مته، تراش، توتراش وزنه تعادلی به کار رفته باشد باید این وزنهها به طور محکم به بازوی وزنه تعادلی متصل شود و اگر وزنه تعادلی به وسیله زنجیر یا کابل معلق باشد باید تا سطح زمین بهوسیله حفاظهای مناسب محفوظ شود.
  - 28) سه نظام ماشین مخصوص مته و توتراشی چوب باید بدون زائده و برجستگی باشد.
- 29) در ماشینهای مته افقی تک محوره ساده که روی آن مته، قلم توتراشی و قلاویز برای کارهای فلزتراشی یا سوراخ کردن قطعات چوب نصب میشود باید قسمتی از آن که با قطعه کار در تماس نمیباشد حفاظ گذاری شود.
- 30) در ماشینهای مته قائم یا شعاعی تک محوره ساده که روی آن مته، قلم توتراشی یا قلاویز برای کارهای فلز تراشی یا سوراخ کردن چوب نصب می شود باید ابزارهای فوقالذکر به طور مؤثر حفاظ گذاری شود.
  - 31) سپر محور فرمان متههای شعاعی باید حفاظ گذاری شود.
- 32) برای جلوگیری از چرخش قطعه کار با مته میز کار باید دارای پیچهای محکم کننده یا گیره یا سایر وسایل مشابه برای ثابت نگاهداشتن قطعه کار باشد.
- 33) در ماشینهای توتراشی قائم میز دوار افقی که کار روی آن نصب شده باید بهوسیله حفاظهایی که تا رأس قطعه کار ادامه داشته و روی بدنه ثابت دستگاه نصب شده محفوظ گردد تا از خطر مجروح شدن کارگر بهوسیله زوائد قطعه کار جلوگیری شود.
- 34) پیچ قطعه همراه بر در ماشینهای تراش افقی باید در خزینه بوده یا طوری تعبیه شده باشد که ایجاد برجستگی و زائده ننماید.
- 35) ماشینهای تراش افقی باید مجهز به ترمزهای خودکار باشد تا کارگر مجبور نشود دست خود را برای متوقف کردن سه نظام یا صفحه کار گیر روی آن قرار دهد.
  - 36) صفحات کار گیر افقی در ماشینهای تراش قائم باید بر طبق ماده33 این دستورالعمل حفاظ گذاری شده باشد.

# Ė

## **دستورالعمل ایمنی و بهداشت کار با ماشین** تراش

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

**WI-076:کد مدرک** 

ويرايش:صفر

شركت گروه صنعتى سپاهان

- 37) در ماشینهای تراش رولور و ماشینهای دیگری که برای تراش میلههای بلند به کار میرود و قسمتی از (پشت دستگاه) خارج می گردد قسمت مزبور باید بهوسیله لولهای که توسط پایههای محکم به زمین متصل شده است حفاظ گذاری گردد.
- 38) ماشینهای تراشخودکار و ماشینهای مشابه آن باید دارای صفحات حفاظتی باشد که کارگران را در مقابل بخش مایعهای خنک کننده و حاوی ذرات فلز محفوظ نگهدارد.
- 39) روی قلم گیر متحرک یا ثابت ماشینهای خراطی فرم تراش، پاشنه تراش کپی و سایر ماشینهای خراطی باید به وسیله حفاظ یوشیده شود.
- 40) ماشینهایی که برای خراطی قطعات طویل چوب بکار میرود و قطعه کار فقط بهوسیله دو مرغک در روی آن نگهداری میشود باید در قسمت بالا و روی قطعه کار مجهز به حفاظهای نیم گرد متناسب با طول قطعه کار باشد.
- 41) ماشینهای خراطی باید مجهز به سرپوشهایی باشد که به دستگاه مکنده مؤثری متصل گردد و غبار و تراشههای چوب را از محل تولید گرفته و به خارج از منطقه عمل ماشین هدایت کند.

### -7 پيوست :

ندارد

#### 8-تاریخچه مدرک:

تاریخ اصلاح	شرح اصلاح	شماره اصلاحیه	شماره ویرایش