OLIMPIADAS NACIONAL DE ETP 2024 EPET N°1 UNESCO

TERMOFORMADORA DE VACÍO F.A.A.L 1

AUTORES

DUARTE ALEJO
ESQUIVEL FRANCISCO
ALFONZO ARIEL
ALEGRE LAUTARO

ÍNDICE

I.	Presentación	4
II.	Diagrama de Gantt	5
III.	Transformadora al vacío	6
Plás	rticos y Polímeros	7
IV.	Funcionamiento Del Sistema	8
•	Orden De Activación:	9
V.	Piezas y materiales estructurales:	10
1)) Porta-lámina:	10
2)	Receptáculo de resistencias:	10
3)	Receptáculo de Molde:	10
•	Paso A Paso Del Ensamblado	10
	1. Preparación de la Base:	11
	2. Montaje del Cuadro:	11
	3. Integración del Pistón Neumático:	11
	4. Montaje del Porta Láminas:	12
	5. Construcción del Receptáculo de Resistencias:	12
VI.	Especificación de equipos y dispositivos utilizados	13
Pa	ara el sistema de Calefacción térmica	13
Ta	abla de termocuplas	19
-P	Para el Sistema Electrofluimático	21
Si	istema de refrigeración	29
VII.	Funcionamiento Electrofluimatico del Sistema:	30
1.	. Esquema de circuito de pistones	32
VIII.	. Modo Automático	33
Fu	uncionamiento del Arduino	33
IX.	ANEXOS:	35
1.	. Anexo Cálculos:	35
1.	.1 Cálculo de demanda térmica	35
1	.2 Datos y Fórmulas Utilizadas:	35
1	.3. Tiempo de termoformado	36
1.	.4. Tiempo de calentamiento	37
1.	.4. Potencia y tiempo de vaciado	37
X	2. Anexo: Plano eléctrico y cálculo de protecciones	38

XI.	3. Anexo: Tablas de presupuesto	41
1. P	resupuesto Modo Automático Arduino	41
2.	Tabla de presupuesto del Sistema de Calefacción	43
3.	Prepuesto de Gabinete de Mando y Potencia	47
4.	Presupuesto de sistema automático	49
5.	Tabla de Presupuesto total	50
6. Al	NEXO: Diseño Estructural	51
7. Al	NEXO: Esquema Eléctrico de Potencia	52
8.	ANEXO: Esquema de Diagrama de Potencia	54
9.	ANEXO: Esquema neumático	56
10.	ANEXO: Diagrama de Termocupla	57
11.	ANEXO: Diagrama de conexión Arduino.	58
12.	ANEXO: Conexión Arduino	60
13.	Código de Programación Arduino	62
XIII.	Conclusión	67
XIV.	Bibliografía.	68

Presentación

En el marco de las Olimpiadas de Electromecánica, se ha desarrollado un proyecto que refleja nuestro compromiso con la innovación tecnológica y la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. El proyecto presentado es una termoformadora al vacío de plástico, diseñada para principalmente para su uso didáctico, aunque no se debería desestimar su aplicación para usos más extensos, porque su planificación y diseño se lo permiten.

Este trabajo de diseño no solo demuestra nuestras habilidades técnicas en el campo de la electromecánica, sino que también destaca nuestra capacidad para desarrollar soluciones eficientes y funcionales que respondan a las necesidades reales del mercado. Este informe detalla cada aspecto necesario para el estudio y construcción de una termoformadora de vacío la cual recibió el nombre de **F.A.AL.1** en representación del nombre de cada integrante del equipo que se encargo de su desarrollo

Diagrama de Gantt.

Todo proyecto o actividad que se busque realizar con excelencia es imposible sin establecer *comunicación y organización*. A continuación, se muestra el esquema distribución de tareas, acordado al inicio del proyecto:

TERMOFORMADORA OLIMPIADAS

DIAGRAMA DE GANTT

	Inicio	del proyecto:	lun, 127	08/2024																
		para mostrar:	1			ago	de 2	024				o de						de 2		
TAREA	ASIGNADO	PROGRESO	INICIO	FIN	#		# 15	# 	17	#:	# # 		# ;	# :	:	# 	# m	# :	# 	: :
Sistemas electrofluimat	icos					-			•	1				1						
Circuito de pistones	Duarte Jorge Alejo Nazareno	100%	16-8-24	17-8-24			t							Ť	t			t	t	\forall
Circuito de bomba		100%	17-8-24	17-8-24		П	Ť	П						Ť	Ť			t	Ť	П
Presupuesto		100%	18-8-24	18-8-24		П	Ť				Ť			Ť	Ť	П		Ť	Ť	П
Lista de componentes		100%	18-8-24	18-8-24		П	Ť							Ť	Ť			Ť	Ť	П
Programación						П	Ť			ī				Ť	Ť	П	Ì	Ť	Ť	П
Esquema de arduino	Alfonzo Ariel	100%	17-8-24	18-8-24		П	Ť							T	Ť	П	Ì	Ť	T	П
Esquema ilustrativo 3D		100%	16-8-24	18-8-24		П									T		Ì	Ì		П
Programación de arduino		100%	16-8-24	18-8-24		П									T		Ì	Ì		П
Lista de componentes		100%	18-8-24	18-8-24		П									T		Ì	Ì		П
Presupuesto		100%	18-8-24	18-8-24													Ì	ĺ		
Circuitos mecanicos																		ĺ		
Planos mecanicos	Alegre Lautaro	100%	16-8-24	18-8-24														ĺ		
Lista de materiales de la estr	ructura	100%	18-8-24	18-8-24																
Presupuesto		100%	19-8-24	19-8-24																
Investigación y calculo																				
Sistema termico	Esquivel Francisco	100%	16-8-24	16-8-24																
Calculo de protecciones y p	otencia	100%	16-8-24	19-8-24																
Circuito de mando y potenci	ia	100%	16-8-24	17-8-24																
Lista de materiales		100%	19-8-24	19-8-24																
Presupuesto		100%	19-8-24	19-8-24																

Transformadora al vacío

El principio del proceso de termoformadora está dado por el calentamiento de una lámina de plástico (termoplástico), dispuesta sobre una matriz, hasta alcanzar el grado de plasticidad para luego aplicarle una presión de vacío cubriendo así toda la superficie de la matriz, adaptando su forma. Sus aplicaciones son múltiples.

Diseño Ilustrativo 3D



Fuente: Diseño de elaboración propia en Fusión 360.

Plásticos y Polímeros

En el proceso de termoformado, se emplean diversos plásticos y polímeros, cada uno con propiedades específicas que los hacen idóneos para distintas aplicaciones. A continuación, se presenta la descripción y características de los más utilizados.

Tabla: Polímeros y su temperatura de termoformado.

		PERATURA CCIÓNAL (TEMPERATURA DE TERMOFORMADO				
POLIMEROS	A 264 PSI (°C)	A 66 PSI (°C)	SIN CARGA (°C)	TEMP. DE ' LA HOJA (°C)	TEMP DEL MOLDE (°C)	TEMP DE AYUDA (°C)		
Acrilico extruido Acrílico cell-cast	94 96	98 110		135-175 160-180	65-75 65-75			
Acetobutirato de celulosa	65-75	75-80	120-150	140-160		470		
Polietileno de alta densidad Polipropileno	55-65	60-80 110-115	100 140	145-190 145-200	95	170		
Poliestireno Poliestireno alto impacto	/0-95 85-95	/0-100 90-95	100 120	140-1/0 170-180	45-65 45-65	90 90		
SAN	100	105		220-230				
ABS	75-115	80-120	95	120-180	70-85	90		
Polivinilo de cloruro (RV.C.)	70	75	110	135-175	45	80		
Policarbonato	130	140	160	180-230	95-120	140		

Fuente: Diseño de una máquina termoformadora para la elaboración de piezas plásticas (ups.edu.ec)

Estos valores pueden ser diferentes en la practica por alteraciones de variables como la temperatura de ambiente, la humedad, presión, etc. Por esto se ha considerado la utilización de valores más prácticos, determinados de ensayos en donde se detallan las distintas temperaturas necesarias para el proceso:

Tabla: Limites de Temperaturas de diferentes termoplásticos.

Material		Límite inferior de procesamiento °C		
HDPE	82	127	146	182
ABS	85	127	146	182
PS	85	127	146	182
ACRILICO	85	149	177	193
PVC	66	93	118	149

Fuente: Diseño de una máquina termoformadora para la elaboración de piezas plásticas (ups.edu.ec)

IV. Funcionamiento Del Sistema

Las etapas principales de un proceso de termoformado son: colocación del molde, preparación de la lámina, precalentamiento, soplado de la lámina, penetración o cobertura del molde, definición de la forma con acción del vacío, enfriado, desmolde y acabado.

Nota: Hemos contemplado la necesidad de diseñar un sistema de accionamiento manual y otro para su ejecución de forma automática. De esta forma podemos lograr un uso "didáctico" más interactivo y eficiente para el producto, ya que ambos sistemas tienen características muy diferentes.

A continuación, se puede visualizar el orden de activación de todo el proceso. Tanto en modo manual como en automático.:

• Orden De Activación:

- 1. Ajustar lámina de plástico en la porta laminas (acción manual)
- 2. Activar Pistón neumático de porta laminas. (el cual se mantendrá activado durante todo el proceso)
- 3. Activar Pistón neumático de desplazamiento horizontal.
- 4. Activar Pistón neumático de desplazamiento vertical de la resistencia
- 5. Desactivar
- 6. Activar Pistón neumático de desplazamiento vertical del molde
- 7. Activar Bomba de vacío en modo vacío
- 8. Desactivar.
- 9. Activar sistema de refrigeración por placa portier
- 10. Desactivar pistón neumático de desplazamiento vertical del molde
- 11. Desactivar pistón neumático de porta laminas
- 12. Desajustar la porta laminas
- 13. Recoger el plástico termo moldeado (manualmente)

V. Piezas y materiales estructurales:

1) Porta-lámina:

- ángulo de 2x2 cm
- seguros de presión regulable
- correderas telescópicas
- -pistones de 4 cm

2) Receptáculo de resistencias:

- aislante de fibra de vidrio
- cuadro de caño 25x25 mm
- chapa n°27 a lumínica para tapa o cubrimiento de las resistencias
- tornillos punta mecha, para ajuste de la chapa al cuadro

3) Receptáculo de Molde:

- plancha metálica
- malla metálica de rejilla
- tornillos sujetadores del molde
- molde o matriz
- guías hechas de caño 30 x 30 mm
- pico neumático

• Paso A Paso Del Ensamblado

Para poder obtener la estructura de la máquina, y ya mencionados los componentes y materiales necesarios para su fabricación, es necesario tener en cuenta las siguientes indicaciones:

1. Preparación de la Base:

- Corte y Soldadura de Caños:
 - Cortar caños de 30x30 mm según las medidas del plano.
 - Soldadura de los caños para formar la base inferior de la máquina.
- Perforación de Plancha Metálica:
 - Perforar la plancha metálica con agujeros a 1 cm de distancia.
- Realización perforaciones de 6 mm en las esquinas y bordes para tornillos.
- Perforación de un agujero de 8 mm en el centro para un pico neumático.

2. Montaje del Cuadro:

- Construcción del Cuadro:
- Soldadura de un cuadro con caños de 25x25 mm para soportar la plancha metálica perforada.
 - Unión de ambos componentes usando teflón o pegamento epóxico.
 - Instalación de Guías:
 - Corte de una cara de un caño de 6 cm para crear guías.
- Soldadura de las guías al cuadro base del molde para mantener la plancha en posición.

3. Integración del Pistón Neumático:

- Fijación del Pistón:
 - Confeccione el pistón neumático a la parte inferior de la estructura.

- Asegurar el pistón con un soporte soldado a la estructura y fijado con tornillos.

4. Montaje del Porta Láminas:

- Construcción del Porta Láminas:
- Creación de la porta láminas soldando ángulos L de 2x2 cm formando dos cuadros de 50x40 cm.
- Unión de los cuadros con sujetadores de presión regulables en los lados.
 - Instalación de Correderas Telescópicas:
- Atornillar las correderas telescópicas a los soportes para permitir el desplazamiento horizontal.
 - Fijación el pistón neumático al cuadro inferior.
 - Fijación de la vaina termocupla en el cuadro del portalaminas

5. Construcción del Receptáculo de Resistencias:

- Preparación del Cuadro:
- Realización un cuadro similar al de la base del molde.
- Perforación de los lados del cuadro para el paso de las resistencias.
- Aislamiento y Montaje:
 - Atornillar una chapa de aluminio para aislar el calor.
 - Instalar las guías en el receptáculo y fijase al pistón.
 - Colocación de fibra de vidrio y las resistencias en el receptáculo.
 - Fijación del pistón a los soportes soldados.

Con estos pasos, se completa la estructura completa de la máquina lista para su uso.

VI. Especificación de equipos y dispositivos utilizados

Para el sistema de Calefacción térmica

Descripción del sistema:

Es el primer paso y consiste en la calefacción para calentar el plástico hasta su punto vítreo o de elasticidad. Se ha optado en acercar el receptáculo de las resistencias eléctricas, al plástico, para calentar al mismo a través de inducción.

Al alcanzar la temperatura deseada sobre el material, el receptáculo de resistencia deberá volver a su posición inicial y las resistencias deberán apagarse. Será necesario una termocupla y un sensor PT100, para controlar la intensidad de la resistencia para que no sobrecaliente el plástico, ya que esto podría llevar a fallos en el proceso.

A continuación, se presentan la selección de todos los instrumentos necesarios para realizar el sistema de calefacción con las características y especificaciones de sus fabricantes y proveedores:

Resistencias Aletadas tipo espiral de 5000W



Resistencias Calefactoras aptas para ductos de aire forzado, hornos de contracción y sistemas de calefacción.

Descripción:

Son construidas en acero inoxidable AISI 304/316, aisladas eléctricamente con óxido de magnesio (MgO) resistente 1200°C. Las aletas se fabrican en fleje galvanizado de 6x0,5mm. El formato que hemos seleccionado es el tipo espiral, siendo este el que mejor se adapta a nuestras necesidades.

■ Bornera Bipolar Alta Temperatura Cerámica 30 Amper

Descripción:

Bornera Cerámica Bipolar Alta Temperatura Esmaltada Con Terminales de Bronce.

Especificaciones:

-Capacidad: Hasta 30 Amper

Dimensiones: 28 x 24 x 16 mm

Terminales de Bronce

Material: Cerámica



Ficha Conector bipolar de Goma Silicona Para Alta Temperatura

Descripción

Ficha bipolar industrial de goma silicona hembra diseñada para altas temperaturas soportando una intensidad de corriente de hasta 30 Amper.

Especificaciones:

Material: Goma Silicona

Temperatura máxima: 300°C

Intensidad máxima: 30 Amper

Diámetro de borne de conexión: 6 mm

Diámetro máximo de cable: 6 mm



■ Cable 4,0 mm2 fibra de vidrio Silicona Alta Temperatura

Unipolar

Descripción

Gracias a su aislación en fibra de vidrio, este cable puede ser utilizado en

instalaciones internas de artefactos electrodomésticos, calefactores,

radiadores, hornos y estufas industriales. Además, se puede usar para

cableado de resistencias, cartuchos y placas calefactoras. Está especialmente

diseñado para soportar altas temperaturas.

Especificaciones:

-Sección: 4,0 mm²

-Conductor: Cobre trenzado.

-Temperatura de Trabajo: -30°C + 220°C

-Tensión Nominal: 450V/750V

-Diámetro Ø Externo: 4,0. mm

■ Cable Compensado PVC Tipo J 2×0,5 mm Extensión

Termocuplas 1 Metro J24-7-502

Descripción

Cable compensado "J" con calibración Sed y Termocupla puede ser utilizado en variados sistemas industriales, tratamientos térmicos, hornos ceramistas o incineración. Ideal para conectar a pirómetros, termómetros, testeros, transmisores e innumerables aplicaciones más. Otra particularidad es de origen U.S.A. fabricado por la reconocida firma WATLOW .

Especificaciones:

-Curva tipo "J" (0 a 1250 °C)

-Temperatura máxima ambiente: 105 °C

-Formación: Cuerda

-Aislación: PVC

-Medidas exteriores: 2.13×3.51 ms.

-Normalizado ASTM E230.

-Modelo: J 24-7-502



■ Termocupla "J" Rosca Fijación 1/2" BSP Cable FV 2 Mts.

Descripción:

Termocupla normalizada apta para conectar a pirómetros – termómetros – PLC – transmisores – testera o cualquier otro dispositivo con entrada de termocupla J.

Especificaciones:

'-Termocupla STD "J" rosca a proceso 1/2" BSP con cable Long. 2 MTS.

-Termocupla standard Curva "J" (HASTA 760 °C)



-Vaina ac. Inoa. 304 SS longitud 100 MM.

(4") Ø vaina 6,35 MM (1/4").

-Rosca a proceso: INOX 304 SS 1/2" BSP.

-Conexión cable compensado longitud 2 MTS. Norma ASTM E230. Doble aislación en fibra de vidrio y protección de malla metálica en CU.NI.

Nota: Para la selección del tipo de termocupla mas eficiente para el proceso, se busca un rango de temperatura adecuado para obtener mediciones más exactas, además se tuvo en cuenta la disponibilidad y accesibilidad en el mercado. Utilizando de guía la siguiente tabla:

Tabla de termocuplas

ANSI	TERMINAL +	TERMINAL -	RANGO TEMP.	SALIDA mV
J	HIERRO	CONSTATAN	0 A 750 °C	0 A 42.283
K	Ni-Cr	Ni-Al	-200 A 1250 °C	-5.973 A 50.633
V*	Cu	Cu-NI	0 A 80 °C	8
T	Cu	Cu-NI	-200 A 350 °C	-5.602 A 17.816
Е	Ni-Cr	Cu-Ni	-200 A 900 °C	-8.824 A 68.783
N*	Ni-Cr-Si	Ni-Si-Mg	-270 A 1300 °C	-4.345 A 47.502
R	Pt-13%Rh	Pt	0 A 1450 °C	0 A 16.741
S	Pt-10%Rh	Pt	0 A 1450 °C	0 A 14.973
U*	Cu	Cu-NI	0 A 50 °C	
В	Pt-30%Rh	Pt-6%Rh	0 A 1700 °C	0 A 12.426
G*	w	W-26%Re	0 A 2320 °C	0 A 38,564
C*	W-5%Re	W-26%Re	0 A 2320 °C	0 A 37.066
D*	W-3%Re	W-25%Re	0 A 2320 °C	0 A 39.506

Fuente: Recolección de datos en referencia a : <u>nt-003-b (arian.cl)</u>

Vaina Acero Inoxidable Rosca 1/2º Longitud 105 mm

Descripción:

Vaina protectora en Inoxidable 304 SS con rosca a proceso de 1/2" NPT apta para sensor/sonda de temperatura para fermentadores de cerveza artesanal, Termostato a bulbo y capilar, Termocuplas y Sensores Pt100 – NTC – PTC.

Características generales:

Dimensiones: Long total 105 mm

Rosca a proceso: 1/2 "NPT

Hexágono: 22 mm entre caras

Rosca interna: NO



Long útil de la Vaina: 50 mm

Diámetro externo de la vaina: 8 mm

Diámetro interno de la vaina: 7 mm

Tornillo de fijación lateral: SI

Termostato Novas N321 PT100

Descripción:

Termostato digital compatible con sensores PT100 con salida relé contacto seco Ni/Nyc 16A (resistivo).

Los controladores de temperatura **N321** son ideales para medir, indicar y controlar la temperatura entre -200 and y 600 °C (Depende del tipo de sensor). El usuario puede programar el tipo de acción de acuerdo con la aplicación: acción directa (refrigeración) o acción reversa (calentamiento)



Especificaciones:

- Desplaye LED de 3 dígitos
- Memoria no volátil (Mantiene configuración ante cortes de energía)
- Sensores compatibles: PT100
- Protección del frontal: IP65

– Salida: Relé 16 A (Resistivo)

– Resolución: 0,1 °C entre -19,9 a 199,9 °C

Precisión: 3 °C

– Histéresis ajustable

- Offset ajustable

- Muestreo: 1,5 veces por segundo

Alimentación: 220 V

– Dimensiones: 75 x 33 x 75 mm


-Para el Sistema Electrofluimático


Una bomba de vacío

La bomba de vacío rotativa de paletas lubricadas en baño de aceite es una opción robusta para aplicaciones industriales, destacándose por su durabilidad y eficiencia en la creación de un vacío constante y profundo.

Además, su diseño compacto permite una fácil integración en diversos sistemas, proporcionando un rendimiento fiable y consistente en entornos exigentes.

Dimensiones (mm)	L	W	Н
MY-0008	455	235	210






Características técnicas	Unidades	50 Hz
Caudal Nominal	m ³ /h	8
Vacío final	mbar	2
Potencia del Motor	Kw	0,35
Velocidad de giro Nominal	rpm	2.8
Rumorosidad	dB(A)	59
Temperatura de trabajo	°C	50-95
Capacidad de aceite	Lt	0,25
Peso	Kg	9,5
Temperatura ambiente admisible	°C	12-40
Conexión de entrada	G (BSP)	3/8 "
Conexión de salida	G (BSP)	1/2"

Tres pistones de doble efecto

Para el movimiento de los sistemas disponemos de tres cilindros de doble efecto. Los cuales constan de :

- Dos con una carrera de 15 cm y un diámetro de 4 cm con amortiguador regulable de la marca XCPC
- Uno con carrera de 50 cm y diámetro de 5 cm de la marca JL
 Neumática
- Uno con una carrera de 4 cm y diámetro 4 cm de la marca XCPC



Cuatro reguladores de presión

Para evitar fluctuaciones de aire que podrían causar daño o mal funcionamiento. Para ajustar y mantener constante la presión de aire

Características:

Caudal: 1500L/min

Cuerpo: Mediano (serie 3000)

Rosca de Entrada: 3/8 BSP

Rosca de Salida: 3/8 BSP

Regulación de presión: Manual a rosca

Material del Cuerpo: Aluminio

Fluido: aire

Lubricación: No requiere

Presión de trabajo: 1,5 a 8,5 bar (21,75 a 123,28 PSI)

Temperatura: -5C° a 60C°

Protección: IP65

Peso: 0.41 kg

Cinco electroválvulas de cuatro vías con retorno de muelle integrado normalmente cerradas

Accionamiento eléctrico de las válvulas y regular el flujo de aire en el sistema y que los actuadores se muevan cuando se activa y asegurando que el flujo se bloquee al desactivarse, protegiendo así el sistema de un funcionamiento inadecuado.






 Una electroválvula de cuatro vías con retorno muelle integrado normalmente abierta



 Cuatro válvulas de cuatro vías con rodillo y muelle pilotado accionado por alimentación externa integrado normalmente abiertos

Las válvulas normalmente están abiertas, permitiendo el flujo de aire sin recibir alguna señal externa. Cuando se activa mediante alimentación

externa, cambian la dirección del flujo para controlar los actuadores en sistemas neumáticos.



Compresor de paletas DT 4.2

La DT 4.2 es una bomba de desplazamiento de baja presión y funcionamiento en seco, diseñada para trabajar de forma continua. El compresor de paletas rotativas utiliza paletas de grafito auto-lubricadas, requiere un mantenimiento mínimo y no requiere cambio de aceite.

Características:

Tecnología de paletas

Tipo de aire

Accionamiento con motor eléctrico

Instalación / movilidad estacionaria

Lubricación sin aceite

Ámbito de aplicación industrial



Otras características: compacto

Presión 0,6 bar (8,7 psi)

Caudal 1,9 m³/h, 9,5 m³/h (67,1 ft³/h, 335,49 ft³/h)

Potencia 1,11 kW (1,51 hp)

Largo 222 mm (9 in)


Alto 125 mm (5 in)

Peso 7 kg (15,4 lb)

Nivel de ruido 55 dB

Un sistema de mantenimiento

Para el funcionamiento óptimo de todos los componentes mediante la inspección regular, limpieza de filtros, drenaje de condensados, verificación de conexiones, y lubricación adecuada. Esto previene fallos, reduce el desgaste y prolonga la vida útil del sistema, garantizando un rendimiento eficiente y seguro.



Un tanque de almacenamiento de aire

Para asegurar una presión constante en el sistema, proporcionando un suministro estable de aire comprimido para compensar las fluctuaciones de demanda y mejorar la eficiencia del compresor. También ayuda a reducir el ciclo de arranque del compresor, disminuyendo el desgaste y el consumo de energía.

Dimensiones	L	W	Н
MY-0008	455	235	210



• Accesorios:

Tuberías PVC

Para conductos de aire debido a su flexibilidad, resistencia a la corrosión y facilidad de instalación. Utilizaremos tuberías de PVC de 1 pulgada para el sistema de pistones y de 2 pulgadas para el sistema de bomba.



■ Teflón:

El teflón se usa en las cañerías para sellar las roscas y prevenir fugas. Se aplica alrededor de las roscas de las tuberías y conexiones para asegurar un sellado hermético, evitando filtraciones y mejorando la integridad del sistema.



Sistema de refrigeración

Para el sistema de refrigeración de la termoformadora, hemos optado por el uso de ventiladores módulos Peltier incorporados de 12V.

Ventiladores con modulo Peltier

Es aquel que utiliza un módulo termoeléctrico Peltier generando una diferencia de temperatura entre sus extremos, con disipadores que absorben y disipan el calor generado para mantener la eficiencia del sistema.



VII. Funcionamiento Electrofluimatico del Sistema:

El proceso se inicia al presionar el pulsador de marcha, activando la electroválvula 1. Esta electroválvula pone en funcionamiento el sistema de sujeción de la porta láminas, desplazando el plástico hacia la cámara de termoformado.

A continuación, una señal activa la electroválvula 2, permitiendo el descenso de la resistencia calefactora y la activación del sistema de calentamiento. Una vez que el sensor de temperatura detecta que el molde ha alcanzado la temperatura objetivo, interrumpe el suministro de corriente a la

resistencia, provocando su elevación. Simultáneamente, esta señal activa la electroválvula 3, que acciona un cilindro neumático para desplazar el molde hacia arriba. Al acercarse a la porta láminas, este cuenta con pestañas fabricadas con ángulos diseñados para encajar perfectamente.

Nota: Se ha decidido acercar la matriz al plástico caliente por razones de conveniencia, ya que facilita la instalación del pistón.

Cuando el sensor de posición confirma que el molde está en su lugar, se activa la bomba de vacío. Al alcanzar la presión adecuada, el sensor de presión desactiva la bomba

Nota: la bomba de vacío se apagará solamente al llegar al punto de vacío. Si hay algún defecto o rotura del plástico permite ingresar aire del exterior al sistema. Previendo esta situación la bomba de vacío se apagará forzosamente exactamente **25 segundos** después de haberse encendido, de forma automática.


Posteriormente el sistema encienda los ventiladores de enfriamiento.

Una vez que el sensor de temperatura detecta que el plástico se ha enfriado, apaga los ventiladores.

Nota: Debido a la baja velocidad a la que es arrojado el aire no es posible que se generen rupturas en el material caliente.

Finalmente, el sistema envía señales para que el molde y el plástico regresen a sus posiciones iniciales, desactivando el sistema de sujeción y finalizando el proceso, listo para un nuevo ciclo.

1. Esquema de circuito de pistones




Descripción:

Circuito neumático con varios sistemas de desplazamiento y sujeción controlados por válvulas direccionales. Cada sistema cuenta con una válvula 5/2 o 4/2 que controla el movimiento de los actuadores neumáticos. Estos sistemas están conectados a un suministro de aire comprimido que, al ser activado, permite el desplazamiento de los pistones en direcciones específicas, como la sujeción del material, el desplazamiento horizontal del molde, y los movimientos verticales de la resistencia y del molde. Este

sistema asegura movimientos precisos y coordinados, necesarios para el correcto funcionamiento del equipo de termoformado.

Modo Automático

Esquema visual de guía.



(Ver ANEXO: Esquema de mando de Arduino en software PROTEUS)

Este programa de Arduino se fundamenta en la automatización del proceso de termoformado, utilizando un conjunto de sensores y actuadores controlados mediante lógica secuencial. El código emplea un termopar MAX6675 para la medición precisa de la temperatura, garantizando que el material alcance las temperaturas adecuadas para moldeado, enfriamiento y seguridad. Además, se incluye una pantalla OLED para mostrar en tiempo real las temperaturas críticas y un sistema de control mediante pulsadores para iniciar y detener el proceso. La implementación de una temperatura fija

de seguridad asegura la manipulación segura del material, minimizando riesgos de quemaduras.

El resto del proceso podrá transcurrir únicamente si la electroválvula del pistón porta laminas está activada, para protección del operario y del proceso, no se puede termoformar un material sin algún soporte.

Después de la sujeción por mordazas se podrá activar el contacto que habilita otro pistón que transporta la porta lamina desde el área de preparatoria hasta el área de trabajo, esta será la última acción que se deberá realizar de forma manual.

ANEXOS:

1. Anexo Cálculos:

1.1 Cálculo de demanda térmica

El cálculo de la resistencia es un paso fundamental para garantizar la eficiencia y seguridad de la termoformadora al vacío. En esta instancia, se determinó la cantidad de energía necesaria para calentar el plástico ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno), que será utilizado en el proceso de termoformado.

Este plástico fue seleccionado por tener un valor medio, en su demanda térmica, siendo por esto de valor practico para la realización de los cálculos. Cabe mencionar que la termoformadora es capaz de trabajar con cualquier tipo de plástico. Es necesario aplicar estos cálculos a cada tipo de plástico con el que trabajaremos, variando su espesor y características térmicas.

1.2 <u>Datos y Fórmulas Utilizadas:</u>

El plástico seleccionado es el ABS, que tiene las siguientes propiedades:

- Capacidad calorífica específica (Cp): 1100 J/kg•°K
- Masa del plástico (mmm): 2,76 kg

El objetivo es calcular la cantidad de energía (Q) necesaria para elevar la temperatura del plástico desde una temperatura inicial (Ti) a una temperatura final (Tf).

La fórmula utilizada para calcular la energía térmica es:

$$Q = m \cdot C_p \cdot \Delta T$$

Dónde:

- Q es la energía en Joules (J).
- ΔT es la variación de temperatura, calculada como Tf-Ti.

$$Q = 1100 \frac{J}{kg.°K} . 2,76kg . (393,15°K - 298,15°K)$$

$$Q = 288420 J$$

1.3. Tiempo de termoformado

El tiempo de termoformado es un factor muy crucial para los tiempos de operación. El tiempo que tarda en calentarse una lámina plástica, puede determinarse aplicando la ley de Joule presente en la siguiente ecuación:

$$P = \frac{Q}{t}$$

Dónde:

P potencia requerida del material para termoformar

Q cantidad de calor requerido

1.4. <u>Tiempo de calentamiento</u>

Para el proyecto se ocupará dos resistencias de 5000W (aletadas de acero inoxidable).

$$t = \frac{Q}{P}$$

$$t = \frac{288420J}{5000W}$$

t = 30 seg aproximadamente

1.4. Potencia y tiempo de vaciado

En el proceso de vacío sucede lo que se denomina succión y se usa como elemento principal el motor de una aspiradora o una bomba de vacío. En este prototipo utilizaremos una bomba de vacío de 0,450kW. Dicho artefacto se encargará de vaciar el aire del sistema de manera rápida y eficiente, en un lapso de 10 a 15 segundos.

2. Anexo: Plano eléctrico y cálculo de protecciones

Descripción:

Circuito de bomba de vacío monofásica con alimentación 220V de 450W con factor de potencia 0,8 y eficiencia 0,75.

Cálculo de consumo:

$$I = \frac{P}{Vx\cos(\phi)x\eta} = \frac{450W}{220 \times \cos 0.8x0.75} = 2.21A$$

Selección de Protecciones.

In < Ip < Ic

In= Intensidad Nominal Ip= Intensidad Protección

Ic= Intensidad conductor (cable)

Entonces:

1. Interruptor Termomagnetico bipolar 3A

2. Interruptor con Fusible bipolar con fusible 3A

3. Guardamotor monofasico bipolar **0,6 a 1,2A** (ajuste a 1A)

4. Contactor Trifásico: 9A

5. Cable de Cobre: 1.5 mm²

Curso:	Presentado:	/ /	Alumno/a:ESQUIVEL	E.P.E.T.
Electromecánica	Corrección:	1 1	Francisco ALFONZO Ariel, ALEGRE, Lautai	$\mathbf{N}^{\circ}1$
			DUARTE, Alejo	"UNESCO"
Título: Cálcul	o de	Nota:	Profesor:	
protecciones vacío	bomba de			TPNº :Olimpiadas

Descripción:

Circuito de alimentación de 2 resistencias de 5000W con alimentación de voltaje de 220V

Cálculo de consumo:

$$I = \frac{P}{V} = \frac{10.000W}{220Vx0,8x0,75} \approx 45,4612A$$

Selección de Protecciones.

In < Ip < Ic

In= Intensidad Nominal

Ip= Intensidad Proteccion

Ic= Intensidad conductor (cable)

Entonces:

Interruptor diferencial de 50A

Interruptor con fusible de 50A

Cable de *16mm*

Alumno/a: ESQUIVEL, Francisco ALFONZO Ariel, ALEGRE, Lautaro DUARTE, Alejo	E.P.E.T. N°1 "UNESCO"
Título: Cálculo de Protecciones Circuito de Resistencias	TP N°: Olimpiadas

Descripción:

Circuito de compresor de paletas monofásica con alimentación 220V de 1110w con factor de potencia 0,8 y eficiencia 0,75.

Cálculo de consumo:

$$I = \frac{P}{V \, x \, cos \, (\Phi) x \, \eta} = \frac{1110w}{220V x 0,8x 0,75} \approx 6,72A$$

Selección de Protecciones.

In < Ip < Ic

In= Intensidad Nominal

Ip= Intensidad Protección

Ic= Intensidad conductor (cable)

Entonces:

- 1. Interruptor Termomagnetico bipolar 10A
- 2. Interruptor con Fusible bipolar con fusible 10A
- 3. Guardamotor monofasico bipolar Rango de 6 a 10^a (ajuste a 7A)
- 4. Cable de Cobre: 2,5mm2

Alumno/a: ESQUIVEL, Francisco ALFONZO Ariel, ALEGRE, Lautaro DUARTE, Alejo	E.P.E.T. N°1 "UNESCO"
Título: Cálculo de protecciones contactor	
	TP N°: OLIMPIADAS

3. Anexo: Tablas de presupuesto

1. Presupuesto Modo Automático Arduino

Componente	Cantidad	Fuente	Precio Unitario	Total
Arduino mega 2560 R3	1	Mega 2560 R3 Con Cable Usb Ch340 Compatible Envío gratis (mercadolibre .com.ar)	\$37.900	\$37.900
Modulo De Relee 5v 8 Canales Estado Sólido 2a Fuse Ssr 250v	1	Modulo De Relee 5v 8 Canales Estado Sólido 2a Fuse Ssr 250v Envío gratis (mercadolibre .com.ar)	\$43.705	\$43.705
Buzzer Zumbador Piezoeléctrico 10mm Activo	1	Buzzer Zumbador Piezoelectrico 10mm Activo De 12v MercadoLibre	\$3.969	\$3.969

De 12v				
Termocupla Sensor J Vaina Aisi 304 Ø5x50mm 1 Mt Cable	1	Termocupla Sensor J Vaina Aisi 304 Ø5x50mm 1 Mt Cable Envío gratis (mercadolib re.com.ar)	\$34.999	\$34.999

Potenciometro Multivuelta 5k Lineal 3590 3590s- 2 502 Nubbeo	2	Potenciometro Multivuelta 5k Lineal 3590 3590s-2 502 Nubbeo MercadoLibre	\$18.476	\$36.952
Perilla Potenciómetro 16 Mm Plastico Colores Pack X 5 Unid	1	Perilla Potenciómetro 16 Mm Plastico Colores Pack X 5 Unid MercadoLibre	\$1.680	\$1.680
Pack 5 Boton Pulsador Tecla 2 Pines Switch 6mmx5.1mm Nubbeo	1	Pack 5 Boton Pulsador Tecla 2 Pines Switch 6mmx5.1mm Nubbeo MercadoLibre	\$2.721	\$2.721

Combo 120 Cables Macho Macho,	1	Combo 120 Cables Macho Macho, Macho Hembra, Hembra	\$7.600	\$7.600
----------------------------------	---	--	---------	---------

Macho Hembra, Hembra Hembra		<u>Hembra</u> <u>MercadoLibre</u>		
PR	ECIO T	OTAL	176	525\$

2. Tabla de presupuesto del Sistema de Calefacción

espiral de 5000W Ficha de Conector Bipolar de Alta Temperatura Cable 4 mm² FIBRA DE VIDRIO ALTA TEMPERAT URA x metro Parriwat (resistenciasmdp.co m.ar) S 0\$ https://gsatermicos. com.ar. Itemperatura (resistenciasmdp.co m.ar) https://gsatermicos. com.ar. S 0\$ https://gsatermicos. com.ar. Itemperatura com.ar. GSA TÉRMI COS https://gsatermicos. com.ar. S 30.996	Artefacto	Canti dad	Empresa	Contacto	Precio	Precio Total
Conector Bipolar de Alta Temperatura Cable 4 mm² FIBRA DE VIDRIO ALTA TEMPERAT URA x metro Cable 4 mo² Temperatura GSA TÉRMI COS COS COS COS COS COS COS COS	Aletadas tipo espiral de	2	Parriwat	(resistenciasmdp.co		163.00 0\$
Cable 4 mm² FIBRA DE VIDRIO ALTA TEMPERAT URA x metro GSA TÉRMI COS https://gsatermicos. com.ar. 5 .166\$ 30.996 Alta Termostato Termostato NOVUS 1 TÉRMI TÉRMI COS https://gsatermicos. 148.65	Conector Bipolar de Alta	2	TÉRMI	-		29.988
NOVUS 1 TÉRMI https://gsatermicos. 148.65 148.65	FIBRA DE VIDRIO ALTA TEMPERAT	6 mts	TÉRMI		_	30.996
N321 PT100 COS	NOVUS	1	TÉRMI			148.65 2\$

Relay Regulador de Voltaje SSVR Control 4-20 mA Capacidad 40 Amper 280V	1	GSA TÉRMI COS	https://gsatermicos. com.ar.	264.43	264.43 2\$
Termocupla tipo Josca fijación ½" Base Cable FV2metros	1	GSA TÉRMI COS	https://gsatermicos. com.ar.	128.79 4\$	128.79 4\$
Ficha compensada para	1	GSA TÉRMI COS	https://gsatermicos. com.ar.	77.924	77.924 \$

termocupla j mini hembra					
Ficha compensada para termocupla j mini macho	1	GSA TÉRMI COS	https://gsatermicos. com.ar.	54.964 \$	54.964 \$
Cable Compensado PVC Tipo J 2×0,5 mm Extensión Termocuplas 1 Metro J24- 7-502	1mts	GSA TÉRMI COS	https://gsatermicos.	9.996\$	9.996\$
Vaina Acero Inoxidable Rosca 1/"	1	GSA TÉRMI COS	https://gsatermicos. com.ar.	32.354	32.354

Longitud					
105mm					
Precio Total:				941.	100\$

3. Prepuesto de Gabinete de Mando y Potencia.			
Componentes	Cantidad	Precio unitaria	Precio final
Contactores trifásicos	4	20.000\$	80.000\$
Interruptor con fusible bipolar	3	10.000\$	30.000\$
Bornero de conexión 10 modulos	2	6.000\$	12.000\$
Guardamotor monofasico	2	15.000\$	30.000\$
Luz vigila led	5	4.000\$	20.000\$
Temporizador NC	1	8.000\$	8.000\$
Selector 3 posiciones con 0 en neutro	1	10.000\$	10.000\$
Pulsador NA con enclavamiento	5	2.000\$	10.000\$
Pulsador NC con enclavamiento	1	2.000\$	2.000\$

Interruptor termomagnético bipolar	5	4.000\$	20.000\$
Gabinete Plástico Estanco Ip67 284x208x125 Azul Eléctrico Pp	1	37.049\$	37.049\$
Precio total			259.049\$

Fuente de consulta: <u>Electro Misiones S.A.</u>

4. Presupuesto de sistema automático.			
Artefacto	Cantidad	Empresa	Precio
Bomba de vacío	1	Marpa Vacuum	150.000\$
Compresor de paleta	1	Direct Industry Connect	600.000\$
Cilindro de doble efecto 15 cm	2	XCPC	180.955\$
Cilindro de doble efecto 50 cm	1	JL Neumática	400.000\$
Cilindro de doble efecto 40 mm	1	XCPC	148.615\$
Reguladores de presión	4	Euromatic	41.116\$
Electroválvulas 4/2 con con retorno muelle integrado normalmente cerrado	5	Festo Argentina	30.000\$
Válvulas 4/2 con rodillo y muelle pilotado accionado por alimentación externa	4	Festo Argentina	50.000\$
Electroválvulas 4/2 con con retorno muelle integrado normalmente abierto	1	Festo Argentina	35.000\$
Sistema de mantenimiento	1	Festo Argentina	200.000\$
Tanque de almacenamiento de aire 100 cm3	1	Festo Argentina	30.000\$
Ventiladores	4	SIETECH	49.620\$
Tubería de PVC de 1 pulgada para el compresor	1	Tuper S.A.	3.000\$ por metro
Teflón para tubería de 1 pulgada	1	Festo Argentina	3.000\$


Tubería de PVC de 2 pulgada	1	Tuper S.A.	6.000\$ por
para la bomba	1	Tuper S.A.	metro
Teflón para tubería de 2 pulgada	1	Festo Argentina	7.500\$
Precio Total			1.934.806\$

5. <u>Tabla de Presupuesto total</u>

Tablas de Presupuesto	Monto
Modo Automático Arduino	\$176.525
Sistema de Calefacción	\$941.100
Gabinete de Mando y Potencia	\$259.049
sistema automático.	\$1.934.806
Total	\$3.311.480

Descripción:


El costo total del proyecto asciende a \$3,311,480. Es importante tener en cuenta que estos precios pueden variar dependiendo del lugar y el tiempo en el que se realicen las compras. Los precios consultados corresponden a la fecha del 23 de agosto del corriente año. Además, se puede realizar el proyecto solamente con ejecución MANUAL, es decir con pulsadores. Para ahorrar en el sistema automático del Arduino.



Título: Diagrama de Diseño Estructural

E.P.E.T. N°1 "UNESCO"

5. ANEXO: Esquema Eléctrico de Potencia.



Referencias:

ITM 1: Interruptor Termomagnetico bipolar 10^a curva C

ITM 2: Interruptor Termomagnetico bipolar 3A

ITM 3: Interruptor Termomagnetico bipolar 50A

ITM 4: Interruptor Termomagnetico bipolar 3A

F1:Interruptor con Fusible bipolar con fusible 10A

F2:Interruptor con Fusible bipolar con fusible 3A

F3:Interruptor con Fusible bipolar con fusible 3A

F4:Interruptor con Fusible bipolar con fusible 3A

FC1: Fusible con accionamiento de retardo 3A

FC2: Fusible con accionamiento de retardo 3A

KF 1:Guardamotor monofasico bipolar

KF2: Guardamotor monofasico bipolar

QM2: Contactor Trifásico: 9A

QM1: Contactor Trifásico: 9A

Cable de Cobre: **1.5 mm**² M1: Motor Compresor. M2 Bomba de vacío

Q1SSR: Relé de estado solido X11: Bornera de 10 modulos

TA1: Fuente de voltaje 220VCA/12V DC

Título: DIAGRAMA DE POTENCIA

E.P.E.T. N°1

6. ANEXO: Esquema de Diagrama de Potencia L1 -SF1 -SF2 E--→ ARDUINO -\$F1 -\$F2 _aM4 \[™]| -SF4 -SF5 -5F3 -0.M3 ' QM1 \ -QM1 EV1 ₹ -0.M3 \ -QM2 \ ¹ -EA5 ≅ ⊗ 02 \ -QM2 EV2 ₹ 220V J -(H3 O MR SSR 8 ⊷ HTR -EA3 ≅ -EA4 [≅]i 0.4 ₹ 03 ≤ -EA6 ∑ $1 \bigcirc \overline{N1}$

Referencias:

SF1: Pulsador de paro de emergencia

SF2: Pulsador NC

S2: Seleccionador 3 posiciones con 0 en neutro

SP1, 5: Pulsador de marcha NA con

enclavamiento mecánico.

QM1,4: contacto de contactor trifásico NA o NC.

Q1,4: Bobina de contactor trifásico. VA TA1: Fuente de Voltaje 24

KF1: Bobina de Temporizador

QF: Contacto de temporizador NC a Desconexion

MR SSR8: Relé SSR de 8 módulos 24VDC/220VCA


EA1, 4: Luz testigo 24V

L1: Fase N: Neutro

Título: Diagrama de Mando

E.P.E.T. N°1

ANEXO: Esquema neumático



Referencias:


UM1: Unidad de mantenimiento. P1 - P4: pistón de acción doble.

V1 - V4: Electroválvula VJ1 - VJ4: Variador de flujo

Título: Diagrama neumático

E.P.E.T. N°1

8. ANEXO: Diagrama de Termocupla.



Referencias:

HTR1 y HTR2: Resistencia aletada de 5000W. L1: Fase N: Neutro


QSSR1: Rele SSR 12V DC/ 220V J: Bornera de Potencia

PT100: Sensor de temperatura con relé SSR integrado TC J: Termocupla tipo J

Título: Diagrama de conexión termocupla

E.P.E.T. N°1

9. ANEXO: Diagrama de conexión Arduino.



Referencias:

ARD: Salida de puerto de Arduino. Itm2: Interruptor termomagnético


EV1- EV4: Electroválvula 24VDC TA1: Fuente de voltaje 24 VDC/220VCA

L1: Fase N: Neutro MR SSR8: Relé SSR de 8 módulos 24VDC/220VCA

Título: Diagrama de Mando Arduino

E.P.E.T. N°1

10. ANEXO: Conexión Arduino.



Referencias:

Librerías:

- 1. SPI.h
- 2. Adafruit_GFX.h
- 3. Adafruit_GFX
- 4. Adafruit_SSD1306
- 5. max6675.h

Pantalla OLED:

- 1. Adafruit SSD1306 (128x64
- 2. Sensor de temperatura:
- 3. MAX6675

Pines de control:

- 1. Pines de salida
- 2. Pistones neumáticos
- 3. Resistencia.
- 4. Ventilador
- 5. Bomba de vacío
- 6. Válvula solenoide.

Botones de control:

- 1. Botón de inicio (START_BUTTON_PIN)
- 2. Botón de parada (STOP_BUTTON_PIN)
- 3. Alarma:
- 4. ALARM_PIN

Potenciómetros:

1. Temperatura máxima y temperatura mínima y (TEMP_MAX_POT_PIN TEMP_MIN_POT_PIN)

Título: Diagrama de mando Arduino.

E.P.E.T. N°1

Elaboración en software "Proteus"

11. Código de Programación Arduino.

```
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit SSD1306.h>
#include <max6675.h>
// Configuración del display OLED
#define SCREEN WIDTH 128
#define SCREEN HEIGHT 64
#define OLED RESET -1
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
// Pines del MAX6675
#define thermoDO 4
#define thermoCS 5
#define thermoCLK 6
// Configuración del MAX6675
MAX6675 thermocouple(thermoCLK, thermoCS, thermoDO);
// Pines de control
#define RESISTANCE PISTON PIN 2
#define MOLD PISTON PIN 3
#define VACUUM_PUMP_PIN 7
#define SOLENOID_VALVE_PIN 8
#define COOLING_FAN_PIN 9
#define HORIZONTAL PISTON PIN 10
#define ALARM_PIN 11
#define START BUTTON PIN 12
#define STOP BUTTON PIN 13
#define TEMP_MAX_POT_PIN A0
#define TEMP_MIN_POT_PIN A1
#define RESISTANCE_PIN 14 // Pin dedicado para las resistencias
float tempMax = 193.0; // Temperatura máxima por defecto
float tempMin = 66.0; // Temperatura minima por defecto
const float safeTemp = 35.0; // Temperatura fija para llevar el material
al punto seguro
bool processRunning = false;
bool horizontalPistonActivated = false;
void setup() {
 pinMode(RESISTANCE_PISTON_PIN, OUTPUT);
 pinMode(MOLD PISTON PIN, OUTPUT);
```

```
pinMode(VACUUM_PUMP_PIN, OUTPUT);
 pinMode(SOLENOID_VALVE_PIN, OUTPUT);
 pinMode(COOLING_FAN_PIN, OUTPUT);
 pinMode(HORIZONTAL_PISTON_PIN, OUTPUT);
 pinMode(ALARM_PIN, OUTPUT);
 pinMode(RESISTANCE_PIN, OUTPUT); // Configura el pin de las
resistencias como salida
 pinMode(START BUTTON PIN, INPUT PULLUP);
 pinMode(STOP_BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
 pinMode(TEMP_MAX_POT_PIN, INPUT);
 pinMode(TEMP_MIN_POT_PIN, INPUT);
 Serial.begin(9600);
 if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
   Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
   for (;;);
 display.display();
 delay(2000); // Pause for 2 seconds
 display.clearDisplay();
 updateDisplay(); // Mostrar estado inicial
void loop() {
 // Leer potenciómetros y ajustar las temperaturas
 int tempMaxPotValue = analogRead(TEMP MAX POT PIN);
 int tempMinPotValue = analogRead(TEMP_MIN_POT_PIN);
 // Mapear los valores a un rango de temperaturas
 tempMax = map(tempMaxPotValue, 0, 1023, 50, 193); // Ajusta 50 y 193
según el rango deseado
 tempMin = map(tempMinPotValue, 0, 1023, 20, 50); // Ajusta 20 y 50
según el rango deseado
 updateDisplay();
 // Control del botón de inicio
 if (digitalRead(START_BUTTON_PIN) == LOW) {
   if (!processRunning) {
     processRunning = true;
     activateAlarm(); // Activar alarma sonora
      startProcess(); // Llamar a la función para iniciar el proceso
   debounceDelay(); // Esperar para evitar múltiples activaciones
```

```
// Control del botón de parada
 if (digitalRead(STOP_BUTTON_PIN) == LOW) {
   if (processRunning) {
     stopProcess(); // Llamar a la función para detener el proceso
   debounceDelay(); // Esperar para evitar múltiples activaciones
void updateDisplay() {
 display.clearDisplay();
 display.setTextSize(1);
 display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
 display.setCursor(0, 0);
 display.print(F("Temp Max: "));
 display.print(tempMax);
 display.print(F(" C"));
 display.setCursor(0, 10);
 display.print(F("Temp Min: "));
 display.print(tempMin);
 display.print(F(" C"));
 display.setCursor(0, 20);
 display.print(F("Safe Temp: "));
 display.print(safeTemp);
 display.print(F(" C"));
 display.display();
void startProcess() {
 // Baja el pistón de las resistencias
 setPinState(RESISTANCE_PISTON_PIN, LOW);
 delay(2000); // Tiempo para que el pistón baje completamente
 // Encender resistencias
 digitalWrite(RESISTANCE PIN, HIGH);
 setPinState(COOLING FAN PIN, LOW);
 delay(5000); // Tiempo para calentar el material
 // Leer temperatura del sensor
 float currentTemp = readTemperature();
 while (currentTemp < tempMax) {</pre>
   currentTemp = readTemperature();
   delay(500); // Esperar medio segundo antes de la próxima lectura
 // Apagar resistencias y subir el pistón
 digitalWrite(RESISTANCE_PIN, LOW);
 setPinState(COOLING FAN PIN, HIGH);
```

```
setPinState(RESISTANCE_PISTON_PIN, HIGH); // Subir el pistón de las
resistencias
 delay(2000); // Tiempo para que el pistón suba completamente
 setPinState(MOLD_PISTON PIN, LOW);
 delay(2000); // Tiempo para que el pistón del molde baje completamente
 // Activar bomba de vacío y electroválvula
 setPinState(VACUUM_PUMP_PIN, HIGH);
 setPinState(SOLENOID_VALVE_PIN, HIGH);
 delay(25000); // Esperar 25 segundos
 setPinState(VACUUM_PUMP_PIN, LOW);
 setPinState(SOLENOID_VALVE_PIN, LOW);
 // Enfriamiento hasta la temperatura mínima de desmoldeo
 while (currentTemp > tempMin) {
   currentTemp = readTemperature();
   delay(500); // Esperar medio segundo antes de la próxima lectura
 // Llevar el material a la temperatura segura antes de mover el porta
 while (currentTemp > safeTemp) {
   currentTemp = readTemperature();
   delay(500); // Esperar medio segundo antes de la próxima lectura
 // Mover el porta láminas al área segura
 setPinState(HORIZONTAL PISTON PIN, HIGH);
 delay(2000); // Tiempo para mover el porta láminas
 setPinState(HORIZONTAL_PISTON_PIN, LOW);
 processRunning = false;
 activateAlarm(); // Activar alarma sonora para indicar fin del proceso
void stopProcess() {
 // Código para detener todos los procesos en curso
 processRunning = false;
 setPinState(RESISTANCE_PISTON_PIN, HIGH);
 setPinState(MOLD PISTON PIN, HIGH);
 setPinState(VACUUM PUMP PIN, LOW);
 setPinState(SOLENOID_VALVE_PIN, LOW);
 setPinState(COOLING FAN PIN, HIGH);
 setPinState(HORIZONTAL PISTON PIN, LOW);
 deactivateAlarm(); // Desactivar alarma si está activada
```

```
void setPinState(int pin, bool state) {
    digitalWrite(pin, state);
}

float readTemperature() {
    return thermocouple.readCelsius(); // Leer la temperatura en grados
Celsius
}

void debounceDelay() {
    delay(200); // Espera para evitar múltiples activaciones del botón
}

void activateAlarm() {
    digitalWrite(ALARM_PIN, HIGH); // Activa la alarma sonora
    delay(500); // Sonido de alarma durante 500ms
    digitalWrite(ALARM_PIN, LOW); // Apaga la alarma
}

void deactivateAlarm() {
    digitalWrite(ALARM_PIN, LOW); // Desactiva la alarma sonora
}
```

Conclusión

La experiencia de participar en las olimpiadas de electromecánica nos ha brindado la oportunidad de poner a prueba nuestras habilidades y conocimientos en un entorno exigente. A pesar de enfrentar desafíos en la planificación y ejecución del proyecto, especialmente en la gestión del tiempo, logramos adaptarnos y superar las dificultades.

Aunque el resultado final no fue exactamente el que habíamos imaginado inicialmente, nos sentimos reconfortados por haber alcanzado un nivel de finalización satisfactorio. Aprendimos a trabajar bajo presión, a ser flexibles frente a los imprevistos y, sobre todo, a colaborar de manera efectiva como equipo.

Este proyecto nos ha permitido identificar áreas en las que podemos mejorar, tanto en términos técnicos como en la organización y planificación grupal. Sin embargo, también nos ha demostrado nuestra capacidad para adaptarnos y encontrar soluciones, lo que nos deja con una sensación de orgullo por lo que hemos logrado juntos.

En definitiva, esta experiencia ha sido un valioso aprendizaje para nuestro futuro profesional, y estamos seguros de que las lecciones adquiridas nos prepararán mejor para los retos que vendrán.

XIV. Bibliografía.

- Becker. (n.d.). Bomba de vacío Becker [Página de producto].
 Recuperado el 19 de agosto de 2024, de
 https://www.directindustry.es/prod/becker/product-7263-2036242.html
- ChatGPT. (n.d.). ChatGPT [Sitio web]. Recuperado el 19 de agosto de 2024, de https://chatgpt.com/c/7f7ede9a-af6d-46a0-af34-7c87126dfe81
- DirectIndustry. (n.d.). Termoformadora al vacío [Sitio web].
 Recuperado el 19 de agosto de 2024, de https://www.directindustry.es/fabricante-industrial/termoformadora-vacio-94800.html
- Electro Misiones. (n.d.). Electro Misiones [Sitio web]. Recuperado el
 19 de agosto de 2024, de https://www.electromisiones.com.ar/
- Formech. (n.d.). Formech [Sitio web]. Recuperado el 19 de agosto de 2024, de https://es.formech.com
- Ridat. (n.d.). Ridat Machines [Sitio web]. Recuperado el 19 de agosto de 2024, de https://www.ridat.com/machines

- RS Components. (n.d.). Specifications for SSR relay [Documento PDF].
 Recuperado el 19 de agosto de 2024, de https://docs.rs-online.com/d76a/A700000008208682.pdf
- Universidad de Córdoba. (n.d.). Normalización y simbología eléctrica [Documento PDF]. Recuperado el 19 de agosto de 2024, de https://www.uco.es/electrotecniaetsiam/simbologia/Normalizacion_simbologia_electrica.pdf
- Amazon. (n.d.). Abrazadera herramienta [Página de producto].
 Recuperado el 19 de agosto de 2024, de https://www.amazon.es/Abrazadera-Herramienta
- Resisten. (n.d.). Resisten Fábrica de resistencias eléctricas [Sitio web]. Recuperado el 19 de agosto de 2024, de https://resisten.com.ar/#contact
- Torres Medina, M. C., & García Sánchez, P. (2023). Implementación de un sistema de monitoreo de energía eléctrica en el laboratorio de electrónica y control (Tesis de grado). Universidad Politécnica Salesiana. Recuperado de

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/24355/1/UPSCT010350.
pdf