МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательнский университет ИТМО"

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Лабораторная работа №6

по дисциплине "ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

Вариант №1235

Выполнил Студент группы Р3118 Шульга Артём Игоревич

Преподаватель Перминов Илья Валентинович



- 1. Основная программа должна уменьшать на 3 содержимое X (ячейки памяти с адресом 03В16) в цикле.
- 2. Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-3 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X)=-5X+3 на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-2 выполнить операцию побитового маскирования, оставив 4-х младших разряда содержимого РД данного ВУ и Х, результат записать в Х
- 3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать максимальное по ОДЗ число.

Исходный код программы

Адрес	Метка	Мнемоника	Комментарий
0x0	V0	WORD \$DEFAULT	Инициализация 0 вектора прерывания
0x1		WORD 0x180	(будет выполнен стандартный выход из
			прерывания)
0x2	V1	WORD \$INT1	Инициализация 1 вектора прерывания
0x3		WORD 0x180	(будет выполнено прерывание по адресу
			int1)
0x4	V2	WORD \$INT2	Инициализация 2 вектора прерывания
0x5		WORD 0x180	(будет выполнено прерывание по адресу
			int2)
0x6	V3	WORD \$DEFAULT	Инициализация векторов прерывания 3-7
0x7		WORD 0x180	(будет выполнен стандартный выход из
0x8	V4	WORD \$DEFAULT	прерывания)
0x9		WORD 0x180	
0xA	V5	WORD \$DEFAULT	
0xB		WORD 0x180	
0xC	V6	WORD \$DEFAULT	
0xD		WORD 0x180	
0xE	V7	WORD \$DEFAULT	
0xF		WORD 0x180	
0x10	DEFAULT	PUSH	Сохранение значения аккумулятора
0x11		CLA	Сброс всех кнопок готовности у ВУ
0x12		OUT 0x2	
0x13		IN 0x4	
0x14		IN 0x6	
0x15		IN 0x8	
0x16		POP	Загрузка значения аккумулятора
0x17		IRET	Выход из прерывания
	•		
0x40	START	DI	Запрет прерываний для назначения
			векторов прерывания на нужные ВУ
0x41		LD #9	Загрузка в ВУ-3 вектора 1
0x42		OUT 0x7	
0x43		LD #0xA	Загрузка в ВУ-2 вектора 2
0x44		OUT 0x5	
0x45		El	Разрешение прерываний, начало работы
			основной программы (цикла)
0x46	L	LD 0x03B	Загрузка ячейки Х
0x47		SUB #3	Вычитание из Х числа 3
0x48		CMP MIN	Если X-3 меньше чем минимально
0x49		BGE SV	возможное значение по одз, то X =
0x4A	LM	LD MAX	максимальное значение по одз

			000001
0x4B	SV	ST 0x03B	Загрузка значения Х в ячейку, переход в
0x4C		JUMP L	начало итерации (вычитание 3)
0x4D	INT1	PUSH	Сохранение значения аккумулятора и
0x4E		NOP	загрузка X в аккумулятор
0x4F		LD 0x03B	
0x50		ASL	2*2*X+X = 5X,
0x51		ASL	Затем смена знака у 5X и сложение с 3.
0x52		ADD 0x03B	Итого f(x) = -5x+3
0x53		NEG	
0x54		ADD #3	
0x55		OUT 0x6	Вывод на ВУ-3
0x56		POP	Возвращение значения аккумулятора и
			выход из прерывания

0x57		IRET	Выход из прерывания				
0x58	INT2	IN 0x4	Загрузка значения регистра ВУ				
0x59		NOP	Точка для отладки				
0x5A		AND #0x000F	Применение маски на регистр ВУ и на Х				
0x5B		AND 0x03B					
0x5C		ST 0x03B	Загрузка значения Х в память				
0x5D		NOP	Точка для отладки				
0x5E		IRET	Выход из прерывания				
0x5F	MIN	WORD 0xFFE8	Минимальное значение Х по ОДЗ				
0x60	MAX	WORD 0x0019	Максимальное значение Х по ОДЗ				

Описание программы

Основная программа уменьшает значение X (по адресу 0х03В) на 3 в цикле.

По нажатию кнопки у ВУ-3 на него выведется значение функции F(x) = -5x + 3.

По нажатию кнопки у ВУ-2 применяется маска, которая оставляет 4 младших разряда Х.

Область представления

Х - знаковое число

Область допустимых значений

Ниже представлены ОДЗ для каждой операции в отдельности, а затем общее ОДЗ для всей программы.

Для основной программы, операции X-3: $x \in [-2^7 + 3; 2^7 - 1]$

Для функции F(x) = -5x+3: $x \in [-24; 25]$

Для операции маскирования: $x \in [-2^7 + 3; 2^7 - 1]$

Итого для программы: $x \in [-24; 25]$

Методика тестирования

- 1. Запустить программу в автоматическом режиме с адреса 0х40
- 2. Активировать кнопки у всех ВУ, кроме ВУ-2 и ВУ-3
- 3. Прервать исполнение программы и внести значение 0xFF00 (-256, либо любое другое, которое меньше -2^7) по адресу 0x03B (ячейка для хранения X)
- 4. Запустить программу в автоматическом режиме
- 5. Прервать исполнение программы и внести значение 0xFFE8 (-24) по адресу 0x03B (ячейка для хранения X)
- 6. Запустить программу в автоматическом режиме
- 7. Прервать исполнение программы и по адресу 0х4Е поменять NOP на HLT
- 8. Запустить программу в автоматическом режиме, активировать кнопку ВУ-3
- 9. После окончания прерывания записать значение с ВУ-3

- 10. Запустить программу в автоматическом режиме
- 11. По остановке программы записать значение аккумулятора
- 12. По адресам 0х59 и 0х5D заменить NOP на HLT
- 13. Продолжить исполнение программы в автоматическом режиме, активировать кнопку ВУ-2
- 14. Внести значение 0x000F в ячейку 0x03B (ячейка для хранения X), запустить программу в автоматическом режиме
- 15. Продолжить исполнение программы в автоматическом режиме
- 16. По остановке программы записать значение аккумулятора

Вывод по лабораторной работе

В ходе выполнения данной лабораторной работы я научился работать с прерываниями, обрабатывать их, понял механизм их работы. Прерывания являются важной частью для обмена данными с ВУ. Полученные навыки пригодятся мне в дальнейшем.