2D 소개

이 단계에서는 제도, 트림, 이동/복사, 치수 및 문자 삽입 기능을 이용하여 2D 도면을 생성합니다. 선택 유형에 따라 엔티티를 여러 가지 방식으로 선택할 수 있으며 필터 기능을 이용하여 원하는 엔티 티의 특성을 한 번에 변경할 수 있습니다. 또한 레이어를 구분하여 엔티티를 지정할 수 있습니다.

TABLE OF CONTENTS

STEP 1 : 2D 생성/편집 STEP 2 : 레이어 생성/편집

STEP 3 : 치수 및 문자 삽입/편집

STEP 1: 2D 생성/편집

B- ∠ 2등분선 🔀

B-- ⓒ 중심 원 🔀


연속 한개 ▼

ㅁ 중심선

옵션 반지름 ▼

● 점 모드 원 🔻

🚇 라인



1. **[파일 - 새 파일]** 명령을 실행합니다. [도면]을 선택하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.




2. [파일 - 제도 - 직사각형&다각형 - 사각형] 명령을 실행합니다.


[모드] - [중심+크기]

[X크기] - [50]

[Y크기] - [40]으로 설정하고 작업 영역 임의의 위치에 클릭하여 배치합니다.





[종류] - [무한선]으로 변경하고 두 개의 수평 커브를 클릭합니다.




반치름[14]

4. [삽입 - 제도 - 원과 호 - 중심] 명령을 실행 합니다.






5. **[파일 - 저장]** 명령을 실행하고 **[Drawing1]**로 저장합니다.




6. 무한선 두 개를 선택하여 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 [등록정보]를 실행합니다.



7. [색] - [28]번


[선 모양] - [선 종류4]로 선택하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.



8. **[삽입 - 제도 - 필렛]** 명령을 실행합니다. **[연속] - [여러개]**

[**반지름**] - [5]로 설정하고

커브 4개를 클릭하여 필렛을 삽입합니다.




9. **[삽입 - 제도 - 선 - 각도]** 명령을 실행합니다. **[수직] - [90]**으로 설정하고 그림의 위치에 수직 커브를 삽입합니다.

10. **[수평] - [0]**으로 설정하고 임의의 위치에 수평 커브를 삽입합니다.

11. **[삽입 - 제도 - 선 - 평행]** 명령을 실행합니다. **[거리] - [10]**과 **[50]**을 입력하여 두 개의 평행선을 삽입합니다.

12. **[편집 - 경계로 연장/트림]** 명령을 실행합니다.

[경계] - [점]으로 변경하고 그림과 같이 동그라미로 표시된 부분을 클릭합니다. [커브]는 두 점의 내부를 클릭합니다.




13. [경계] - [엔티티]로 변경하고 수직 중심선을 선택하고 [커브]는 수평선 3개를 클릭합니다. (중심선을 기준으로 유지할 부분을 클릭)


14. [편집] - [끊어 지우기] 명령을 실행하고 지우고 싶은 부분을 클릭합니다. [끊어 지우기]는 [지우기]와 달리 커브가 교차되 는 지점을 경계로 지울 수 있습니다.


15. **[편집] - [지우기]** 명령을 실행하고 지우고 싶은 부분을 클릭합니다.


16. [편집] - [트림/연장] 명령을 실행하고 유지할 커브를 클릭합니다. 클릭하는 부분에 따라 트림되는 부분이 다르므로 주의하도록 합니다.












17. 그림과 같이 커브를 정리합니다.


18. 엔티티를 선택하는 방법에는 몇 가지가 있습니다. 왼쪽 코너에서 오른쪽 코너로 드래그를 하면 선택 창 내부에 있는 엔티티가 선택됩니다.


19. 오른쪽에서 왼쪽으로 드래그하면 선택 창에 걸리는 엔티티가 모두 선택됩니다.


20. 왼쪽에서 오른쪽으로 드래그하고 **[F3]**키를 누르면 선택 창 바깥의 엔티티가 선택됩니다.


21. 오른쪽에서 왼쪽으로 드래그하고 **[F3]**키를 누르면 선택 창에 걸리는 바깥의 엔티티가 모두 선택됩니다.











22. [편집] - [대칭] 명령을 실행합니다.
[엔티티] - 중심선을 제외한 나머지 커브
[축 대칭 - 선] - 중심선
[복사]에 체크하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.


23. [대칭]을 사용했기 때문에 상단 수평 커브와 하단 수평 커브가 2개로 연결되어 있습니다.

24. **[수정 - 제도 - 중복 제거]** 명령을 실행합니다.

[선택] - [윈도우]로 변경 그림과 같이 드래그하여 엔티티를 선택하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

25. **[겹치는 리포트 제거]** 창에 결과가 표시됩니다.

26. 하나의 커브로 변경되었음을 확인할 수 있습니다.




27. **[삽입 - 제도 - 원과 호 - 중심]** 명령을 실행합니다.

[반지름] - [2]의 원을 임의의 위치에 삽입합니다.

28. [편집] - [이동/복사] 명령을 실행합니다. [엔티티] - 반지름 [2]의 원 [끝점] - 오른쪽 원의 중점을 클릭합니다.

29. [X] 방향의 빨간색 점을 클릭하여 [델타 X] - [18]을 입력하고 [적용] 버튼을 클릭합 니다.

30. [시작점]에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 [**재설정**]을 실행합니다.



31. [시작점] - 원의 중심을 클릭합니다.


32. 각도 핸들을 클릭하고 **[각도] - [120]**을 입력 합니다.

33. **[복사]**에 체크하고 **[3]**을 입력합니다. **[확인]** 버튼을 클릭합니다.

34. 하단의 상태바에서 **[색상] - [3]**번 **[선종류] - [2]**번으로 설정합니다.

35. **[삽입 - 제도 - 선 - 각도]** 명령을 실행합니다.

[도구 - 스냅 - 접점]을 사용하여 그림과 같이 커브를 삽입합니다.




36. 그림의 커브에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 [현재의 특성값으로 설정]을 실행합니다.

37. **[삽입 - 제도 - 선 - 각도]** 명령을 재실행하고 그림과 같이 커브를 삽입합니다.

38. **[편집 - 트림/연장]** 명령을 실행합니다. **[모드] - [첫번째]**로 설정하고 그림과 같이 커브 를 선택합니다.

39. [편집 - 경계로트림/연장] 명령을 실행합니다. [경계] - 2개의 수평커브 [커브] - 4개의 수직 커브를 클릭합니다. (커브의 유지할 부분을 클릭)




40. 그림의 커브에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 [엔티티로부터 특성 선택]을 실행니다.

41. 그림의 점선을 클릭합니다.

42. 커브의 특성이 변경됩니다.

43. **[삽입 - 제도 - 선 - 중심선]** 명령을 실행합니다.


[모드] - [원형 패턴의 축]으로 설정 왼쪽 상단과 하단의 원을 클릭하여 중심선을 삽입합니다.




44. [도구 - 옵션/등록정보] 명령을 실행합니다. [문서 등록정보] 탭의 [중심선]을 클릭하고 [색]을 빨간색으로 변경합니다.




45. [편집 - 선택 - 필터] 명령을 실행합니다. [속성] - [색] 선택 버튼을 클릭하고 작업 영역의 중심선을 클릭합니다. 마찬가지로 [선] 선택 버튼을 클릭하고 작업 영역의 중심선을 클릭하면 그림과 같이 중심선의 색과 선 종류가 자동으로 입력됩니다.



46. 필터가 적용되었기 때문에 드래그하면 그림 과 같이 중심선만 선택이 됩니다.




47. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 [엔티티로부터 특성 선택]을 실행합니다.



48. 빨간색 중심선을 클릭합니다.


49. 중심선 색상이 빨간색으로 모두 변경됩니다.

STEP 2 : 레이어 생성/편집




1. **[색상] - [5]**번으로 변경합니다.

[삽입 - 제도 - X 해칭] 명령을 실행하고 해칭을 삽입할 부분을 선택합니다.




2. 해칭에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 [등록정보]를 실행합니다. [여유1] - [2]로 수정하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.




3. 정면 뷰를 선택하고 [레이어] 도구에서 [새 레이어]를 클릭합니다.



4. [front]를 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.




5. 상부면 뷰를 선택하고 [레이어] 도구에서 [새 레이어]를 클릭합니다.




6. [top]을 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.




7. 히스토리 트리의 [레이어] 탭에 새로 만든 레이어가 추가됩니다. 전구 모양을 클릭하여 off시키면 작업 영역에 해당 엔티티는 표시되지 않습니다.






8. [top] 레이어의 이름을 [plan]으로 변경합니다.






9. [axis] 레이어를 추가해보겠습니다. 히스토리 트리에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하 여 [새 레이어]를 실행하고 [axis]를 입력합니다.



[속성] - [선] 선택 버튼을 클릭하고 작업 영역의 중심선을 선택합니다. [편집] - 서탠 - 모두1 명령을 심행하며 그림과


10. [편집 - 선택 - 필터] 명령을 실행합니다.

[편집 - 선택 - 모두] 명령을 실행하면 그림과 같이 중심선만 선택됩니다.




11. 중심선에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 **[등록정보]**를 실행합니다.

[레이어] 목록에서 [axis]를 선택하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.




12. [axis]의 전구 모양을 off시키면 중심선이 표시되지 않습니다.






13. **[dim_text]** 레이어를 추가합니다.

STEP 3 : 치수 및 문자 삽입/편집



1. [삽입 - 치수 - 스마트치수] 명령을 실행하여 치수를 삽입할 수직 커브를 클릭하여 왼쪽으로 드래그하면 치수가 표시되며, 원하는 위치에 클릭하여 배치합니다.

2. 커브 두 개를 클릭하여 각도를 삽입합니다.





3. 도구 모음 빈 영역에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 **[치수 속성]**을 클릭합니다.


4. [치수 속성] 도구에서 [문자 앞에 지름기호] 아이콘을 선택하고 수평 커브에 [Ø28]을 삽입합 니다. 도구 모음을 닫습니다.


5. 원을 클릭하여 **[Ø4]**를 삽입하고 필렛 부분을 클릭하여 **[R5]**를 삽입합니다.

6. 치수선을 더블 클릭하여 드래그하면 치수 위치를 변경할 수 있습니다.









7. **[삽입 - 절단면과 선 - 그룹으로 그리기]** 명령 을 실행합니다.

그림과 같이 두 점을 클릭(왼쪽부터)하고 [속성]을 실행합니다.


8. [절단면 선]을 클릭합니다.

[단면 문자] - [문자 크기와 연관됨]을 체크해제하고 [절단면 선 - 스타일]을 [Only thickenedportions]로 변경합니다.

[엔티티 등록정보] 창을 닫고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

9. 그림과 같이 절단면 선이 삽입됩니다.

10. **[삽입 - 제도 - 문자]** 명령을 실행합니다. **[멀티라인 모드]**에 체크하고 **[문자]** 입력 창에 그림과 같이 입력한 후 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.



11. **[원점] - [중간 중심]**으로 변경하여 원하는 위치에 배치하고 **[확인]** 버튼을 클릭합니 다.




12. 문자에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [**등록정보]**를 클릭합니다.

[글꼴&프레임]의 **[글꼴]**에서

[표준] - [맑은 고딕]

[크기] - [4mm]

[모양] - [굵게]로 설정하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.



13. 결과는 그림과 같습니다.