

# アセンブリ

# コース概要

コース概要 このコースでは、アセンブリの配置拘束、アニメーション、干渉チェック機能などを学習します。

配置拘束.e3

使用するファイル

Animation\_1.e3

Animation\_2.e3

check\_interferences.e3

# 目次

Step 1:	アセンブリ	3
Step 2:	アニメーションと干渉チェック	6

# Step 1: アセンブリ

#### 1. ツールバー



アセンブリツールバー

ソリッドツールバー(右側) 配置コマンド

# 2. コンポーネント

外部コンポーネントアセンブリファイルと部品ファイルは、互いにリンクをしています

アセンブリファイル、部品ファイルどちらかを更新した場合、双方に変更が適用されます

ローカルコンポーネントアセンブリファイル内のみに存在するコンポーネント

部品単体のファイルとしては、存在していません

#### 3. 配置拘束

#### 配置拘束.e3


#### 主な部品間の配置の種類


#### 「一致(面)」

整列: 逆方向

面同士が向き合いになります 先に選択した面のソリッドが移動側と なります(ここでは青のソリッド)


オフセットの距離も入力可能です






整列: 同一方向

面同士が同一の方向を向きます




#### 「平行」


面同士を平行(逆方向/同一方向)に します



#### 「軸合わせ(円柱面)」


円柱面と円柱面を選択し、 軸を同一にします






#### 「軸合わせ(エッジ)」


2 つの軸(エッジ)を一致させます



#### 「接線条件」


円柱面が面上を接するように 拘束されます






# 「一致(点)」

# 2点を一致させます




#### 「一致(面上)」

面上と点を一致させます




#### 「一致(曲線上)」

エッジと点を一致させます



# 1. アニメーション

#### Animation\_1.e3



1ーアニメーションリスト領域 5ー変化パー


2-アニメーション名 6-グラフィック領域

3-アニメーションコントロールボタン 7-グラフィック領域コントロールボタン

4-動き表示領域 8-機能ポタン


# 2. アニメーションの衝突検出

#### Animation\_2.e3



衝突を検出した際のフィードバックを設定可能です





結果を「干渉別」「要素別」に表示



一 干渉ソリッド作成ボタン 干渉部分を静的ソリッドとして作成



✓ ビジュアルブックマーク
✓ 干渉
✓ 元のビュー
✓ 干渉1

ビジュアルブックマーク作成ボタン

干渉ソリッドと元のビューをビジュアルブックマークに作成