2D 도면 옵션/속성/스타일

이 테스크에서는 주어진 도면에 치수를 삽입하는 방법과 사용자 스타일을 생성하기 위한 방법에 대해 이해하고, 다양한 치수와 Organize 포맷을 이용한 일반적 포맷을 생성하는 방법에 대해서 학습합니다.

TABLE OF CONTENTS

STEP 1 - 도면 속성과 스타일 수정

STEP 2 - 스타일 사용자 정의

STEP 3 - 치수 형식 수정


STEP 4 - 사용자정의 도면 형식 작성

STEP 5 - 기타 형식 작성


STEP 6 - 사용자 정의 형식 사용

STEP 7 - 세로좌표치수와 사용자 정의 스타일


STEP 1 - 도면 속성과 스타일 수정




1. [Start.e2] 파일을 엽니다.



2. **[삽입 - 치수 - 스마트 치수]** 명령을 실행하고 그림과 같이 치수 **[45]**를 삽입합니다.




3. 삽입한 치수에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭 하여 **[등록 정보]**를 실행합니다.




4. **[일반]** 항목은 **[색, 선 유형, 폭, 레이어]** 등의 등록정보를 포함합니다.




5. [치수] 항목은 엔티티 특성 외의 특수한 엔티티로 [치수] 항목 아래에 표시되는 목록과 같이일반 속성과는 다른 속성을 설정할 수 있습니다.



6. [치수] 항목 [색]을 클릭하여 생성된 치수 색을 확인합니다.



7. 그림과 같이 기존 선형 치수에서 마우스 오른 쪽 버튼을 클릭하여 [등록 정보]를 실행합니다.




8. 여기에 사용된 색은 현재 색과 다르며 [선]에도 체크되어 있지 않습니다.




9. **[도구 - 옵션/등록정보]** 명령을 실행하면 현재 스타일과 파라미터 설정을 확인할 수 있습 니다.

STEP 2 - 스타일 사용자 정의


ThinkDesign의 기능을 이용하여 치수 색, 방향, 위치, 화살표 모양, 측정 단위, 문자 높이 등을 스타일로 지정하여 사용자 정의할 수 있습니다. 사용자 정의는 도면을 표준화 하는 데에 도움을 줍니다.



- 1. **[형식 Organize 스타일]** 명령을 실행합니다
- [치수] 항목의 [현재]가 [Default(로딩된)]으로 설정되어 있습니다.



2. [라이브러리 - 시스템(읽기전용) - ISO]에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [현재로 설정]을 실행합니다.



3. **[불러온 - ISO]**에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 **[새 포맷]**을 실행합니다.




- 4. **[이름]**에 **[My Style]**을 입력하고 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.
- 이 스타일은 현재 스타일로 설정됩니다.




5. [치수 - 색] 항목을 클릭하고 그림과 같이 옵션을 설정합니다.



45 선택 빠; 이동 Ch.1×45 ♥♥ 치수 수정 형식/등록정보 편집 사이 현신 ✗ 지우기 🏃 치수 숨기기 보기 D 정보 엔티티로부터 특성 선택 현재의 특성값으로 설정 사용자 환경





6. [치수 - 선과 화살표] 항목을 클릭하여 [기호] - [얇고 닫힌 화살표]로 설정하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.


** 사용자 정의 스타일을 생성한 후 현재로 설정했지만 라이브러리에 저장되지는 않았습니다. 다른 도면에도 이러한 옵션 설정을 사용하려면 라이브러리에 저장하도록 합니다.

7. 기존 엔티티에 새로운 스타일을 적용할 수 있습니다.

치수 [45]에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [등록 정보]를 클릭합니다.

8. [치수 - 선과 화살표] 항목의 [적용]에서 [My Style(로딩된)]으로 설정하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

9. 치수 [45]를 추가 삽입합니다.



10. 치수를 삽입하면서 현재 스타일을 변경할 수

선택 목록에서 [엔티티 등록정보] 옵션을 클릭합 니다.



11. [치수 - 기호] 항목을 클릭하여 [직선형 - 기호]를 [문자 앞에 지름 기호]로 변경합니다.

☞ 🖰 스마트 치수 🔀 🙆 12. 치수 [25]의 위치를 지정합니다. 📵 엔티티 또는 점들


방향 자동 ▼

종류 길이 ▼


⊞┈ 치수 형식


■ - 엔티티 등록정보

☞ 자세한 옵션



13. 동일 방법으로 치수 [Ø18]을 삽입합니다.






14. 그림과 같이 치수 **[17]**을 삽입하면 지름 기호 가 표시됩니다.

스타일을 초기화시키기 전까지 이러한 변경 사항 은 계속 유지됩니다.

15. 현재 스타일을 초기화하기 위해 [재설정] 버튼을 클릭한 후에 치수 위치를 지정합니다.


STEP 3 - 치수 형식 수정



1. **[삽입 - 치수 - 스마트 치수]**를 클릭하여 홀 B 에 치수 **[10]**을 삽입합니다.

2. 각 각의 치수를 정렬할 수 있습니다.치수 [19]의 커브를 먼저 선택하고 다음으로 치수 [10]을 클릭합니다.

2D Drawing - Options/Properties/Styles




3. 문자 위치를 지정합니다.

치수 [Ø32]가 삽입됩니다.




4. 치수를 생성하면서 지름 기호를 추가할 수 있는 다른 방법이 있습니다. 선택 항목에서 [치수 형식]을 클릭합니다. [머리말 - 왼쪽]에 [<fdia>]를 입력하면

- ★ 치수 형식▼ 엔티티 등록정보
- 자세한 옵션



5. 치수 [Ø32]를 치수 [Ø18]에 정렬합니다.



6. 홀 B에 치수 [**Ø28**]을 삽입하고 명령을 종료합니다.




7. 사바입한 치수에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 [등록 정보]를 실행합니다.


[치수 - 측정] 항목의 [머리말 - 문서]가 [fdia]로 설정되어있는 것을 확인할 수 있습니다.

STEP 4 - 사용자 정의 도면 형식 작성


여러 가지 형식을 생성하는 방법에 대해 배워보도록 하겠습니다.



1. **[형식 - Organize - 포맷]** 명령을 실행합니다. **[치수]** 항목을 클릭하여 **[치수 포맷]**의 **[default]에** 서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 **[새 포맷]**을 실행합니다.



- 2. **[형식 명] [Diameter]**를 입력하고 **[확인]** 버튼을 클릭하면 **[치수 형식]**에 **[Diameter]** 가 추가됩니다.
- 이 형식은 현재로 설정되며 사용자 정의가 가능합니다.




3. **[치수 - 머리말/꼬리말]** 항목을 클릭하여 **[머리말 문자]**에 **[<fdia>]**를 입력합니다.



4. 새 형식을 추가하기 위해 [치수] 항목을 클릭하고 [치수 포맷]의 [새 포맷] 버튼을 클릭합니다.



5. 다음과 같은 메시지 창이 표시되면 [예] 버튼을 클릭합니다.




6. **[형식 명]**에 **[Thread]**를 입력합니다.



? X 형식 구성: 치수 - Thread □·치수 □ □ □ 머릿말/꼬리말 Thread ▾ 공차 정확도 M15X1.5 대칭 사용자 정의 텍스트 등 풍선기호 치수 포맷 ᆸ᠑반 = ... 일반 default 새 포맷 Diameter - Thread 확인 취소








7. [치수 - 머리말/꼬리말] 항목을 클릭하고 [머리말 문자] - [M] [꼬리말 문자] - [X1.5]를 입력합니다.

8. 새 형식을 추가하기 위해 [치수] 항목을 클릭하고 [치수 포맷]의 [새 포맷] 버튼을 클릭합니다.

- 9. 다음과 같은 메시지 창이 표시되면 **[예]** 버튼을 클릭합니다.
- 10. **[형식 명]**에 **[H7]**을 입력하여 새로운 형식을 생성합니다.







새 형식			ZZ
형식 명: Chamfer			
Citamilei	확인	취소	

11. **[머리말/꼬리말]** 항목의 옵션을 모두 체크 해 제합니다.


[공차] 항목을 클릭하여 그림과 같이 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

12. 다음의 메시지가 표시되면 **[예]**를 클릭합니다.

13. 모따기 치수에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [형식 - 새 치수 형식]을 실행합니다.

14. **[형식 명]**에 **[Chamfer]**를 입력하고 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.

STEP 5 - 기타 형식 작성




1. **[삽입 - 치수 - 스마트 치수]** 명령을 실행하여 **[치수 형식] - [H7]**을 선택합니다.


2. 치수 **[17]**을 삽입합니다.

3. [치수 형식] - [Thread]로 변경합니다.


4. 치수 **[M8X1.5]**를 삽입합니다.



5. [치수형식] - [Diameter]로 변경합니다.




6. 치수 **[Ø52]**를 삽입합니다.



7. 형식을 초기화하는 또 다른 방법은 기본 형식을 사용하는 것입니다.

[형식] 툴바를 클릭하고 [default]를 선택하여 현재로 설정합니다.



☞ 🍽 스마트 치수 💢 🙆

엔티티 또는 점들


8. 치수 [16]을 삽입합니다.



Ch.1

[서구 영식] - [Chammer]도 설정합니다. 모따기 커브를 클릭하여 치수를 삽입합니다.

Ch.5x45 °




10. **[크로스 해치]**에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 **[형식] - [새 일반 형식]**을 실행합니다.


- 11. **[형식 명] [Cross Hatch]**를 입력하고 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.
- 12. **[선]**에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 **[형식] [새 일반 형식]**을 실행합니다.


13. **[형식 명] - [Visible Line]**을 입력하고 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.


STEP 6 - 사용자 정의 형식 사용




1. [숨은선 원]에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [형식] - [새 일반 형식]을 실행합니다.










- 2. **[형식 명] [Hidden Line]**을 입력하고 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.
- 3. **[형식 Organize 포맷]** 명령을 실행하여 변경하고자 하는 형식을 더블 클릭합니다.

4. **[일반 - 일반]** 항목을 클릭하여 설정 값을 변 경할 수 있습니다.

5. **[삽입 - 제도 - 원과 호 - 중심]** 명령을 실행 합니다.

[점] - A의 중심 클릭

[반지름] - [12.5]를 입력하여 원을 삽입합니다.




6. **[형식]** 툴바를 클릭하고 **[Visible Line]**으로 변 경합니다.

7. [점] - A의 중심 클릭 [반지름] - [9]를 입력하여 원을 삽입합니다.


8. **[형식]** 툴바를 클릭하고 **[Cross Hatch]**로 변경 합니다.

9. [삽입 - 제도 - X-해칭] 명령을 실행합니다. 도면에 도시된 바와 같이 크로스 해치 형식을 적용할 영역을 선택하고 [확인] 버튼을 클릭합니 다.




10. [형식 - Organize - 포맷] 명령을 실행합니다. [일반] 항목의 [default]에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [현재로 설정]을 실행합니다. [확인] 버튼을 클릭하여 창을 닫습니다.


STEP 7 - 세로좌표치수와 사용자 정의 스타일



1. **[형식 - Organize - 스타일]** 명령을 실행합니다.


현재 스타일은 [My Style]입니다. [My Style]에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [세분화]를 실행합니다.





2. **[종류] - [기준 치수]**로 선택하고 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.


이제 모든 세분화된 스타일은 세로좌표 치수에 적용됩니다.




3. [치수 - 선과 화살표] 항목의 [화살표 - 기호] 를 [채워진 사선]으로 변경합니다.



4. [치수 - 선과 화살표 - 특화된] 항목에서 [치수 라인 보이기]를 체크 해제합니다.




5. **[삽입 - 치수 - 좌표]** 명령을 실행하고 그림의 교차점을 클릭합니다.



6. 선택된 선과 점으로부터 모든 세로좌표 치수 를 삽입하기 위해 [정렬된] [참조 편집]에 체크합 니다.


2D Drawing - Options/Properties/Styles




7. **[원점]**을 기준으로 클릭한 위치에 세로 좌표 치수가 정렬되어 생성됩니다.

8. 치수 [45]에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [등록정보]를 실행합니다.


[치수 - 색] 항목의 [문자]를 파란색으로 설정하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.




9. **[형식 - Organize - 스타일]** 명령을 실행하여 **[치수 - 색]** 항목의 **[색 - 문자]**를 파란색으로 변경하고 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.



10. 치수 문자 색이 파란색으로 변경됩니다. 다른 스타일에 속하는 치수 문자 색은 변경되지 않습니다.



11. 변경되지 않은 치수의 스타일을 변경하려면 [치수]에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [등록정보]를 실행하고 하단의 [옵션] 버튼을 클릭하여 [옵션 - 스타일 재설정]을 실행합니다.



12. 스타일을 다른 도면에 적용하려면 라이브러리를 저장해야합니다.

[형식 - Organize - 스타일] 명령을 실행합니다. [My Style]에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [라이브러리에 저장]을 실행합니다.