LC-25

Corrosion Humide des métaux

Corrosion au quotidien







- Cout se calcule en milliards billions de dollars par an
- Plus de 20% de la production de fer sert actuellement à remplacer du fer ayant rouillé

Diagramme Pourbaix Fer-Eau






Diagramme Pourbaix Fer-Eau



Convention de tracé: c = 1.10⁻⁶ mol.L⁻¹


Diagramme Pourbaix Cuivre-Eau





Opéra Garnier

Clou Agar-Agar



Gel agar–agar + ions Na+_(aq), Cl-_(aq):

- + Phenophtaléine
- + ferricyanure


Oxydation du fer

$$Fe_{(s)} = Fe_{(aq)}^{2+} + 2e^{-}$$

Réduction de l'eau et du dioxygène

$$\begin{cases} 2H_2O + 2e^- = 2HO_{(aq)}^- + H_{2(g)} \\ 2O_{2(aq)} + 2H_2O + 4e^- = 4HO_{(aq)}^- \end{cases}$$

Clou Agar-Agar



Gel agar-agar + ions Na⁺_(aq), Cl⁻_(aq):

- + Phenophtaléine vire au Fuschia si 8,2 < pH < 10
- + ferricyanure apparition d'ions hexacyanoferrate (II)


Oxydation du fer


$$Fe_{(s)} = Fe_{(aq)}^{2+} + 2e^{-}$$

Réduction de l'eau et du dioxygène

$$\begin{cases} 2H_2O + 2e^- = 2HO_{(aq)}^- + H_{2(g)} \\ 2O_{2(aq)} + 2H_2O + 4e^- = 4HO_{(aq)}^- \end{cases}$$

Goutte d'evans






Gradient de concentration en dioxygène dissout

Réduction de l'eau et du dioxygène

$$\begin{cases} 2H_2O + 2e^- = 2HO_{(aq)}^- + H_{2(g)} \\ 2O_{2(aq)} + 2H_2O + 4e^- = 4HO_{(aq)}^- \end{cases}$$

Concentration en dioxygène dissout plus important à la péripherie de la goutte

Electrozingage



Gel agar-agar + ions Na⁺_(aq), Cl⁻_(aq):

- + Phenophtaléine vire au Fuschia si 8,2 < pH < 10
- + ferricyanure apparition d'ions hexacyanoferrate (II)

Oxydation du fer

$$Fe_{(s)} = Fe_{(aq)}^{2+} + 2e^{-}$$

Réduction de l'eau et du dioxygène

$$\begin{cases} 2H_2O + 2e^- = 2HO_{(aq)}^- + H_{2(g)} \\ 2O_{2(aq)} + 2H_2O + 4e^- = 4HO_{(aq)}^- \end{cases}$$