

Чек-лист для оператора. Концепт 1

Дата фиксации: 2026-06-15

Перед съемкой

- сверить приоритетные слайды;
- проверить площадку и свет;
- убрать лишних людей и лишние предметы из кадра;
- проверить СИЗ у участников;
- подготовить общий, средний и крупный план на каждый важный блок.

Снимать обязательно

- руки;
- точку зацепки;
- ветви стропа и угол;
- положение груза;
- бирку и маркировку крупно;
- дефект крупно;
- сигналы руками полностью;
- безопасную позицию людей.

Правило съемки

- один ролик = одна мысль;
- длина 20-60 секунд;
- сначала общий план ситуации;
- потом средний план действия;
- потом крупный план ключевого места;
- конец на правильном результате или Стоп.

Особый акцент

- правильные точки строповки;
- центр тяжести;
- длинномерный груз;
- выбраковка;
- крюк, замок, коуш, звено, траверса;
- сигнальщик;
- старший стропальщик;
- полный цикл одной операции.

Нельзя

- снимать реальное опасное нарушение в движении;
- закрывать руками точку зацепки;
- уводить жест сигнала из кадра;
- делать крупный план в тени;
- снимать брак так, что его не видно.

Имена файлов

- S08_tochka-stropovki_photo_close_01.jpg
- S25_hook-lock_video_check_01.mp4
- S30_signalman_video_01.mp4

Финальная проверка

- по каждому приоритетному слайду есть рабочий дубль;
- общий, средний и крупный планы сняты;
- крупные планы читаются без пояснений;
- файлы названы по номерам слайдов.