

Чек-лист для съемочной группы. Концепт 1

Дата фиксации: 2026-06-15

Перед съемкой

- сверить номера слайдов и приоритетные блоки;
- назначить ответственного за безопасность;
- подготовить исправные грузы, стропы, захваты, СИЗ;
- дефекты снимать только на выведенных из эксплуатации образцах;
- убрать из кадра лишних людей и лишние предметы;
- подготовить читаемые бирки, маркировку, паспорт стропа.

Снять обязательно

- оценка груза;
- правильные точки строповки;
- ошибки без реального риска;
- центр тяжести и пробный подъем;
- длинномерный груз;
- виды стропов и захватов;
- бирка, маркировка, паспорт;
- дефекты и выбраковка;
- крюк, замок, коуш, звено, траверса;
- сигналы стропальщика, сигнальщик, старший стропальщик;
- полный цикл одной операции;
- опасная зона и риск у ЛЭП.

На каждый важный блок

- общий план;
- средний план;
- крупный план действия, дефекта или жеста;
- дубль как правильно;
- дубль что не так, если это безопасно.

В кадре должно быть видно

- руки;
- точка зацепки;
- положение ветвей и угол;
- положение груза;
- безопасная позиция людей;
- дефект крупно;
- сигнал рукой полностью.

Видео

- один ролик = одна мысль;
- длина 20-60 секунд;
- без рывков камеры;
- старт сразу с ситуации;
- конец с правильным результатом или Стоп.

Нельзя

- снимать реальное опасное нарушение в динамике;
- поднимать груз ради красивого кадра;
- оставлять людей под грузом;
- использовать строп без бирки как правильный пример.

Имена файлов

- S08_tochka-stropovki_photo_close_01.jpg
- S29_signaly_video_full-cycle_01.mp4

Приоритетные видео

6, 8, 10, 12, 15, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 31, 34, 38

Финальная проверка

- по каждому приоритетному слайду есть ролик;
- по каждому сложному блоку есть крупный план;
- по дефектам есть библиотека фото;
- по сигналам есть библиотека фото и видео.