



RAPPORT D'AUDIT

Bien vouloir auditer l'opportunité de l'achat des pneus;CH558822;CH5589;CH548051;CH564718;LT664DM. Pneus LT190JJ;LTR095AN;LTTR096AN;LTTR844AN;LT655JV

Chef de mission :
Abigaïl GUIABEU

Plan : Plan de l'année 2026 en cours (2026)

Période : 24/06/2026 - 10/07/2026

Nb. constats :
5

CONSTATS

5

RECOMMANDATIONS

2

TICKETS
GLPI

0

CRITIQUES

0

MAJEURS

0

MINEURS

0

● CONTEXTE DE LA MISSION

Description de la mission : Réaliser un audit de l'opportunité de l'achat des pneumatiques destinés aux véhicules CH558822, CH5589, CH548051, CH564718, LT664DM, LT190JJ, LTR095AN, LTTR096AN, LTTR844AN et LT655JV. La mission consiste à vérifier la nécessité du remplacement des pneus au regard de leur état, du kilométrage parcouru, des interventions antérieures et du respect des procédures internes, afin de s'assurer que les achats envisagés sont justifiés, conformes aux exigences de sécurité et économiquement pertinents.

● OBJECTIFS DE L'AUDIT

Vérifier que les demandes d'achat de pneumatiques sont techniquement justifiées, conformes aux procédures internes et économiquement pertinentes, afin de prévenir les achats injustifiés et d'assurer une gestion optimale des coûts de maintenance de la flotte.

● PÉRIMÈTRE DE L'AUDIT

La présente mission couvre le processus de gestion du parc pneumatique du Groupe SOREPCO, depuis l'achat et la réception des pneus jusqu'à leur montage, leur suivi kilométrique et leur remplacement. L'audit porte sur un échantillon de véhicules extrait du tableau de bord DS25431, incluant des véhicules acquis à l'import, des véhicules présentant des compteurs kilométriques défaillants, un véhicule sinistré ainsi qu'une demande d'approbation d'achat en cours (SRC-E01-25). La période analysée s'étend de 2023, date de montage des pneus sur certains véhicules, à juillet 2026, date des derniers relevés kilométriques disponibles. L'analyse s'appuie sur le référentiel constitué par la Procédure de Gestion des Pneus de janvier 2026

● MÉTHODOLOGIE

Elle s'est appuyée sur le rapprochement des données kilométriques issues des compteurs véhicules avec les relevés GPS lorsque les compteurs étaient défaillants, l'examen des numéros de série des pneus pour évaluer leur âge à la livraison, ainsi que la revue des circuits d'approbation des commandes de pneus. Les constats ont ensuite été analysés au regard de la Procédure de Gestion des Pneus de janvier 2026 afin d'identifier les écarts de conformité et d'en évaluer les causes et les risques associés

● SYNTHÈSE DES CONSTATS

#	CONSTAT	NIVEAU DE RISQUE	CAUSE	IMPACT	SCORE
1	Réception de pneus non conformes sur véhicules acquis à l'import	Élevé	Achats des véhicules d'occasion	Risque sécuritaire élevé (éclatement de pneu, accident), risque de non-conformité réglementaire	-
2	Compteurs kilométriques défaillants sans dispositif de suivi alternatif fiabilisé	Modéré	Tableau de bord défaillant	Risque de remplacement des pneus non aligné sur l'usure réelle (sur- ou sous-remplacement), fiabilité réduite des données	-
3	Absence de traçabilité kilométrique sur véhicule sinistré	Faible	sinistre du vehicule	Impossibilité de retracer l'historique d'usure des pneus antérieurs au sinistre, limitant l'analyse de conformité.	-
4	Donnée kilométrique incomplète	Faible	Mauvais usage du véhicule	dépense de l'entreprise	-
5	Absence de compteur horaire sur demande d'approbation d'achat de pneus	Modéré	Compteur horaire en panne	-	-

● RECOMMANDATIONS

#	TITRE	PLAN D'ACTION	DATE CIBLE	DÉPARTEMENT	AFFECTATION	STATUT
1	Remplacement des pneus usés sur l'ensemble des véhicules concernés	-Procéder au remplacement immédiat des pneus sur les véhicules suivants : CH558822, CH558916, CH548051, CH564718 (pneus fissurés/rechapés, âge moyen 12 ans), LT664DM, LT076BS, LTTR844AU (compteurs en panne, kilométrage GPS élevé), LT190JJ (véhicule sinistré) et LTTR096AN, LT655JV. - Documenter chaque remplacement (date, kilométrage GPS ou compteur, numéro de série des nouveaux pneus) dans le GMAO.	30/07/2026	-	Abigaïl GUIABEU	DRAFT
2	rocéder au remplacement immédiat des pneus sur les véhicules suivants : CH558822, CH558916, CH548051, CH564718 (pneus fissurés/rechapés, âge moyen 12 ans), LT664DM, LT076BS, LTTR844AU (compteurs en panne, kilométrage GPS	Convoquer le chauffeur affecté au véhicule LTTR095AN pour obtenir des explications sur l'incomplétude de la donnée kilométrique (31 200 km). Demander la justification de l'usage du véhicule sur la période concernée (carnet de bord, ordres de mission, etc.). Confronter les déclarations du chauffeur aux données GPS disponibles, le cas échéant. En cas d'anomalie	30/07/2026	-	Abigaïl GUIABEU	DRAFT

#	TITRE	PLAN D'ACTION	DATE CIBLE	DÉPARTEMENT	AFFECTATION	STATUT
	élevé), LT190JJ (véhicule sinistré) et LTTR096AN, LT655JV. Documenter chaque remplacement (date, kilométrage GPS ou compteur, numéro de série des nouveaux pneus) dans le GMAO.	avérée (sous-déclaration, usage non autorisé), engager la procédure disciplinaire ou de sensibilisation appropriée				

● PLAN D'ACTION

#	ACTION (RECOMMANDATION)	PLAN D'ACTION DÉTAILLÉ	DATE PRÉVUE	DÉPARTEMENT RESPONSABLE	RESPONSABLE(S)	STATUT
1	Remplacement des pneus usés sur l'ensemble des véhicules concernés	-Procéder au remplacement immédiat des pneus sur les véhicules suivants : CH558822, CH558916, CH548051, CH564718 (pneus fissurés/rechapés, âge moyen 12 ans), LT664DM, LT076BS, LTTR844AU (compteurs en panne, kilométrage GPS élevé), LT190JJ (véhicule sinistré) et LTTR096AN, LT655JV. - Documenter chaque remplacement (date, kilométrage GPS ou compteur, numéro de série des nouveaux pneus) dans le GMAO.	30/07/2026	-	Abigaïl GUIABEU	DRAFT
2	Procéder au remplacement immédiat des pneus sur les véhicules suivants : CH558822, CH558916, CH548051, CH564718 (pneus fissurés/rechapés, âge moyen 12 ans), LT664DM, LT076BS, LTTR844AU (compteurs en panne, kilométrage GPS élevé), LT190JJ (véhicule sinistré) et LTTR096AN, LT655JV. Documenter chaque remplacement (date, kilométrage GPS ou compteur, numéro de série des nouveaux pneus) dans le GMAO.	Convoquer le chauffeur affecté au véhicule LTTR095AN pour obtenir des explications sur l'incomplétude de la donnée kilométrique (31 200 km). Demander la justification de l'usage du véhicule sur la période concernée (carnet de bord, ordres de mission, etc.). Confronter les déclarations du chauffeur aux données GPS disponibles, le cas échéant. En cas d'anomalie avérée (sous-déclaration, usage non autorisé), engager la procédure disciplinaire ou de sensibilisation appropriée	30/07/2026	-	Abigaïl GUIABEU	DRAFT

● TICKETS GLPI LIÉS À LA MISSION

● CONCLUSION

L'audit du parc pneumatique de SOREPCO a révélé des non-conformités sur l'ensemble des véhicules échantillonnés : pneus non conformes à l'import, compteurs kilométriques défaillants, absence de traçabilité sur un véhicule sinistré . Il est recommandé de procéder au remplacement des pneus concernés, et procédé à l'interpellation du chauffeur LTTR095AN .

AUDITEUR
Abigaïl GUIABEU

CHEF SERVICE AUDIT

Signature

Signature