

Vista Park

Resumo financeiro

COBERTURA — Cláudio e Ana

Deve à Absoluta

Item	Valor
Forro a ser feito na unidade abaixo	R\$ 3.070,65
Ponto de gás adicionado na área de serviço	R\$ 500,00
Revestimentos	R\$ 67.210,15
Vinílico Clicado	R\$ 6.844,80
Rodapé Poliestireno	R\$ 2.125,50
Marmoraria	R\$ 114.200,00
Banco de Alvenaria + Base de Alvenaria Banheira	R\$ 2.000,00
Louças e Metais (Deca)	R\$ 25.631,18
Upgrade Louças e Metais Deca	R\$ 5.334,32
Alterações Elétricas	R\$ 550,00
Subtotal Absoluta	R\$ 227.466,60

Vidros

Item	Valor
Envidraçamento	R\$ 87.556,75
Subtotal Vidros	R\$ 87.556,75

Piscina

Item	Valor
Aquecimento	R\$ 16.890,00
Subtotal Piscina	R\$ 16.890,00

Infra de Ar Condicionado

Item	Valor
Instalação (11 máquinas x R\$ 1.955,88)	R\$ 21.514,68
Subtotal Infra AC	R\$ 21.514,68

Total Unidade Cobertura

R\$ 353.428,03

Vista Park

Resumo financeiro

UNIDADE 32 — Larissa e Pedro

Deve à Absoluta

Item	Valor
Ponto de gás adicionado na área de serviço	R\$ 500,00
Vinílico Clicado	R\$ 6.844,80
Rodapé Poliestireno	R\$ 2.125,50
Base de Alvenaria Banheira	R\$ 500,00
Marmoraria	R\$ 34.800,00
Subtotal Absoluta	R\$ 44.770,30

Vidros

Item	Valor
Envidraçamento	R\$ 24.761,75
Subtotal Vidros	R\$ 24.761,75

Infra de Ar Condicionado

Item	Valor
Instalação (6 máquinas x R\$ 1.955,88)	R\$ 11.735,28
Subtotal Infra AC	R\$ 11.735,28

Total Unidade 32	R\$ 81.267,33
-------------------------	----------------------

Vista Park

Resumo financeiro

RESUMO GERAL — Cobertura + Unidade 32

Categoria	Cobertura	Unidade 32	Total Geral
Absoluta	R\$ 227.466,60	R\$ 44.770,30	R\$ 272.236,90
Vidros	R\$ 87.556,75	R\$ 24.761,75	R\$ 112.318,50
Piscina	R\$ 16.890,00	—	R\$ 16.890,00
Infra de Ar Condicionado	R\$ 21.514,68	R\$ 11.735,28	R\$ 33.249,96
TOTAL	R\$ 353.428,03	R\$ 81.267,33	R\$ 434.695,36