











FR1-1







FR2-2






























CONECTOR FRONTAL



CONECTOR TRASEIRO



(!) Isso aparenta estar errado.
Há ainda 2 unidades disponíveis na pastilha 4B.
Por que não usa-las aqui?

