Instrucciones de Salto Condicional

Instrucciones:

Condición	Instrucción	Bits de Estado:	Instrucción	Bits de Estado:
	(con signo)		(sin signo)	
=	JE	ZF = 1	JE	ZF = 1
≠	JNE	ZF = 0	JNE	ZF = 0
>	JG	ZF = 0 y SF=OF	JA	ZF = 0 y CF = 0
	JNLE	Z1 - 0 y 31 - 01	JNBE	
≥	JGE	SF = OF	JAE	CF = 0
	JNL	3F = OF	JNB	
<	JL	SF ≠ OF	JB	CF = 1
	JNGE	3F ≠ OF	JNAE	CI = I
≤	JLE	ZF = 1 ó SF ≠ OF	JBE	ZF = 1 ó CF = 1
	JNG	Zr = 103r ≠ Or	JNA	

Saltos condicionales de acuerdo a los Bits de Estado:

Instrucción	Bit de Estado	Instrucción	Bit de Estado
JO	OF = 1	JNO	OF = 0
JC	CF = 1	JNC	CF = 0
JZ	ZF = 1	JNZ	ZF = 0
JS	SF = 1	JNS	SF = 0

Saltos condicionales no basados en el registro de Estado:

Instrucción	Condición	
JCXZ	Salta si CX = 0	
JECXZ	Salta si ECX = 0	