Dht11 Driver.vhd

```
--Dht11 Driver
--直接輸出濕度(DHT11 DBoH)及溫度(DHT11 DBoT):integer(0~255:8bit)
--107.01.01版
--EP3C16Q240C8 50MHz
Library IEEE;
                               --連結零件庫
Use IEEE.std logic 1164.all;
                               --引用套件
Use IEEE.std logic unsigned.all; --引用套件
entity Dht11 Driver is
   port(DHT11 CLK, DHT11 RESET:in std logic;
       --DHT11 CLK: 781250Hz (50MHz/2^6:1.28us:FD(5))操作速率,重置
        DHT11 DBo:out std logic vector(7 downto 0);
        --DHT11 driver 資料輸出
        DHT11 RDp:in integer range 0 to 7;--資料讀取指標
        DHT11 tryN:in integer range 0 to 7;--錯誤後嘗試幾次
        DHT11 ok, DHT11 S:buffer std logic;
        --DHT11 driver 完成作業旗標,錯誤信息
        DHT11 DBoH, DHT11 DBoT: out integer range 0 to 255);
        --直接輸出濕度及溫度
end entity Dht11_Driver;
architecture Albert of Dht11 Driver is
   signal S B, bit01, response: std logic; --start bit,接收位元
   signal ss:std logic vector(1 downto 0);--執行狀態
   signal isdata:integer range 0 to 3;
                                     --資料狀態
   signal dp,d8:integer range 0 to 7; --資料位元操作指標
   signal dbit:std logic vector(6 downto 0); -- byte
   signal chK SUM:std logic vector(7 downto 0);--查和
   type DDataT is array(0 to 4) of std logic vector(7 downto 0);
   --資料緩衝區格式
   signal dd:DDataT; --資料緩衝區
   signal tryNN:integer range 0 to 7; --錯誤後嘗試幾次
   signal Timeout:std logic vector(21 downto 0); -- timeout 計時器
   signal tryDelay:integer range 0 to 31;
begin
DHT11 DBoH<=conv integer(dd(4));--直接輸出濕度(integer)
DHT11 DBoT<=conv integer(dd(2));--直接輸出溫度(integer)
--DHT11 DBo 由 DHT11 RDp 選取輸出項
DHT11 DBo<=dd(DHT11 RDp) when DHT11 RDp<5 else
          chK SUM when DHT11 RDp=5 else (others=>'1');--上傳資料
DHT11 D io<='Z' when DHT11 RESET='0' or S B='1' else '0';
--DHT11 data io 操作
DHT11:process(DHT11 CLK, DHT11 RESET)
begin
```

```
if DHT11 RESET='0' then
   S B<='0';
                         --start bit
   dp \le 4;
                         --讀取 5byte
   d8 <= 7;
                         --讀取 8bit
   isdata<=2;
                         -- 資料狀態
   DHT11 ok<='0';
                        --未完成作業
   DHT11 S<='0';
                         --解除作業失敗
   tryNN<=DHT11_tryN;</pre>
                       --錯誤後嘗試幾次
   ss<="00";
                         --執行狀態由1開始
   Timeout<=(others=>'0'); --timeout 計時器歸零
   tryDelay<=11;
   --11:約2.5ms,12:約5ms,13:約10ms,14:約21ms~18ms,15:約42ms~18ms
elsif rising edge (DHT11 CLK) and DHT11 ok='0' then
   Timeout<=Timeout+1; --計時
   case ss is
       --restart or Send request
       when "00"=> --產生封包起始信號(主機要求讀取溫濕度資料)
       --重啟 (restart:D_io->'Z')or(start bit:D_io->'0')
           if Timeout(tryDelay)='1' then
           --start bit (最好能在 2ms 以上較穩定) Request DHT11
              tryDelay<=11;
              --11:約2.5ms,12:約5ms,13:約10ms,14:約21ms,15:約42ms
              S B<=not S B;
                                   --輸出控制位元
              Timeout<=(others=>'0');--重起計時
              ss<="0" & not S B; --執行狀態下一步
              chK_SUM<=(others=>'0'); --查和歸零
              response <= '0';
                                    --愈時內定選擇
           end if;
       --wait DHT11 Response pull low
       when "01"=>--等待 DHT11 回應(約 80μs 低態)
         if DHT11 D io='0' then
              Timeout<=(others=>'0');
              if isdata=0 then --reciver bit
                  d8 <= d8 - 1;
                               --應接收位元數遞減
                  if d8=0 then --已收到8bit
                     dp<=dp-1; --應接收筆數遞減
                     dd(dp)<=dbit & bit01;</pre>
                     --接收位元及存入資料緩衝區
                     if dp<4 then
                         chK SUM<=chK SUM+dd(dp+1); --計算查和
                     end if;
                     ss<="10"; --執行狀態下一步 pull high
                  else
                     dbit<=dbit(5 downto 0)&bit01;--接收位元
                     ss<="10"; --執行狀態下一步 pull high
                  end if;
                  isdata<=isdata-1;
                 ss<="10"; --執行狀態下一步 pull high
              end if;
           elsif Timeout=38 then --約 49us
              bit01<='1'; --接收位元 0-->1
```

```
--約 Response (error) 21ms>11~13ms
                  --或 DHT11 No data Response(error) 約 164us
              elsif (Timeout(14)='1'and response='0')
                      or(Timeout(7)='1'and response='1') then
                  ss<="11";
                              --執行狀態下一步(錯誤處理)
              end if;
           --wait DHT11 Response pull high
           when "10"=>
              if DHT11 D io='1' then
                  Timeout<=(others=>'0'); --重起計時
                  bit01<='0';
                                        --接收位元預設 ○
                  if dp=7 then --(已讀取 40bit)stop bit
                      if chK SUM=dd(0) then
                         DHT11_ok<='1'; --作業已正確完成
                         ss<="11"; --執行狀態下一步(錯誤處理)
                      end if;
                  else
                      ss<="01";
                                        --執行狀態下一步
                  end if;
              elsif Timeout(7)='1' then--DHT11 No Response(error) 7
                  ss<="11"; --執行狀態下一步(錯誤處理) --約 164us
              end if;
           when others=>
                                        --"11"錯誤處理
              if tryNN/=0 then
                  tryNN<=tryNN-1;</pre>
                                        --嘗試錯誤數遞減
                  Timeout<=(others=>'0'); --重起計時
                  dp \le 4;
                                        --應接收筆數
                  d8 <= 7;
                                        --應接收位元數
                  isdata<=2;
                                        --開始階段
                                        --約暫停 1.4s
                  tryDelay<=20;
                  ss<="00";
                                        --restart
              else
                  DHT11 ok<='1';
                                        --作業已完成
                  DHT11 S<='1';
                                        --作業失敗
              end if;
    end case;
   end if;
end process;
end Albert;
```

CH10 DHT11 1.vhd

```
--DHT11 溫濕度感測器測試:1 wire+中文 LCM 顯示
--107.01.01 版
--EP3C16Q240C8 50MHz LEs:15,408 PINs:161 ,gckp31 ,rstP99
```

```
Library IEEE;
                                 --連結零件庫
Use IEEE.std logic 1164.all;
                                 --引用套件
Use IEEE.std logic unsigned.all;
                                 --引用套件
use ieee.std logic arith.all;
                                 --引用套件
entity CH10 DHT11 1 is
port(gckp31,rstP99:in std logic;
                                 --系統頻率,系統 reset
    --DHT11
    DHT11 D io:inout std logic;
                                 --DHT11 i/o
    --LCD 4bit 介面
   DB io:inout std logic vector(3 downto 0);
    RSo, RWo, Eo: out std logic
    );
end entity CH10 DHT11 1;
architecture Albert of CH10 DHT11 1 is
 component DHT11 driver is
       port(DHT11 CLK, DHT11 RESET:in std_logic;
       --DHT11 CLK:781250Hz(50MHz/2^6:1.28us:FD(5))操作速率,重置
            DHT11 D io:inout std logic; --DHT11 i/o
            DHT11 DBo:out std logic vector(7 downto 0);
            --DHT11 driver 資料輸出
            DHT11 RDp:in integer range 0 to 7; --資料讀取指標
            DHT11 tryN:in integer range 0 to 7;--錯誤後嘗試幾次
            DHT11 ok, DHT11 S:buffer std logic;
            --DHT11 driver 完成作業旗標,錯誤信息
            DHT11 DBoH, DHT11 DBoT: out integer range 0 to 255);
            --直接輸出濕度及溫度
   end component DHT11 driver;
   signal DHT11 CLK, DHT11 RESET:std_logic;
   --DHT11 CLK: 781250Hz (50MHz/2^6:1.28us:FD(5))操作速率,重置
   signal DHT11 DBo:std logic vector(7 downto 0);
   --DHT11 driver 資料輸出
   signal DHT11_RDp:integer range 0 to 7; --資料讀取指標 5~0
   signal DHT11 tryN:integer range 0 to 7:=3; --錯誤後嘗試幾次
   signal DHT11_ok, DHT11_S:std_logic;
   --DHT11 driver 完成作業旗標,錯誤信息
   signal DHT11 DBoH, DHT11 DBoT: integer range 0 to 255;
   --直接輸出濕度及溫度
   --中文 LCM 4bit driver(WG14432B5)
   component LCM 4bit driver is
   port (LCM CLK, LCM RESET:in std logic; --操作速率,重置
        RS,RW:in std logic; --暫存器選擇,讀寫旗標輸入
        DBi:in std logic vector(7 downto 0);--LCM 4bit driver 資料輸入
        DBo:out std logic vector(7 downto 0); -- LCM 4bit driver 資料輸出
        DB io:inout std logic vector(3 downto 0); --LCM DATA BUS介面
        RSo, RWo, Eo: out std logic; --LCM 暫存器選擇,讀寫,致能介面
        LCMok, LCM S:out boolean --LCM 4bit driver 完成, 錯誤旗標
```

```
end component;
   signal LCM RESET,RS,RW:std logic;
   --LCM 4bit driver 重置, LCM 暫存器選擇, 讀寫旗標
   signal DBi, DBo:std logic vector(7 downto 0);
   --LCM 4bit driver 命令或資料輸入及輸出
   signal LCMok, LCM S:boolean; --LCM 4bit driver 完成作業旗標,錯誤信息
   signal FD:std logic vector(24 downto 0);--除頻器
   signal times:integer range 0 to 2047; --計時器
   --中文 LCM 指令&資料表格式:
   --(總長,指令數,指令...資料.....)
   --英數型 LCM 4 位元界面,2 列顯示
   type LCM T is array (0 to 20) of std logic vector(7 downto 0);
    constant LCM IT:LCM T:=(X"0F",X"06",--中文型 LCM 4 位元界面
       "00101000","00101000","00101000",--4 位元界面
       "00000110", "00001100", "00000001",
       --ACC+1 顯示幕無移位,顯示幕 on 無游標無閃爍,清除顯示幕
       X"01", X"48", X"65", X"6C", X"6C", X"6F", X"21", X"20", X"20",
       X"20", x"20", X"20", X"20"); --Hello!
    --LCM=1:第一列顯示區 DHT11 測濕度 %RH
   signal LCM 1:LCM T:=(X"15",X"01",
                                             --總長,指令數
       "00000001",
                         --清除顯示幕
       --第1列顯示資料
       X"44",X"48",X"54",X"31",X"31",X"20",X"B4",X"FA",X"C0",
       X"E3", X"AB", X"D7", X"3D", X"30", X"30", X"25", X"52", X"48");
       --DHT11 測濕度 %RH
       --LCM=1:第二列顯示區 DHT11 測溫度 °C
   signal LCM 12:LCM T:=(X"15",X"01",
                                             --總長,指令數
                          "10010000",
                                            --設第二列 ACC 位置
                          --第2列顯示資料
       X"44", X"48", X"54", X"31", X"31", X"20", X"B4", X"FA", X"B7",
       X"C5", X"AB", X"D7", X"3D", X"30", X"30", X"20", X"A2", X"4A");
       --DHT11 測溫度 ℃
    --LCM=2:第一列顯示區 DHT11 資料讀取失敗
    signal LCM 2:LCM T:=(X"15",X"01",
                                             --總長,指令數
                          "00000001",
                                             --清除顯示幕
                          --第1列顯示資料
       X"44",X"48",X"54",X"31",X"31",X"20",X"B8",X"EA",X"AE",
       X"C6", X"C5", X"AA", X"A8", X"FA", X"A5", X"A2", X"B1", X"D1");
       --DHT11 資料讀取失敗
   signal LCM com data,LCM com data2:LCM T;
   signal LCM INI:integer range 0 to 31;
   signal LCMP RESET, LN, LCMPok:std logic;
   signal LCM, LCMx:integer range 0 to 7;
begin
```

```
DHT11 CLK<=FD(5);--DHT11 CLK:781250Hz(50MHz/2^6:1.28us:FD(5))操作速率
U2: DHT11 driver port map(
       DHT11 CLK, DHT11 RESET,
       --DHT11 CLK: 781250Hz (50MHz/2^6:1.28us:FD(5))操作速率,重置
       DHT11_D_io, --DHT11 i/o
       DHT11 DBo,
                      --DHT11_driver 資料輸出
       DHT11 RDp,
                         --資料讀取指標
       DHT11 tryN, --錯誤後嘗試幾次
       DHT11 ok, DHT11 S, DHT11 DBoH, DHT11 DBoT);
       --DHT11 driver 完成作業旗標,錯誤信息,直接輸出濕度及溫度
--中文 LCM
LCMset: LCM 4bit driver port map(
   D(7), LCM RESET, RS, RW, DBi, DBo, DB io, RSo, RWo, Eo, LCMok, LCM S);
   --LCM 模組
DHT11P Main:process(FD(17))
begin
   if rstP99='0' then --系統重置
       DHT11 RESET<='0'; --DHT11 準備重新讀取資料
                       --中文 LCM 初始化
       LCM <= 0;
       LCMP RESET<='0'; --LCMP 重置
   elsif rising edge(FD(17)) then
       LCMP RESET<='1'; --LCMP 啟動顯示
       if LCMPok='1' then
                                    --DHT11 driver 尚未啟動
           if DHT11 RESET='0' then
              DHT11_RESET<='1'; --DHT11 資料讀取
              times<=400;
                                    --設定計時
           elsif DHT11_ok='1' then --DHT11 讀取結束
              times<=times-1;
                                    --計時
                                  --時間到
              if times=0 then
                  LCM <= 1;
                                    --中文 LCM 顯示測量值
                  LCMP_RESET<='0'; --LCMP 重置
                  DHT11 RESET<='0'; --DHT11 準備重新讀取資料
              elsif DHT11 S='1' then --資料讀取失敗
                  LCM <= 2;
                                --中文 LCM 顯示 DHT11 資料讀取失敗
              end if;
           end if;
      end if;
   end if;
end process DHT11P Main;
--DHT11 LCM 顯示
LCM 1(17) \le 0.011 &conv std logic vector (DHT11 DBoH mod 10,4);
-- 擷取個位數
LCM 1(16) \le 0.011 &conv std logic vector((DHT11 DBoH/10) mod 10,4);
-- 擷取十位數
LCM 12(17) <= "0011" &conv std logic vector (DHT11 DBoT mod 10,4);
-- 擷取個位數
LCM 12(16) \le 0.011 &conv std logic vector((DHT11 DBoT/10) mod 10,4);
-- 擷取十位數
--中文 LCM 顯示器-----
```

```
--中文 LCM 顯示器
--指令&資料表格式:
--(總長,指令數,指令...資料......
LCM P:process(FD(0))
   variable SW:Boolean;
                                  --命令或資料備妥旗標
begin
   if LCM/=LCMx or LCMP RESET='0' then
     LCMx<=LCM;
                                  --記錄選項
      LCM RESET<='0';</pre>
                                  --LCM 重置
      LCM INI<=2;
                                  --命令或資料索引設為起點
      LN<='0';
                                  --設定輸出1列
      case LCM is
          when 0=>
            LCM_com_data<=LCM_IT; --LCM 初始化輸出第一列資料 Hello!
          when 1=>
            LCM com data<=LCM 1; --輸出第一列資料
             LCM com data2<=LCM 12; --輸出第二列資料
             LN<='1';
                        --設定輸出2列
          when others =>
            LCM com data<=LCM 2; --輸出第一列資料
       end case;
      LCMPok<='0';
                                 --取消完成信號
      SW:=False;
                                  --命令或資料備妥旗標
   elsif rising edge(FD(0)) then
       if SW then
                               --命令或資料備妥後
         LCM RESET<='1';</pre>
                            --啟動 LCM_4bit_driver_delay
          SW:=False;
                               --重置旗標
      elsif LCM RESET='1' then --LCM 4bit driver delay 啟動中
          if LCMok then --等待 LCM 4bit driver delay 完成傳送
             LCM_RESET<='0'; --完成後 LCM 重置
          end if:
      elsif LCM INI<LCM com data(0) and LCM INI<LCM com data'length</pre>
       --命令或資料尚未傳完
          if LCM_INI<=(LCM_com_data(1)+1) then--選命令或資料暫存器
             RS<='0';
                              --Instruction reg
          else
             RS<='1';
                               --Data reg
          end if;
          RW<='0';
                               --LCM 寫入操作
          DBi<=LCM_com_data(LCM_INI); --載入命令或資料
          LCM INI<=LCM INI+1; --命令或資料索引指到下一筆
          SW:=True;
                                  --命令或資料已備妥
       else
          if LN='1' then
                                 --設定輸出 2 列
             LN<='0';
                                  --設定輸出2列取消
             LCM INI<=2; --命令或資料索引設為起點
             LCM com data<=LCM com data2;--LCM 輸出第二列資料
          else
                                  --執行完成
             LCMPok<='1';</pre>
          end if;
       end if;
   end if;
```

```
end process LCM_P;

--除頻器--
Freq_Div:process(gckP31) --系統頻率 gckP31:50MHz
begin
    if rstP99='0' then --系統重置
        FD<=(others=>'0'); --除頻器:歸零
    elsif rising_edge(gckP31) then --50MHz
        FD<=FD+1; --除頻器:2 進制上數(+1)計數器
    end if;
end process Freq_Div;
```

CH10 DHT11 2.vhd

```
--DHT11 溫濕度感測器測試:1 wire
--107.01.01 版
--EP3C16Q240C8 50MHz LEs:15,408 PINs:161 ,gckp31 ,rstP99
Library IEEE;
                                 --連結零件庫
Use IEEE.std_logic_1164.all;
                                --引用套件
Use IEEE.std logic unsigned.all;
                                 --引用套件
Use IEEE.numeric std.all;
                                --引用套件
entity CH10 DHT11 2 is
port(gckp31,rstP99:in std logic;
                                --系統頻率,系統 reset
    SW8 1,SW8 2:in std logic vector(7 downto 0);
    --指撥開關輸入:溫度設定,濕度設定
    --DHT11
    DHT11 D io:inout std logic; --DHT11 i/o
    --DHT11 七段顯示器顯示輸出
    DHT11 scan:buffer unsigned(3 downto 0); --掃瞄信號
    D7data:out std logic vector(7 downto 0); --顯示資料
   D7xx xx:out std logic; --:
    --蜂鳴器輸出
    sound1, sound2:buffer std logic
 );
end entity CH10 DHT11 2;
architecture Albert of CH10 DHT11 2 is
   component DHT11 driver is
       port(DHT11_CLK, DHT11_RESET:in std logic;
       --DHT11 CLK: 781250Hz (50MHz/2^6:1.28us:FD(5))操作速率,重置
           DHT11 D io:inout std logic; --DHT11 i/o
           DHT11 DBo:out std logic vector(7 downto 0);
           --DHT11 driver 資料輸出
```

```
DHT11 RDp:in integer range 0 to 7;--資料讀取指標
           DHT11 tryN:in integer range 0 to 7;--錯誤後嘗試幾次
           DHT11 ok, DHT11 S:buffer std logic;
           --DHT11 driver 完成作業旗標,錯誤信息
           DHT11 DBoH, DHT11 DBoT: out integer range 0 to 255);
           --直接輸出濕度及溫度
   end component DHT11 driver;
   signal DHT11 CLK, DHT11 RESET:std logic;
   --DHT11 CLK: 781250Hz (50MHz/2^6:1.28us:FD(5))操作速率,重置
   signal DHT11 DBo:std logic vector(7 downto 0);
   --DHT11 driver 資料輸出
   signal DHT11 RDp:integer range 0 to 7; --資料讀取指標 5~0
   signal DHT11 tryN:integer range 0 to 7:=3; --錯誤後嘗試幾次
   signal DHT11 ok, DHT11 S:std logic;
   --DHT11 driver 完成作業旗標,錯誤信息
   signal DHT11 DBoH, DHT11 DBoT: integer range 0 to 255;
   --直接輸出濕度及溫度
   signal FD:std logic vector(24 downto 0); --除頻器
   signal scanP:integer range 0 to 3;
                                           --位數取值指標
                                         --濕度、溫度狀態
   signal HL,TL:std logic;
   signal D7sp:std logic;
   signal Disp7S:std logic vector(6 downto 0);--顯示解碼
   type D7 data T is array (0 to 3) of integer range 0 to 15;
   --DHT11 顯示值格式
   signal D7_data:D7_data_T:=(0,0,0,0); --DHT11顯示值
   signal times:integer range 0 to 2047; --計時器
begin
DHT11 CLK<=FD(5);</pre>
--DHT11 CLK:781250Hz(50MHz/2^6:1.28us:FD(5))操作速率
U2: DHT11 driver port map(
       DHT11 CLK, DHT11 RESET,
       --DHT11 CLK:781250Hz(50MHz/2^6:1.28us:FD(5))操作速率,重置
       DHT11_D_io, --DHT11 i/o
DHT11_DBo, --DHT11_driver 資料輸出
DHT11_RDp, --資料讀取指標
       DHT11 tryN, --錯誤後嘗試幾次
       DHT11_ok, DHT11_S, DHT11_DBoH, DHT11_DBoT);
       --DHT11 driver 完成作業旗標,錯誤信息,直接輸出濕度及溫度
DHT11P Main:process(FD(17))
begin
   if rstP99='0' then --系統重置
      DHT11 RESET<='0';</pre>
                            --DHT11 準備重新讀取資料
      D7xx xx<='1'; --:不亮
   elsif rising edge (FD(17)) then
      if DHT11 RESET='0' then--DHT11 driver尚未啟動
          DHT11 RESET<='1'; --DHT11 資料讀取
          elsif DHT11 ok='1' then--DHT11 讀取結束
```

```
D7xx xx<='1'; --:不亮 (DHT11 讀取結束)
          times<=times-1; --計時
           if times=0 then --時間到
             DHT11 RESET<='0';--DHT11 準備重新讀取資料
          end if;
     end if;
   end if;
end process DHT11P Main;
-- 蜂鳴器輸出
--濕度警報聲
HL<='0' when DHT11 DBoH>(conv integer(SW8 2(7 downto 4))*10+
             conv integer(SW8 2(3 downto 0))) else '1';
sound1<=FD(22) and FD(16) and not HL;
--溫度警報聲
TL<='0' when DHT11 DBoT>(conv integer(SW8 1(7 downto 4))*10+
              conv integer(SW8 1(3 downto 0))) else '1';
sound2<=not TL;</pre>
--DHT11 顯示
D7 data(0)<=DHT11 DBoH mod 10; -- 濕度擷取個位數
D7 data(1)<=(DHT11 DBoH/10)mod 10; -- 濕度擷取十位數
D7 data(2)<=DHT11 DBoT mod 10; -- 溫度擷取個位數
D7_data(3)<=(DHT11_DBoT/10)mod 10; -- 溫度擷取十位數
--4 位數掃瞄器--
scan P:process(FD(17))
begin
   if rstP99='0' then
     scanP<=0; --位數取值指標
      DHT11 scan<="11111"; --掃瞄信號
   elsif rising edge(FD(17)) then
       scanP<=scanP+1;</pre>
       DHT11 scan<=DHT11 scan rol 1;</pre>
       --DHT11 scan 必須為 unsigned
       --DHT11 scan<=DHT11 scan(2 downto 0) & DHT11 scan(3);
       --DHT11 scan 可為 unsigned 或 std logic vector
      if scanP=3 then
          scanP<=0;
          DHT11_scan<="1110"; --掃瞄信號
       end if;
end if;
end process scan P;
--小數點控制(閃爍表示超出設定)
with scanP select
   D7sp<= HL when 0,--濕度
         HL when 1,--濕度
          TL when 2,--溫度
          TL when 3;--溫度
D7data<=(D7sp or FD(24)) & Disp7S;--七段顯示碼整合輸出
```

```
--BCD 碼解共陽極七段顯示碼 pgfedcba
with D7_data(scanP) select --取出顯示值
Disp7S<= "1000000" when 0,
              "1111001" when 1,
              "0100100" when 2,
              "0110000" when 3,
              "0011001" when 4,
              "0010010" when 5,
              "0000010" when 6,
              "1111000" when 7,
              "0000000" when 8,
              "0010000" when 9,
              "1111111" when others; --不顯示
--除頻器--
Freq Div:process(gckP31)
                               --系統頻率 gckP31:50MHz
begin
   if rstP99='0' then
                               --系統重置
     FD<=(others=>'0'); --除頻器:歸零
   elsif rising_edge(gckP31) then --50MHz
   FD<=FD+1; --除頻器:2 進制上數(+1)計數器
   end if;
end process Freq_Div;
end Albert;
```