به نام خدا


نام پروژه: سنسور دما و LM35

این سنسور سیگنال آنالوگ را به دمای لحظه ای تبدیل میکند و از خوبی های این سنسور میتوان به مقرون به صرفه بودن اشاره کرد و شایان ذکر است که این سنسور نیازی به کالیبراسیون ندارد، این سنسور خطی + 10 است یعنی در صورت افزایش 1 درجه هوا ولتاژ خروجی +10 ولت تغییر میکند.

تجهيزات مورد نياز:

میکرو LCD, ATMEGA32کاراکتری LM016, مقاومت

شماتیک کلی شبیه ساز (پروتئوس)؛



کد نویسی(C):


برای کد نویسی ابتدا کتابخانه های :

```
#include <mega32.h>
#include <stdio.h> // library baray sprintf
#include <delay.h>
```

را به کد اضافه میکنیم، کتابخانه stdio.h برای کمک گرفتن از تابع sprtnf استفاده میشود بعد از اون برای نوشتن در LCD از کد Char استفاده میکنیم و در آکولاد مقدار کاراکتر مورد نیاز رو مینویسیم، بعد دو مقدار int را تعریف میکنیم یکی برای مقداری که ADC میخواند و دیگری برای تبدیل به عدد مورد نیاز

حال در حقله While سراغ بخش اصلی کد میرویم:

عملکرد:



ارشیا مددی، شهریور چهارصد و دو