# به نام خدا


نام پروژه : ولت متر

در این سنسور ولتاژ دو سرپتانسیومتر را با کمک LCD نمایش میدهیم

### تجهيزات مورد نياز:

میکرو LCD, ATMEGA32کاراکتری LM016, مقاومت

### شماتیک کلی شبیه ساز (پروتئوس)؛



#### کد نویسی(C):

برای کد نویسی ابتدا کتابخانه های:


```
#include <mega32.h>
#include <stdio.h> // library baray sprintf
#include <delay.h>
#include <math.h>
#include <alcd.h>
```


را به کد اضافه میکنیم، کتابخانه stdio.h برای کمک گرفتن از تابع sprtnf استفاده میشود بعد از اون برای نوشتن در LCD از کد Char استفاده میکنیم و در آکولاد مقدار کاراکتر مورد نیاز رو مینویسیم، بعد دو مقدار int و Float را تعریف میکنیم یکی برای مقداری که ADC میخواند و دیگری برای بعد دو مقدار برای تبدیل به عدد مورد نیاز

حال در حقله While سراغ بخش اصلی کد میرویم:


```
while (1)
    {
    volt = read_adc(0);    // Meghda ro Mikhone
    volt2=volt/204.8;    //Tabdil Nesbat ADC , LCD
    sprintf(v,"%.2f",volt2);    // " f " barat float va 0.2 baraay tedad ashar
neshan dahande estefade mishavad
    lcd_puts(v);
    delay_ms(500);
    lcd_clear();
}
```

در قسمت کدنویسی زمانی که از float استفاده میکنیم باید در بخش Confing Project و در قسمت کدنویسی زمانی که از toat استفاده میکنیم باید در بخش C compiler رفته و مقدار intjer را به





## عملكرد:



ارشیا مددی، مهر چهارصد و دو