Release Notes for AT32WB415 Firmware Library Drivers

V2.0.0-2022/11/18

1、 更新当 HICK 作为 PLL 时钟源时 CRM_HICK48_NODIV 作为 默认设置。