



RSC

**WCC CONSTRUTORA
ALTAMIRA 47**

Total de Conflito(s): 29


Filtros:

Disciplina Principal : ESTRUTURAL
Status: Aguardando Solução

Ordenação:

Código do Conflito (#)

Conflito # 15 - Aguardando Solução



Disciplina Principal
ESTRUTURAL

Disciplinas Envolvidas
Nenhuma Disciplina

Localização
ABERTURA EM LAJE PRÓXIMO AO PILAR P22 NA FORMA DO TÉRREO.

Descrição
VERIFICAR SE SIMBOLOGIA DE VAZIO FOI PERDIDA POIS DEVE POSSUIR ABERTURA EM LAJE PARA ATENDER SHAFT PRÓXIMO AO PILAR P22 NA FORMA DO TÉRREO.

ARQUIVOS ANALISADOS:

ESTRUTURAL:
WCC-47-ALT-EST-AP-F000-FORMAS-R12.DWG (RECEBIDO DIA 12/08/2026).

Prioridade
Normal


Data de Criação
19/08/2026

Dt. última alteração
19/08/2026

Tipo Conflito
Pendências de Informações

Edificação Pavimento
TORRE TÉRREO

Conflito # 17 - Aguardando Solução



Disciplina Principal
ESTRUTURAL

Disciplinas Envolvidas
Nenhuma Disciplina

Localização
PILAR PS46 DA FORMA DO 1º PAV E VIGA V218 DA FORMA DO TÉRREO.

Descrição
A CORRETA REPRESENTAÇÃO DO PILAR PS46 DA FORMA DO 1º PAV SERIA ESTAR APOIADO NA VIGA V218 DA FORMA DO TÉRREO? POIS O MESMO SAI DA PROJEÇÃO DO PAVIMENTO.

ARQUIVOS ANALISADOS:

ESTRUTURAL:
WCC-47-ALT-EST-AP-F000-FORMAS-R12.DWG (RECEBIDO DIA 12/08/2026).

Prioridade
Moderado


Data de Criação
19/08/2026

Dt. última alteração
20/08/2026

Tipo Conflito
Análise Crítica Inicial

Edificação Pavimento
TORRE 1º PAV - LAZER E VAGAS, TÉRREO

Conflito # 18 – Aguardando Solução



Disciplina Principal
ESTRUTURAL

Disciplinas Envolvidas
ARQUITETURA LEGAL

Prioridade
Urgente

Data de Criação
19/08/2026

Dt. última alteração
19/08/2026

Tipo Conflito
Conflito de Informações

Edificação Pavimento
TORRE 1º PAV – LAZER E VAGAS, TÉRREO

Localização
VIGA V214 E PILARES Est1E Est2 DA FORMA DO TÉRREO.


Descrição
NECESSÁRIO REPOSICIONAR A VIGA V214 E CONSEQUENTEMENTE OS PILARES Est1E Est2 DA FORMA DO TÉRREO EM 74cm ALINHANDO COM CALÇADA PÚBLICA, ASSIM, ADEQUANDO INÍCIO E INCLINAÇÃO DE RAMPA QUE ESTÁ EM 21,7% PARA 20% CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO.

ARQUIVOS ANALISADOS:

ESTRUTURAL:
WCC-47-ALT-EST-AP-F000-FORMAS-R12.DWG (RECEBIDO DIA 12/08/2026).

ARQUITETURA:
WCC-47-ALT-ARQ-PL-F001-IMP-R07.DWG (IMPLANTAÇÃO, SITUAÇÃO, REVISÃO 07, FOLHA 01/07, 29/07/2026).
WCC-47-ALT-ARQ-PL-F003-IPV-R07.DWG (1º PAVIMENTO, 2º PAVIMENTO, REVISÃO 07, FOLHA 03/07, 29/07/2026).

Conflito # 19 – Aguardando Solução



Disciplina Principal

ESTRUTURAL

Disciplinas Envolvidas

Nenhuma Disciplina

Localização

ABERTURAS EM LAJE PRÓXIMO AOS PILARES P19 E P20 NA FORMA 2º PAV.

Descrição

ABERTURAS EM LAJE LOCADAS PRÓXIMO AOS PILARES P19 E P20 NA FORMA 2º PAV CONFLITAM COM POSIÇÃO DOS MESMOS PILARES NO PAVIMENTO ABAIXO POR TEREM LARGURA DE 30cm.

ARQUIVOS ANALISADOS:

ESTRUTURAL:
WCC-47-ALT-EST-AP-F000-FORMAS-R12.DWG (RECEBIDO DIA 12/08/2026).

Prioridade

Moderado

Data de Criação

19/08/2026

Dt. última alteração

24/08/2026


Tipo Conflito

Conflito Funcional

Edificação Pavimento

TORRE 1º PAV – LAZER E VAGAS, 2º PAV – TIPO

Conflito # 20 – Aguardando Solução



Disciplina Principal
ESTRUTURAL

Disciplinas Envolvidas
ARQUITETURA LEGAL

Prioridade
Moderado

Data de Criação
20/08/2026

Dt. última alteração
20/08/2026

Tipo Conflito
Pendências de Informações

Edificação **Pavimento**
TORRE 10º, 12º E 14º PAV – TIPO, 15º PAV – PENTHOUSE, 9º, 11º E 13º PAV – TIPO

Localização

DE FORMA GERAL ABERTURAS EM LAJES DA FORMA DO 15º PAV PARA O 9º PAV TIPO.

Descrição

VERIFICAR DE FORMA GERAL ABERTURAS EM LAJES QUE DIFEREM DA FORMA DO 15º PAV PARA O 9º PAV TIPO, ATENDENDO OS SHAFTS CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO.

ARQUIVOS ANALISADOS:


ESTRUTURAL:

WCC-47-ALT-EST-AP-F000-FORMAS-R12.DWG (RECEBIDO DIA 12/08/2026).

ARQUITETURA:

WCC-47-ALT-ARQ-PL-F004-TIP-R07.DWG (APARTAMENTOS TIPO, PENTHOUSE, REVISÃO 07, FOLHA 04/07, 29/07/2026).

Conflito # 21 - Aguardando Solução



Prioridade

Moderado

Data de Criação


20/08/2026

Dt. última alteração

20/08/2026

Tipo Conflito

Conflito de Informações



Disciplina Principal

ESTRUTURAL

Disciplinas Envolvidas

ARQUITETURA LEGAL

Edificação

TORRE

Pavimento

10º, 12º E 14º PAV - TIPO, 4º, 6º E 8º PAV - TIPO, 9º, 11º E 13º PAV - TIPO

Localização

VIGAS V561 E V661 NAS FORMAS DO 3º PAV E 9º PAV RESPECTIVAMENTE.

Descrição

VERIFICAR A NECESSIDADE DAS VIGAS V561 E V661 NAS FORMAS DO 3º PAV E 9º PAV RESPECTIVAMENTE, POIS NÃO EXISTE TAL ELEMENTO DE FACHADA EM PROJETO ARQUITETÔNICO.

ARQUIVOS ANALISADOS:


ESTRUTURAL:

WCC-47-ALT-EST-AP-F000-FORMAS-R12.DWG (RECEBIDO DIA 12/08/2026).

ARQUITETURA:

WCC-47-ALT-ARQ-PL-F004-TIP-R07.DWG (APARTAMENTOS TIPO, PENTHOUSE, REVISÃO 07, FOLHA 04/07, 29/07/2026).

Conflito # 22 – Aguardando Solução



Prioridade

Urgente

Data de Criação

20/08/2026

Dt. última alteração

24/08/2026

Tipo Conflito

Análise Crítica Inicial

Disciplina Principal

ESTRUTURAL

Disciplinas Envolvidas

ARQUITETURA LEGAL

Edificação Pavimento

TORRE 2º PAV – TIPO, 3º, 5º E 7º PAV – TIPO

Localização
VIGA V451 NO PILAR P8 AMBOS PRESENTES NA FORMA DO 2º PAV.


Descrição
VERIFICAR A CORRETA ANCORAGEM DA VIGA V451 NO PILAR P8 AMBOS PRESENTES NA FORMA DO 2º PAV, POIS, CONFORME ARQUIVO IFC O TRECHO DO PILAR AFLORA DENTRO DO AMBIENTE DO APARTAMENTO NO 3º PAV DEVIDO ELEVAÇÃO DA VIGA.

ARQUIVOS ANALISADOS:

ESTRUTURAL:
WCC-47-ALT-EST-AP-F000-FORMAS-R12.DWG (RECEBIDO DIA 12/08/2026).
WCC-47-ALT-EST-AP-F000-MODELO-R12.IFC (RECEBIDO DIA 12/08/2026).

ARQUITETURA:
WCC-47-ALT-ARQ-PL-F004-TIP-R07.DWG (APARTAMENTOS TIPO, PENTHOUSE, REVISÃO 07, FOLHA 04/07, 29/07/2026).

Conflito # 23 – Aguardando Solução



Prioridade Normal	Data de Criação 20/08/2026
Dt. última alteração 20/08/2026	Tipo Conflito Pendências de Informações
Pavimento 10º, 12º E 14º PAV – TIPO, 15º PAV – PENTHOUSE, 1º PAV – LAZER E VAGAS, 2º PAV – TIPO, 3º, 5º E 7º PAV – TIPO, 4º, 6º E 8º PAV – TIPO, 9º, 11º E 13º PAV – TIPO, ÁTICO, TÉRREO	

Disciplina Principal
ESTRUTURAL

Disciplinas Envolvidas
Nenhuma Disciplina




Localização
DE FORMA GERAL AS FORMAS DE PROJETO ESTRUTURAL

Descrição
DE FORMA GERAL AS FORMAS DE PROJETO ESTRUTURAL NÃO APRESENTAM PROJEÇÃO DOS PILARES QUE TRANSICIONAM (QUE NASCEM NOS PAVIMENTOS ACIMA).

ARQUIVOS ANALISADOS:

ESTRUTURAL:
WCC-47-ALT-EST-AP-F000-FORMAS-R12.DWG (RECEBIDO DIA 12/08/2026).

Conflito # 25 - Aguardando Solução



Prioridade

Urgente

Data de Criação

24/08/2026

Dt. última alteração

24/08/2026

Tipo Conflito

Conflito Físico

Disciplina Principal

ESTRUTURAL

Disciplinas Envolvidas

ARQUITETURA LEGAL

Edificação Pavimento

TORRE TÉRREO

Localização

VIGAS V210, V220 E REGIÃO DE LAJE ENVOLVENDO OS PILARES P29, P30, PS47, PS48 E PS49 PRESENTES NA FORMA DO TÉRREO.

Descrição

NECESSÁRIO REBAIXAR EM AO MENOS 35cm AS VIGAS V210, V220 E CONSEQUENTEMENTE A REGIÃO DA LAJE QUE ENVOLVENDO OS PILARES P29, P30, PS47, PS48 E PS49 PRESENTES NA FORMA DO TÉRREO. DE FORMA A ADEQUAR O ACESSO FRONTAL DA EDIFICAÇÃO QUE ENVOLVE A RAMP A E ESCADAS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO.

ARQUIVOS ANALISADOS:


ESTRUTURAL:

WCC-47-ALT-EST-AP-F000-FORMAS-R12.DWG (RECEBIDO DIA 12/08/2026).

ARQUITETURA:

WCC-47-ALT-ARQ-PL-F001-IMP-R07.DWG (IMPLANTAÇÃO, SITUAÇÃO, REVISÃO 07, FOLHA 01/07, 29/07/2026).

Conflito # 30 – Aguardando Solução



Prioridade

Urgente

Data de Criação

24/08/2026



Dt. última alteração

24/08/2026

Tipo Conflito

Conflito Físico

Disciplina Principal

ESTRUTURAL

Disciplinas Envolvidas

ARQUITETURA LEGAL

Edificação Pavimento

TORRE TÉRREO

Localização

TRECHO DA VIGA V208 E REGIÃO DE LAJE ENVOLVENDO OS PILARES P28, P31, P32 E PS37 PRESENTES NA FORMA DO TÉRREO.

Descrição

NECESSÁRIO REBAIXAR EM AO MENOS 48cm TRECHO DA VIGA V208 E CONSEQUENTEMENTE REGIÃO DE LAJE ENVOLVENDO OS PILARES P28, P31, P32 E PS37 PRESENTES NA FORMA DO TÉRREO ADEQUANDO AO AMBIENTE LIXO ENVOLVENDO RAMPA E ESCADAS CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO.

ARQUIVOS ANALISADOS:


ESTRUTURAL:

WCC-47-ALT-EST-AP-F000-FORMAS-R12.DWG (RECEBIDO DIA 12/08/2026).

ARQUITETURA:

WCC-47-ALT-ARQ-PL-F001-IMP-R07.DWG (IMPLANTAÇÃO, SITUAÇÃO, REVISÃO 07, FOLHA 01/07, 29/07/2026).

Conflito # 32 - Aguardando Solução



Prioridade

Moderado

Data de Criação

24/08/2026

Dt. última alteração

24/08/2026

Tipo Conflito

Análise Crítica Inicial

Disciplina Principal

ESTRUTURAL

Disciplinas Envolvidas

ARQUITETURA LEGAL

Edificação Pavimento

TORRE

TÉRREO

Localização

VIGAS V317, V320, V321, V323 E DOS PILARES PS44, PTérreo1E PTérreo2 PRESENTES NA FORMA 1º PAVIMENTO.

Descrição

VERIFICAR DIMENSIONAMENTO DAS VIGAS V317, V320, V321, V323 E DOS PILARES PS44, PTérreo1E PTérreo2 PRESENTES NA FORMA 1º PAVIMENTO E QUE COMPÕEM O AMBIENTE CENTRAL DE GÁS ONDE NÃO POSSUI LAJE OU CARGAS SIGNIFICATIVAS.,

ARQUIVOS ANALISADOS:


ESTRUTURAL:

WCC-47-ALT-EST-AP-F000-FORMAS-R12.DWG (RECEBIDO DIA 12/08/2026).

ARQUITETURA:

WCC-47-ALT-ARQ-PL-F001-IMP-R07.DWG (IMPLANTAÇÃO, SITUAÇÃO, REVISÃO 07, FOLHA 01/07, 29/07/2026).

Conflito # 34 - Aguardando Solução




Prioridade

Moderado

Data de Criação

24/08/2026




Dt. última alteração

24/08/2026

Tipo Conflito

Conflito Físico



Disciplina Principal

ESTRUTURAL

Disciplinas Envolvidas

ARQUITETURA LEGAL

Edificação Pavimento

TORRE TÉRREO

Localização

TRECHO DA VIGA V318. ACESSO VEÍCULOS TÉRREO.

Descrição

NECESSÁRIO REDUZIR EM 10cm ALTURA DE TRECHO DA VIGA V318 (ATUAL 60cm) PRESENTE NA FORMA DO 1º PAVIMENTO PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ACESSO À GARAGEM DO PAVIMENTO TÉRREO.

ARQUIVOS ANALISADOS:


ESTRUTURAL:

WCC-47-ALT-EST-AP-F000-FORMAS-R12.DWG (RECEBIDO DIA 12/08/2026).

ARQUITETURA:

WCC-47-ALT-ARQ-PL-F001-IMP-R07.DWG (IMPLANTAÇÃO, SITUAÇÃO, REVISÃO 07, FOLHA 01/07, 29/07/2026).

Conflito # 52 - Aguardando Solução



Prioridade
Moderado

Data de Criação
24/08/2026

Dt. última alteração
24/08/2026

Tipo Conflito
Análise Crítica Inicial

Disciplina Principal
ESTRUTURAL

Disciplinas Envolvidas
ARQUITETURA LEGAL

Edificação Pavimento
TORRE SUBSOLO, TÉRREO

Localização
AMBIENTES DE GARAGEM.


Descrição
DE FORMA GERAL RECOMENDAMOS INDICAR NO PROJETO ESTRUTURAL A EXECUÇÃO ELEMENTOS ESTRUTURAIS (MURETAS) NO PERÍMETRO DOS AMBIENTES DE GARAGEM A FIM DE EVITAR ACIDENTES COM QUEDA DE VEÍCULOS AOS PAVIMENTOS ABAIXO DEVIDO VÃO ENTRE O PAVIMENTO E O LIMITE DA EDIFICAÇÃO.

ARQUIVOS ANALISADOS:

ARQUITETURA:
WCC-47-ALT-ARQ-PL-F001-IMP-R07.DWG (IMPLANTAÇÃO, SITUAÇÃO, REVISÃO 07, FOLHA 01/07, 29/07/2026).
WCC-47-ALT-ARQ-PL-F003-IPV-R07.DWG (1º PAVIMENTO, 2º PAVIMENTO, REVISÃO 07, FOLHA 03/07, 29/07/2026).

ESTRUTURAL:
WCC-47-ALT-EST-AP-F000-FORMAS-R12.DWG (RECEBIDO DIA 12/08/2026).

Conflito # 54 - Aguardando Solução



Prioridade

Moderado

Data de Criação

24/08/2026

Dt. última alteração

24/08/2026

Tipo Conflito

Conflito Físico

Disciplina Principal

ESTRUTURAL

Disciplinas Envolvidas

ARQUITETURA LEGAL

Edificação

TORRE

Pavimento

10º, 12º E 14º PAV - TIPO, 15º PAV - PENTHOUSE, 2º PAV - TIPO, 3º, 5º E 7º PAV - TIPO, 4º, 6º E 8º PAV - TIPO, 9º, 11º E 13º PAV - TIPO



Localização
VIGAS V544, V644, V744 E V839 QUE RESPECTIVAMENTE ESTÃO NAS FORMAS DOS PAVIMENTOS TIPO, PENTHOUSE E FORRO.

Descrição
DE FORMA GERAL RECOMENDAMOS REDUZIR EM 10cm A ALTURA DAS VIGAS V544, V644, V744 E V839 QUE RESPECTIVAMENTE ESTÃO NAS FORMAS DOS PAVIMENTOS TIPO, PENTHOUSE E FORRO, GARANTINDO NO MÍNIMO 2,40m DE VÃO PARA CORRETA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ELEVADOR.

ARQUIVOS ANALISADOS:

ESTRUTURAL:
WCC-47-ALT-EST-AP-F000-FORMAS-R12.DWG (RECEBIDO DIA 12/08/2026).

Conflito # 56 – Aguardando Solução



Prioridade Urgente	Data de Criação 24/08/2026
Dt. última alteração 24/08/2026	Tipo Conflito Conflito Normativo
Disciplina Principal ESTRUTURAL	Disciplinas Envolvidas ARQUITETURA LEGAL
Edificação TORRE	Pavimento 10º, 12º E 14º PAV – TIPO, 2º PAV – TIPO, 3º, 5º E 7º PAV – TIPO, 4º, 6º E 8º PAV – TIPO, 9º, 11º E 13º PAV – TIPO

Localização
ELEMENTOS CONSTRUTIVOS VERTICAIS E HODRIZONTAIS QUE FAZEM PARTE DAS ABAS/BEIRAIS.


Descrição
CONFORME ALÍNEA "g" DO ITEM 5.2.2.1 DA IT 07 DO CBMMG, É NECESSÁRIO QUE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS VERTICAIS E HODRIZONTAIS DEVEAM ATINGIR A SOMATÓRIA DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,20m PARA ATENDER A COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL ENTRE VARANDAS PRESENTES NAS FACHADAS, ATUALMENTE A SOMATÓRIA É DE 1,15m, COM ISSO, AS LARGURAS DAS ABAS MENORES DEVEM TER 0,55m PARA ATINGIR O MÍNIMO EXIGIDO.

ARQUIVOS ANALISADOS:

ARQUITETURA:
WCC-47-ALT-ARQ-PL-F004-TIP-R07.DWG (APARTAMENTOS TIPO, PENTHOUSE, REVISÃO 07, FOLHA 04/07, 29/07/2026).

ESTRUTURAL:
WCC-47-ALT-EST-AP-F000-FORMAS-R12.DWG (RECEBIDO DIA 12/08/2026).

Conflito # 57 - Aguardando Solução



Prioridade
Moderado

Data de Criação
24/08/2026

Dt. última alteração
24/08/2026

Tipo Conflito
Conflito de Informações

Disciplina Principal
ESTRUTURAL

Disciplinas Envolvidas
ARQUITETURA LEGAL

Edificação
TORRE

Pavimento
10º, 12º E 14º PAV – TIPO, 15º PAV – PENTHOUSE, 2º PAV – TIPO, 3º, 5º E 7º PAV – TIPO, 4º, 6º E 8º PAV – TIPO, 9º, 11º E 13º PAV – TIPO


Localização
DE FORMA GERAL, LOCAÇÃO DAS VIGAS V544, V644, V744 E V839 COMO TAMBÉM OS PILARES P18 E P22 QUE ESTÃO PRESENTES NAS FORMAS DOS PAVIMENTOS TIPO, PENTHOUSE E FORRO.

Descrição
DE FORMA GERAL VERIFICAR LOCAÇÃO DAS VIGAS V544, V644, V744 E V839 COMO TAMBÉM OS PILARES P18 E P22 QUE ESTÃO PRESENTES NAS FORMAS DOS PAVIMENTOS TIPO, PENTHOUSE E FORRO, ALINHANDO OS MESMOS COM PAREDE ARQUITETÔNICA DEVIDO DESLOCAMENTO DE 6cm.

ARQUIVOS ANALISADOS:

ESTRUTURAL:
WCC-47-ALT-EST-AP-F000-FORMAS-R12.DWG (RECEBIDO DIA 12/08/2026).

Conflito # 58 - Aguardando Solução



Prioridade
Urgente

Data de Criação
24/08/2026

Dt. última alteração
24/08/2026

Tipo Conflito
Conflito de Informações

Disciplina Principal
ESTRUTURAL

Disciplinas Envolvidas
ARQUITETURA LEGAL

Edificação
TORRE

Pavimento
10º, 12º E 14º PAV - TIPO, 15º PAV - PENTHOUSE, 3º, 5º E 7º PAV - TIPO, 4º, 6º E 8º PAV - TIPO, 9º, 11º E 13º PAV - TIPO

Localização
DE FORMA GERAL LAJES PARA ABAS DE FACHADA.

Descrição
DE FORMA GERAL AJUSTAR LAJES PARA ABAS DE FACHADA CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, POIS ELAS ALTERNAM ENTRE PAVIMENTOS PARES E IMPARES.

ARQUIVOS ANALISADOS:

ESTRUTURAL:
WCC-47-ALT-EST-AP-F000-FORMAS-R12.DWG (RECEBIDO DIA 12/08/2026).

ARQUITETURA:
WCC-47-ALT-ARQ-PL-F004-TIP-R07.DWG (APARTAMENTOS TIPO, PENTHOUSE, REVISÃO 07, FOLHA 04/07, 29/07/2026).

Conflito # 59 – Aguardando Solução



Disciplina Principal
ESTRUTURAL

Disciplinas Envolvidas
ARQUITETURA LEGAL

Localização

DE FORMA GERAL, AS VIGAS V504, V604, V704 E V805 QUE RESPECTIVAMENTE ESTÃO NAS FORMAS DOS PAVIMENTOS TIPO, PENTHOUSE E FORRO.

Descrição

DE FORMA GERAL RECOMENDAMOS REDUZIR EM 20cm A ALTURA DAS VIGAS V504, V604, V704 E V805 QUE RESPECTIVAMENTE ESTÃO NAS FORMAS DOS PAVIMENTOS TIPO, PENTHOUSE E FORRO, GARANTINDO NO MÍNIMO 2,40m DE VÃO PARA CORRETA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ELEVADOR.

ARQUIVOS ANALISADOS:

ESTRUTURAL:

WCC-47-ALT-EST-AP-F000-FORMAS-R12.DWG (RECEBIDO DIA 12/08/2026).

Prioridade
Moderado


Data de Criação
24/08/2026

Dt. última alteração
24/08/2026

Tipo Conflito
Conflito Físico


Pavimento
Edificação 10º, 12º E 14º PAV – TIPO, 15º PAV – PENTHOUSE, 2º PAV – TIPO, 3º, TORRE 5º E 7º PAV – TIPO, 4º, 6º E 8º PAV – TIPO, 9º, 11º E 13º PAV – TIPO, COBERTURA

Conflito # 60 – Aguardando Solução



Prioridade
Moderado

Data de Criação
24/08/2026



Dt. última alteração
24/08/2026

Tipo Conflito
Conflito de Informações

Disciplina Principal
ESTRUTURAL

Disciplinas Envolvidas
ARQUITETURA LEGAL

Edificação Torre **Pavimento** 10º, 12º e 14º PAV – TIPO, 15º PAV – PENTHOUSE, 2º PAV – TIPO, 3º, 5º e 7º PAV – TIPO, 4º, 6º e 8º PAV – TIPO, 9º, 11º e 13º PAV – TIPO


Localização
FORMAS DOS PAVIMENTOS TIPO, PENTHOUSE E FORRO.

Descrição
DE FORMA GERAL VERIFICAR LOCAÇÃO DAS VIGAS V504, V604, V704 E V805 COMO TAMBÉM O PILAR P8 QUE ESTÃO PRESENTES NAS FORMAS DOS PAVIMENTOS TIPO, PENTHOUSE E FORRO, ALINHANDO OS MESMOS COM PAREDE ARQUITETÔNICA DEVIDO DESLOCAMENTO DE 3,5cm.

ARQUIVOS ANALISADOS:


ESTRUTURAL:
WCC-47-ALT-EST-AP-F000-FORMAS-R12.DWG (RECEBIDO DIA 12/08/2026).

Conflito # 62 – Aguardando Solução




Prioridade
Moderado

Data de Criação
24/08/2026



Dt. última alteração
24/08/2026

Tipo Conflito
Conflito de Informações



Disciplina Principal
ESTRUTURAL

Disciplinas Envolvidas
ARQUITETURA LEGAL

Edificação
TORRE

Pavimento
10º, 12º E 14º PAV – TIPO, 2º PAV – TIPO, 3º, 5º E 7º PAV – TIPO, 4º, 6º E 8º PAV – TIPO, 9º, 11º E 13º PAV – TIPO

Localização
ABERTURAS EM LAJES PROXIMO AOS PILARES P2, P4, P13 E P17 NOS PAVIMENTOS TIPO.


Descrição
NECESSÁRIO REMOVER ABERTURAS EM LAJES PROXIMO AOS PILARES P2, P4, P13 E P17 NOS PAVIMENTOS TIPO, EQUIVALENTES AOS APARTAMENTOS TIPO 02 E TIPO 03, POIS NÃO POSSUEM SHAFT NO LOCAL POR SE TRATAR DE REGIÃO ABERTA COM GUARDA-CORPO.

ARQUIVOS ANALISADOS:

ESTRUTURAL:
WCC-47-ALT-EST-AP-F000-FORMAS-R12.DWG (RECEBIDO DIA 12/08/2026).

ARQUITETURA:
WCC-47-ALT-ARQ-PL-F003-IPV-R07.DWG (1º PAVIMENTO, 2º PAVIMENTO, REVISÃO 07, FOLHA 03/07, 29/07/2026).
WCC-47-ALT-ARQ-PL-F004-TIP-R07.DWG (APARTAMENTOS TIPO, PENTHOUSE, REVISÃO 07, FOLHA 04/07, 29/07/2026).

Conflito # 66 – Aguardando Solução



Prioridade

Moderado

Data de Criação

24/08/2026

Dt. última alteração

24/08/2026

Tipo Conflito

Análise Crítica Inicial

Disciplina Principal

ESTRUTURAL

Disciplinas Envolvidas

ARQUITETURA LEGAL

Edificação Pavimento

TORRE1º PAV – LAZER E VAGAS, TÉRREO

Localização
CENTRAL DE GÁS – VIGAS V211 E V212 NA FORMA DO TÉRREO E AS VIGAS V317 E V318 NA FORMA DO 1º PAV.


Descrição
VERIFICAR ALINHAMENTO ENTRE AS VIGAS V211 E V212 NA FORMA DO TÉRREO E AS VIGAS V317 E V318 NA FORMA DO 1º PAV POIS A MESMA FICA APARENTE NO AMBIENTE CENTRAL DE GÁS.

ARQUIVOS ANALISADOS:

ESTRUTURAL:
WCC-47-ALT-EST-AP-F000-FORMAS-R12.DWG (RECEBIDO DIA 12/08/2026).

ARQUITETURA:
WCC-47-ALT-ARQ-PL-F001-IMP-R07.DWG (IMPLANTAÇÃO, SITUAÇÃO, REVISÃO 07, FOLHA 01/07, 29/07/2026).

Conflito # 71 - Aguardando Solução




Prioridade

Urgente

Data de Criação

24/08/2026



Dt. última alteração

24/08/2026

Tipo Conflito

Conflito de Informações

Disciplina Principal

ESTRUTURAL

Disciplinas Envolvidas

ARQUITETURA LEGAL

Edificação

TORRE

Pavimento

10º, 12º E 14º PAV - TIPO, 2º PAV - TIPO, 3º, 5º E 7º PAV - TIPO, 4º, 6º E 8º PAV - TIPO, 9º, 11º E 13º PAV - TIPO

Localização
LOCAÇÃO E DIMENSÃO DE ABERTURAS EM LAJES.


Descrição
VERIFICAR DE FORMA GERAL LOCAÇÃO E DIMENSÃO DE ABERTURAS EM LAJES NAS FORMA DO 2º PAVIMENTO E PAVIMENTOS TIPO ATENDENDO OS SHAFTS CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO.

ARQUIVOS ANALISADOS:

ESTRUTURAL:
WCC-47-ALT-EST-AP-F000-FORMAS-R12.DWG (RECEBIDO DIA 12/08/2026).

ARQUITETURA:
WCC-47-ALT-ARQ-PL-F003-1PV-R07.DWG (1º PAVIMENTO, 2º PAVIMENTO, REVISÃO 07, FOLHA 03/07, 29/07/2026).
WCC-47-ALT-ARQ-PL-F004-TIP-R07.DWG (APARTAMENTOS TIPO, PENTHOUSE, REVISÃO 07, FOLHA 04/07, 29/07/2026).

Conflito # 72 - Aguardando Solução




Prioridade

Moderado

Data de Criação

24/08/2026




Dt. última alteração

24/08/2026

Tipo Conflito

Análise Crítica Inicial



Disciplina Principal

ESTRUTURAL

Disciplinas Envolvidas

ARQUITETURA LEGAL

Edificação

TORRE

Localização

VIGAS DA FORMA DO 2º PAVIMENTO

Descrição

VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA ALTURA DAS VIGAS V450 E V451 PRESENTES NA FORMA DO 2º PAVIMENTO, POR ESTAREM SEMI-INVERTIDAS, IMPOSSIBILITA O POSICIONAMENTO DE PONTO DE TOMADAS OU PASSAGEM DE TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS EMBUTIDAS NA PAREDE NOS AMBIENTES DA COZINHA E VARANDA DOS APARTAMENTOS TIPO 01 E 03 DO 2º PAVIMENTO.

ARQUIVOS ANALISADOS:


ARQUITETURA:

WCC-47-ALT-ARQ-PL-F003-1PV-R07.DWG (1º PAVIMENTO, 2º PAVIMENTO, REVISÃO 07, FOLHA 03/07, 29/07/2026).


ESTRUTURAL:

WCC-47-ALT-EST-AP-F000-FORMAS-R12.DWG (RECEBIDO DIA 12/08/2026).

Conflito # 74 – Aguardando Solução



Prioridade	Data de Criação
Moderado	24/08/2026
Dt. última alteração	Tipo Conflito
24/08/2026	Conflito de Informações



Disciplina Principal	Disciplinas Envolvidas	Edificação Pavimento
ESTRUTURAL	ARQUITETURA LEGAL	TORRE 1º PAV – LAZER E VAGAS, 2º PAV – TIPO

Localização
LAJES L28, L29 E L30 (+799,10m) E VIGAS V433, V434, V438, V450 E V458.


Descrição
NECESSÁRIO REBAIXAR EM 10cm LAJES L28, L29 E L30 (+799,10m) E CONSEQUENTEMENTE VIGAS V433, V434, V438, V450 E V458 PARA ALINHAR COM O ELEMENTO DA FACHADA, CONFORME INDICADO NO PROJETO ARQUITETÔNICO, DE FORMA QUE AS VIGAS POSSAM SER UTILIZADAS COMO VERGA PARA ESQUADRIAS E PELE DE VIDRO EM FACHADA.

ARQUIVOS ANALISADOS:

ESTRUTURAL:
WCC-47-ALT-EST-AP-F000-FORMAS-R12.DWG (RECEBIDO DIA 12/08/2026).

ARQUITETURA:
WCC-47-ALT-ARQ-PL-F004-TIP-R07.DWG (APARTAMENTOS TIPO, PENTHOUSE, REVISÃO 07, FOLHA 04/07, 29/07/2026).

Conflito # 75 - Aguardando Solução



Prioridade Urgente	Data de Criação 24/08/2026
Dt. última alteração 24/08/2026	Tipo Conflito Conflito Físico
Edificação TORRE	Pavimento 1º PAV - LAZER E VAGAS

Disciplina Principal
ESTRUTURAL

Disciplinas Envolvidas
ARQUITETURA LEGAL

Localização
SHAFTS QUE CONFLITAM COM CAPITEIS QUE ATENDEM OS PILARES P10, P11 E P29 PRESENTES NAS FORMAS DO PAVIMENTO TÉRREO E 1º PAVIMENTO.



Descrição
VERIFICAR IMPACTOS ESTRUTURAIS DEVIDO LOCAÇÃO DE SHAFTS QUE CONFLITAM COM CAPITEIS QUE ATENDEM OS PILARES P10, P11 E P29 PRESENTES NAS FORMAS DO PAVIMENTO TÉRREO E 1º PAVIMENTO, OS SHAFTS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA PRUMADAS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO E PLUVIAL.

ARQUIVOS ANALISADOS:

ESTRUTURAL:
WCC-47-ALT-EST-AP-F000-FORMAS-R12.DWG (RECEBIDO DIA 12/08/2026).

ARQUITETURA:
WCC-47-ALT-ARQ-PL-F003-1PV-R07.DWG (1º PAVIMENTO, 2º PAVIMENTO, REVISÃO 07, FOLHA 03/07, 29/07/2026).

Conflito # 76 - Aguardando Solução



Disciplina Principal
ESTRUTURAL

Disciplinas Envolvidas
ARQUITETURA LEGAL

Prioridade
Moderado

Data de Criação
24/08/2026

Dt. última alteração
24/08/2026

Tipo Conflito
Conflito de Informações

Edificação Pavimento
TORRE 1º PAV – LAZER E VAGAS

Localização
AMBIENTE COPA NO 1º PAVIMENTO.



Descrição
CONSIDERAR MUDANÇA DE LAYOUT CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PARA O AMBIENTE COPA NO 1º PAVIMENTO PARA VERIFICAR AJUSTE NO PILAR PS37 PRESENTE NA FORMA DO 2º PAVIMENTO, ESTE QUE CONFLITA COM POSIÇÃO DE BANCADA E PIA.

ARQUIVOS ANALISADOS:

ESTRUTURAL:
WCC-47-ALT-EST-AP-F000-FORMAS-R12.DWG (RECEBIDO DIA 12/08/2026).

ARQUITETURA:
WCC-47-ALT-ARQ-PL-F003-1PV-R07.DWG (1º PAVIMENTO, 2º PAVIMENTO, REVISÃO 07, FOLHA 03/07, 29/07/2026).

Conflito # 86 - Aguardando Solução



Disciplina Principal
ESTRUTURAL

Localização
GARAGEM DO 1º PAVIMENTO.

Descrição
RECOMENDAMOS QUE MURO DE ALVENARIA H=3,45m DO PISO ACABADO PRESENTE NA GARAGEM DO 1º PAVIMENTO TENHA ELEMENTOS ESTRUTURAIS PARA AMARRAÇÃO DEVIDO ALTURA DO MESMO E PREVISÃO DE COBERTURA PARA AS VAGAS DE 125 À 134.

ARQUIVOS ANALISADOS:

ESTRUTURAL:
WCC-47-ALT-EST-AP-F000-FORMAS-R12.DWG (RECEBIDO DIA 12/08/2026).

ARQUITETURA:



Disciplinas Envolvidas
ARQUITETURA LEGAL

Prioridade
Moderado


Data de Criação
24/08/2026

Dt. última alteração
24/08/2026

Tipo Conflito
Análise Crítica Inicial

Edificação Pavimento
TORRE 1º PAV - LAZER E VAGAS

Conflito # 87 – Aguardando Solução



Disciplina Principal
ESTRUTURAL

Disciplinas Envolvidas
PRESSURIZAÇÃO ESCADA

Prioridade
Urgente

Data de Criação
24/08/2026

Dt. última alteração
24/08/2026

Tipo Conflito
Análise Crítica Inicial

Edificação Pavimento
TORRE 1º PAV – LAZER E VAGAS

Localização

PILAR P23 PRESENTE NA FORMA DO 2º PAVIMENTO.

Descrição

NECESSARIO QUE DIMENSÃO DO PILAR P23 PRESENTE NA FORMA DO 2º PAVIMENTO SEJA MANTIDA CONFORME PAVIMENTOS ABAIXO (35x137,5cm) DEVIDO ENTRADA DE DUTO DE PRESSURIZAÇÃO E ESPAÇO PARA CAPTAÇÃO DE AR E SISTEMA ESTAREM PRESENTES NO 1º PAVIMENTO.

ARQUIVOS ANALISADOS:

ESTRUTURAL:

WCC-47-ALT-EST-AP-F000-FORMAS-R12.DWG (RECEBIDO DIA 12/08/2026).

Conflito # 92 – Aguardando Solução

		Prioridade Moderado	Data de Criação 24/08/2026
		Dt. última alteração 24/08/2026	Tipo Conflito Pendências de Informações
Disciplina Principal ESTRUTURAL	Disciplinas Envolvidas ARQUITETURA LEGAL	Edificação TORRE	
Localização CAIXA DE ESCADAS ESTRUTURAL			
Descrição DE FORMA GERAL NÃO POSSUI INFORMAÇÕES EM PLANTA BAIXA OU CORTES SOBRE DEGRAUS DA CAIXA DE ESCADAS PARA COMPATIBILIZAÇÃO COM PROJETO ARQUITETÔNICO.			
ARQUIVOS ANALISADOS:			
ESTRUTURAL:			
WCC-47-ALT-EST-AP-F000-FORMAS-R12.DWG (RECEBIDO DIA 12/08/2026).			
WCC-47-ALT-EST-AP-F000-MODELO-R12.IFC (RECEBIDO DIA 12/08/2026).			