



RSC

**WCC CONSTRUTORA
ALTAMIRA 47**

Total de Conflito(s): 4


Filtros:

Status: Aguardando Solução, Solução Proposta por Portobello, Solução Proposta por Cliente, Solução Aguardando Aprovação, Solução Aprovada, Encerrado

Ordenação:

Código do Conflito (#)

Conflito # 1 - Aguardando Solução



Disciplina Principal

ARQUITETURA LEGAL

Disciplinas Envolvidas

INCÊNDIO

Localização

ÁTRIO

Descrição

IT 08, ITEM 5.11.11 – A DESCARGA, PARTE DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA DE UMA EDIFICAÇÃO, QUE FICA ENTRE A ESCADA E A VIA PÚBLICA OU ÁREA EXTERNA EM COMUNICAÇÃO COM A VIA PÚBLICA, DEVE SER FEITA POR MEIO DE ÁTRIO ENCLAUSURADO.

DESSA FORMA, O AMBIENTE DE DESCARGA DEVERÁ SER COMPARTIMENTADO EM RELAÇÃO AO ESTACIONAMENTO, POR MEIO DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS COM RESISTÊNCIA AO FOGO COMPATÍVEL COM A EXIGIDA PARA A ESCADA, CONFORME PREVISTO NA IT 08 E IT 06.

NOS ACESSOS ENTRE O ÁTRIO DE DESCARGA E OS COMPARTIMENTOS ADJACENTES, DEVERÃO SER PREVISTAS PORTAS CORTA-FOGO COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 60 MINUTOS, CONFORME ITEM 5.11.12, ALÍNEA "C", DA IT 08.

PARA ATENDIMENTO A ESSE REQUISITO, AS PORTAS DE COMUNICAÇÃO COM O ESTACIONAMENTO DEVERÃO SER ESPECIFICADAS COMO PCF-60.

A JANELA PRESENTE NO BANHEIRO DA GUARITA DEVERÁ RETIRADA OU A PORTA DO BANHEIRO DEVERÁ SER PCF-60

OS ELEMENTOS DE FECHAMENTO ADOTADOS DEVERÃO GARANTIR O TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO FOGO E A ADEQUADA COMPARTIMENTAÇÃO DA DESCARGA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE DO CBMMG.

Prioridade

Normal

Data de Criação

22/06/2026

Dt. última alteração

22/06/2026


Tipo Conflito

Conflito Normativo

Edificação Pavimento

TORRE ÁTICO, TÉRREO

Conflito # 2 - Aguardando Solução



Disciplina Principal
ARQUITETURA LEGAL

Disciplinas Envolvidas
INCÊNDIO

Prioridade
Normal

Data de Criação
22/06/2026

Dt. última alteração
22/06/2026

Tipo Conflito
Conflito Normativo


Edificação Pavimento
TORRE 1º PAV - LAZER E VAGAS, TÉRREO ESCADA EMERGÊNCIA

Local Edificação

Localização
ESCADA DE EMERGÊNCIA

Descrição
CONFORME O DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, VERIFICOU-SE A NECESSIDADE DE QUE AS PORTAS DA ESCADA DE EMERGÊNCIA NO TÉRREO E NO 1º PAVIMENTO APRESENTEM LARGURA MÍNIMA DE ABERTURA DE 1,00 M, EM ATENDIMENTO À CAPACIDADE DE ESCOAMENTO CALCULADA.

Conflito # 3 - Aguardando Solução



Prioridade
Normal

Data de Criação
22/06/2026

Dt. última alteração
22/06/2026


Tipo Conflito
Conflito Normativo

Disciplina Principal		Disciplinas Envolvidas		Pavimento		Local	
ARQUITETURA LEGAL		INCÊNDIO		TORRE		Edificação	
				10º, 12º E 14º PAV – TIPO, 15º PAV – PENTHOUSE, 1º PAV – LAZER E VAGAS,		ESCADA	
				2º PAV – TIPO, 3º, 5º E 7º PAV – TIPO, 4º, 6º E 8º PAV – TIPO, 9º, 11º E 13º		EMERGÊNCIA	
				PAV – TIPO, ÁTICO, COBERTURA, RESERVATÓRIO, TÉRREO			

Localização
ESCADA DE EMERGÊNCIA

Descrição
DE ACORDO COM A IT 08, ITEM 5.7.1.1, ALÍNEA "D", TODAS AS ESCADAS E RAMPAS DEVEM SER DOTADAS DE CORRIMÃOS EM TODOS OS LADOS. ENTRETANTO, NAS ESCADAS DA EDIFICAÇÃO NÃO FORAM PREVISTOS CORRIMÃOS, DEVENDO O PROJETO SER ADEQUADO PARA ATENDIMENTO A ESSA EXIGÊNCIA NORMATIVA.

Conflito # 4 - Aguardando Solução



Disciplina Principal
ARQUITETURA LEGAL

Disciplinas Envolvidas
INCÊNDIO

Localização
FACHADA

Descrição
CASO HAVER ALTERAÇÃO NA FACHADA E A CHEGADA DO ESTRUTURAL, VERIFICAR SE SERÁ RESPEITADO OS COMPRIMENTOS MÍNIMOS PARA A COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL DO EMPREENDIMENTO. OS QUAIS PODERÃO SER POR MEIO DE UM PEITORIL DE 120 CM, UM PROLONGAMENTO DE 90 CM OU PELO SOMATÓRIO DESSE PEITORIL E DO PROLONGAMENTO DANDO 120 CM.

Prioridade
Normal

Data de Criação
23/06/2026

Dt. última alteração
23/06/2026

Tipo Conflito
Análise Crítica Inicial

Edificação
TORRE