

P2

Recuperação

Curso: Engenharia de Telecomunicações

Disciplina: MIC029004 - MICROPROCESSADORES

Professor: Roberto de Matos

Aluno Arthur Anastopulos dos Santos

1 Introdução

Correções das atividades GPIO/Pilha e Sub-rotina.(MATOS, 2021)

Nota: PB1 e PB2 do arduíno mostraram ter problemas. Portanto foi utilizado no Lugar os PB3 e PB4.

1.1 **GPIO**

Foi corrigo no códgio os detalhes apontados na correção: Um únido LDI para carregar o valor 0b11111111 em AUX. Removido a repitição para OUT PORTD, AUX, já que foi carrego o valor de AUX anteriormente. E também foi removido código não utilizado do rótulo "subPress".

Para o fluxograma foi corrigido a falta das caixas de decisão não indicabvam o "sim". E O loop do "press"sai agora do "Algum botão solto?"ao invés do "liga LED".

Para o vídeo foi, regravado mostrando corretamente o funcionamento.

1.2 Pilha e Sub-rotina

Foi corrigo no códgio os detalhes apontados na correção: O programa agora não se perde assim que o botão SELEÇÃO é solto. Funcionamento com do botão AJUSTE. Utilização do delay com passagem de parâmetro(Como do exemplo usado nos slides em aula).

Para o fluxograma, foi corrigo para seguir a programação seguencial.

Para o vídeo, foi regravado mostrando corretamente o funcionamento.

Referências

MATOS, R. de. Notas de Aula. [S.I.]: Roberto de Matos, 2021.