- 1. Seja o processo $\{X_n ; n=0,1,2,...\}$, com o conjunto de soluções $S=\{1,2\}$. Suponhamos que as transições entre os instantes $n \in n+1$ (com $n \ge 1$) sejam realizadas da seguinte maneira:
- Se $X_{n-1}=X_n$, então pi1=3/4 e pi2=1/4 (i=1 ou i=2)
- Se $X_{n-1} \neq X_n$, então pi1=pi2=1/2 (i=1 ou i=2)

Calcular as probabilidades : $P(X_4 = 2 / X_3 = 1, X_2 = 1)$ e $P(X_4 = 2 / X_3 = 1, X_2 = 2)$. Este processo é Markoviano? (justificar a resposta).

- 2. Durante um mesmo dia de funcionamento, três máquinas 1, 2 e 3 de um sistema de produção têm a mesma confiabilidade p=0.8 cada uma (o que significa que a probabilidade de uma máquina parar de funcionar neste período (o dia de funcionamento) é igual a 1-p). Se uma máquina parar de funcionar, ela será consertada durante a noite e voltará a funcionar na manha do dia seguinte. No máximo duas máquinas podem ser consertadas durante uma mesma noite. Seja X_{n-1} o número de máquinas funcionando no início do n-ésimo dia (X₀ corresponde, então, ao início do primeiro dia). Fornecer o grafo das transições e a matriz estocástica de tal processo. Considerando que, no início do primeiro dia, as três máquinas funcionam, calcular a probabilidade de as três máquinas funcionarem no início do terceiro dia. Calcular a probabilidade de as três máquinas funcionarem no regime estacionário.
- 3. Um sistema S é composto de dois subsistemas S1 e S2 montados em paralelo. S1 e S2 funcionam de modo independente. Durante um mesmo dia, S1 tem a confiabilidade p1 e S2 tem a confiabilidade p2. Não há possibilidade de reparo neste sistema. Fornecer o grafo das transições que representa os diversos estados discretos alcançáveis pelo sistema em função de p1 e p2. O processo Markoviano correspondente tem somente uma distribuição estacionária? (justificar a resposta). Qual é a probabilidade de os dois subsistemas S1 e S2 estarem estragados no regime estacionário?