



02

关键要求

卡车交通和行人安全

1

驾驶员必须持有相关的司法管辖区执法部门签发的特定卡车的有效驾照。

2

卡车应符合司法管辖区的所有法定安全要求，如果没有相关的当地司法管辖区要求，那么在卡车驶入现场前，必须对卡车状况进行基本检查，包括（至少）检查车胎、车灯、挡风玻璃、安全带、刹车等的状况。

3

在卡车驶入现场前，必须向驾驶员传达所有安全规则，并且驾驶员必须遵守以下要求：

- A** 驾驶员不得下车，除非是在授权区域，例如等候区、盖篷布区域、卸货/装货区域等。授权区域必须通过标志进行辨识和清晰标记。
- B** 驾驶员在行驶过程中必须系好安全带。
- C** 如要下车，必须关闭卡车引擎，拔下钥匙，并拉起手刹。
- D** 避免注意力不集中。不得在开车时打电话或发短信。
- E** 只能在指定地点吸烟，不得在卡车驾驶室内吸烟。
- F** 卡车在车厢处于正常、降低的位置时方可移动。
- G** 在邦吉的工厂内，每辆卡车只能有一位乘员下车。

H 所有装卸作业必须由获得授权和/或训练有素的人员完成（化学品处理、高空作业等）。

I 驾驶员不得在邦吉工厂内进行卡车维护或维修，除非获得邦吉批准。如果卡车在现场发生故障，必须先获得工厂批准，才能进行任何移动（拖车）或维修。

▶ 在进行任何维护作业之前，包括但不限于轮胎修补、电瓶搭电启动或升压、刹车问题等，必须对卡车执行防止提前驶离的控制措施。

J 驾驶员必须遵守工厂的个人防护装备要求。

K 如果登上卡车或拖车顶部（超过 1.2 米），必须采取防坠落保护措施。

L 驾驶员必须报告卡车的任何溢出情况（燃料、机油等），并且负责对其进行清洁。

M 驾驶员必须了解并遵守工厂的应急程序。

4

如果在装卸作业期间要求卡车驾驶员离开卡车，必须为驾驶员提供等候区。等候区必须是没有工艺危险、其他移动设备等的安全场所。

▶ 必须为驾驶员提供指定生活保障（例如洗手间、浴室等）区域。

5

工厂必须展开卡车交通路线评估：

- A** 在人流车流交汇的区域，必须使用物理屏障、人行横道、指定通道、大门等方法隔开卡车和行人。
 - ▶ 当行人路线与频繁行驶卡车的路线（例如运送种子或食物的卡车行驶路线）相平行时，必须使用物理屏障隔开行人和车流。
- B** 如果建筑物出口会汇入卡车交通区域，必须使用物理屏障来安全地控制和引导行人。
- C** 当有人占用的建筑物或结构物处于“火线区域”时，必须放置物理屏障。保护措施必须采用水泥柱或钢柱、水泥隔离墩、石头护栏或符合行业标准的等新材料，必须能防止或减轻卡车可能对对这些建筑物产生的冲撞力。



02 关键要求

卡车交通和行人安全



5A 物理屏障

5B 建筑物出口屏障

5C 火线区域屏障

7 行人照明灯

8 张贴的限速标志

8A 减速带

10 受保护的停车区域

11 广角镜

16 醒目的衣服

17 设有标志的人行横道



不要让你的任务成为你的最后一次。

本资料不可取代培训。
请查阅您所在工厂的政策、
程序和所需许可证件，了解更多信息。

KRQ-ME002

©2024 Bunge Limited /
Intertek Catalyst


2 3





02 关键要求

卡车交通和行人安全



D 所有高架障碍物（例如管桥、架空的输电线等）必须清晰标示净空高度，并且通过安全距离或物理屏障等方法防止移动设备触碰。

E 必须放置物理屏障来防止碰撞高危工艺设备、储罐和公用设施（例如天然气）。

6

工厂内部必须指定卡车的行驶路线，并制定明确的交通规则和设立交通控制标牌。

7

停车场、行人通道和人行横道必须安装照明灯。

8

工厂限速不得超过 15 公里/小时，限速标志应张贴在现场的入口和关键点位。根据某些司法管辖区的要求或规定情形，限速可能会更低。

A 为了帮助驾驶员遵守限速要求，工厂必须安装速度控制或警告装置，例如减速带、闪烁的速度标志等。

9

必须优先考虑消除卡车倒车作业的需要。如果倒车不能避免，可能需要地面上的工人引导卡车。

10

停车场、临时停车区域和行车动线的设计应避免/减少卡车在停放的车辆或行人附近行驶的需要。

11

建筑物或其他结构物的视线盲角周围应安装广角镜，帮助驾驶员看清路况。

12

在有架空输电线且卡车会进出的区域，输电线必须符合以下要求：

A 使用电线标识和标牌进行清晰标示。

B 对进行卸货作业（例如自卸卡车）的司机和地面工作人员保持高度可见性。

C 根据司法管辖区要求或邦吉要求保持安全距离。

13

由于净空限制（例如固定结构物和卡车之间的空隙较窄）、道路状况、架空电线低、管桥等原因，不适合卡车或其他车辆驶入的工厂内所有区域必须使用“禁止驶入”标志或物理屏障进行控制。

14

进行装卸作业时，应优先考虑从地面完成作业。如果不能从地面完成作业，则必须使用固定或移动平台、梯子和/或防坠落保护措施/系统。

行人安全

15

行人安全培训必须纳入工厂安全说明或入职培训中。

16

当人流可能与卡车间流发生交汇时，所有行人必须穿上醒目的衣服。

17

行人通道和人行横道必须划定并清晰标示。所有行人必须走指定的人行横道。

18

行人必须避免分心，例如使用手机。

19

如果行人在停下的卡车前方行走，必须尽量与驾驶员保持视线接触，不得走在驾驶员的视野盲区。

20

如适用，工厂必须制定书面的针对冰雪天气的冬季安全计划。

21

所有现场必须有一个明确的程序来进行现场检查，其中必须记录和分析违规情况，并制定纠正措施。



不要让下一次任务成为你的最后一次。

本资料不可取代培训。请查阅您所在工厂的政策、程序和所需许可证件，了解更多信息。

KRQ-ME002

©2024 Bunge Limited /
Intertek Catalystr

3 3

