

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO PROJETO MALOCA DAS ICOISAS



MODELO DE DOCUMENTO DE PROGRESSO

NOME DA EQUIPE: Arkham

PARTICIPANTES: Arthur Correia De Oliveira Ramos Leonardo Vinícius Lima Castro,

Lucas Gabriel Rocha Constancio

1. Informações do Projeto

Nome do Projeto: Monitoramento de pacientes em situação de risco

Responsável pelo Projeto: Arthur

Data de Início: 14/02/2025

Data Prevista de Conclusão:22/02/2025

Data do Relatório: 15/02/2025

2. Objetivo do Documento

Este documento visa relatar o progresso do projeto de loT, identificando tarefas realizadas, marcos atingidos, obstáculos enfrentados e próximos passos.

3. Resumo

Visão geral do que foi realizado:


- Tarefas Concluídas:
 - Criação do código em c para o ESP-32
 - Criação do sistema utilizando ESP-32 protoboard dentre outros componentes
 - Criação e atualização do Kanban para melhorar o fluxo de trabalho entre a equipe.
- Dificuldades Encontradas: Implementação do código.
- Soluções Adotadas: Foi necessário trocar a porta GPIO do esp-32 para realizar a conexão de forma correta.
- Resultados e Testes: Próximos Passos:



UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO PROJETO MALOCA DAS ICOISAS



O protótipo da imagem:



4. Atualização Técnica

- Configuração do Hardware: onde foi montado utilizando jumpers , 1-buzzer , 1-led ,DHT-11,MPU-6050.
- Configuração do Software: Os códigos que foram implementados foram um para o microcontrolador ESP-32 e houve uma tentativa de implementação para a comunicação com firebase.
- Integração com Serviços de Nuvem: houve tentativa de comunicação com a base de dados web porém foi infrutífera ,onde irá ocorrer atualizações para otimizar o funcionamento.
- Testes Realizados:Foi realizado um teste de funcionamento dos sensores onde foi atestado pleno funcionamento,também foi testado o código o qual seu teve alterações que serão corrigidas posteriormentes.

5. Riscos e Soluções

Risco Identificado	Impacto	Ações de Mitigação
--------------------	---------	--------------------



UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO PROJETO MALOCA DAS ICOISAS



Mal funcionamento	Baixo	Pesquisar mais acerca do funcionamento dos componentes
Falta de tempo	Médio	Otimizar o máximo possível o código e a montagem para conseguir concluir em tempo hábil