


การเชื่อมต่อกับ Modbus RTU

XY-MD02 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น








ATD3.5-S3 RS485 shield








การเชื่อมต่ออุปกรณ์ RS485 / Modbus RTU





การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ RS485



- 1. ตรวาสอบเอกสารขอมเซ็นเซอร์
 - ดูตำแหน่วรีจีสเตอร์ และ Function Code
- 2. ติดตั้มใลบรารี่ ModbusMaster และแล้วเขียนโค้ดใน VS Code

https://github.com/4-20ma/ModbusMaster



ติดต่อสอบกามเพิ่มเติม





www.ArtronShop.co.th



contact@atronshop.co.th



@artronshop







ArtronShop

