Унифицированная форма № ОС-16

Утверждена постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7

			Код		
		Форма по ОКУД			
Организация-заказчик	ООО «Газпром инвест»	по ОКПО			
-	(наименование организации)	_			
Региональное управление по строительству объектов, г. Ухта					
(структурное подразделение)					

Номер документа | Дата составления KC-14-010 02.08.2018

о выявленных дефектах оборудования

принятого в монтаж по актам

	180732/7K/26
	3/1168-18-СГ
номер	M
дата	20.07.2018г
	180731/7K/26
	3/1168-18-СГ
номер	М
дата	20.07.2018
	180732/8K/26
	3/1168-18-СГ
номер	M
дата	23.07.2018
номер	180694/11K/2
	63/1168-18-C
	ГМ
дата	24.07.2018
номер	180693/15K/2
	63/1168-18-C
	ΓM
дата	24.07.2018
номер	180694/12K/2
	63/1168-18-C
	ΓM
дата	25.07.2018
номер	180693/16K/2
_	63/1168-18-C
	ГМ
дата	25.07.2018

Местонахожление оборудования	КС «Новоприволинская»
местинихожиение оппочинкания	- к. «повошоволинскам)

(адрес, здание, сооружение, цех)

Объект: «ГПА» КС «Новоприводинская» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. И нитка (Ямал)»

Организация-изготовитель	АО «ОДК-Газовые турбины»	по ОКПО	
Организация-поставщик	(наименование) ООО «Газпром комплектация»	по ОКПО	
	(наименование)		
Организация-грузоотправитель	АО «ОДК-Газовые турбины»	по ОКПО	
Организация-перевозчик	(наименование) АО «ОДК-Газовые турбины»	πο ΟΚΠΟ	
	(наименование)		
Пусконаладочная			
организация	(по ОКПО	
	(наименование)		

Оборудование			Дата		Обнаруженные			
наименование	Зав. номер	тип, марка	проектная	изготов-	поступ-	дефекты		
1	2	3	организация 4	ления 5	ления 6	7		
R57763470 Стойка передняя, R27763480 Стойка задняя.	R5A-010	TY 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Гипроспец газ»	2013	2018	-		
R57763470 Стойка передняя, R27763480 Стойка задняя.	R5A-011	TУ 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Гипроспец газ»	2013	2018			
R57763470 Стойка передняя, R27763480 Стойка задняя.	R5A-010	ТУ 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Гипроспец газ»	2013	2018	1. На поверхностях вышеперечисленных		
R57775200 Стенка передняя, R57775300 Стенка задняя.	R5A-011	TY 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Гипроспец газ»	2013	2018	изделий имеются повреждения лакокрасочного покрытия в виде царапин, отслоений		
R57763200 Проставка.	R5A-011	TY 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Гипроспец газ»	2013	2018	покрытия, ржавых подтёко и проступившей ржавчини		
R57763200 Проставка.	R5A-010	TY 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Гипроспец газ»	2013	2018			
R57775600 Крыша.	R5A-011	ТУ 3111-001 -5757399 7-2006	AL	2013	2018			
R57763300 Металлоконструкци я опорная.	R5A-012	TY 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Гипроспец	2013	2018			
R57761530 Конфузор	R5A-009	ТУ 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Гипроспец	2013	2018			

R57761510 Воздуховод.	R5A-009	ТУ 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Гипроспец	2013	2018
R57761530 Конфузор	R5A-009	TУ 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Гипроспец	2013	2018
R57762300 Заслонка с приводом.	R5A-009	TY 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Гипроспец	2013	2018
R57762400 Корпус блока УТО.	R5A-009	TУ 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Гипроспец	2013	2018
R57763410 Стойка передняя, R27763460 Стойка задняя.	R5A-012	TУ 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Гилроспец	2013	2018
R57763700 Шумоглушитель выхлопа.	R5A-009	TУ 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Гипроспен	2013	2018
R57762100 Секция промежугочная.	R5A-009	TY 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Гипроспец	2013	2018

Для устранения выявленных дефектов необходимо: заменить пришедшие в негодность клеевые составы, герметики и дакокрасочные материалы. Выполнить ремонт лакокрасочного покрытия.

— подробно указываются мероприятия или работы по устраненно выявленных дефектов, исполнители и сроки исполнения)

— технический акт № 15-ВГ от 26.07.2018 г.

	Представитель организации-заказчика	Представ ор	ой	
Jall. HAR-KA NO.	поскеря Весле	В. Чач уч СЦЧ-6 а должность	подушеь	Шженго НВ расшифровка подписи
of beginners	coma bus eme	PF wymes	nbaen	1