گزارش تکلیف 8

آریا بنایی زاده 9431029

.1

الف)

با توجه به کد زیر تنظیمات usart را ست میکنیم:

```
; Set the baud rate to 9600 bps
; focs = 8.0000 MHZ
ldi r17,51
ldi r18,0
out UBRRH,r18
out UBRRL,r17
; Enable USART send , interrupts
ldi r16,(0 << UCSZ2)|(0 << RXEN)|(1 << TXEN)|(1 << TXCIE)|(0 << RXCIE)
out UCSRB,r16
; Configure the clock generation, USART polarity modes
; odd parity
; stop bits data bits configuration
ldi r16,(1 << URSEL)|(1 << UPM1)|(1 << UPM0)|(0 << UMSEL)|(1 << USBS)|(0 << UCSZ0)|
out UCSRC,r16</pre>
```

ابتدا بر اساس جدول باد مقدار باد را برابر با 51 قرار میدهیم سپس تنظیمات مربوط به ناهمگام بودن تعداد بیت ها ، توازن و بیت پایانی را مشخص میکنیم.

هر دو 0.2 در صد در نرخ مشخص شده خطا دارند بنابراین اختلاف صفر است

در فركانس 11.0592 ميزان خطا صفر ميشود.

ب) كد سوال به پيوست ضميمه شده است.

طبق تكليف 5 كد كيبورد را اعمال ميكنيم. در مورد الف بخش ارسال گر يوزارت را فعال كرده و حال لازم است پس از زدن دكمه هر عبارت در قسمت نوشتن عدد را وارد ثبات UDR كنيم:

out UDR, r19