## تكليف دوم درس ريزپردازنده

آريا بنائي زاده 9431029

.1

هنگام خارج شدن cpu از حالت خاموش یا پاور سیو یک مهلت time-out سپری میشود تا پایداری عملکرد نوسان ساز پیش از شروع اجرای دستور العمل ها را گواهی دهد Cpu پس از بازنشانی نیاز به یک تاخیر اضافه دارد تا ولتاژ تغذیه میکرو کنترلر به یک حالت پایدار برسد و اچ داگ تایم نیز باید بعد از بازنشانی حالت تایم اوت را سبری کند تا میکرو کنترلر به

واچ داگ تایمر نیز باید بعد از بازنشانی حالت تایم اوت را سپری کند تا میکروکنترلر به حالت عادی بازگردد

.2

$$f=1/(3RC) \Rightarrow C = 1/(3Rf) = 1/(3 * 1k * 1M) = 3.3 * 10^{-10}$$

.3

1. استفاده از خازن های داخلی موجود در پایه های XTAL1 و XTAL2 و XTAL1 و 2. خروجی نوسان ساز یک نوسان کامل با افت و خیز از حداقل تا حداکثر ولتاژ خواهد داشت.

3. ایجاد محدوده فرکانسی وسیع

.4

به منظور فراهم آوردن یک ساعت با فرکانس ثابت و استفاده از آن برای ساعت سیستم توسط برنامه ریزی فیوز هایCksel. هنگام استفاده از این ساعت هیچ قطعه خارجی مورد نیاز نیست.

در صورت بازنشانی میکرو کنترلر سخت افزار بایت کالیبره ساز را ذرون ثبات oscaal بارگذاری میکند و نوسان ساز به طور خودکار کالیبره میشود.

.5

نوسان ساز rc درونی یک مگاهرتز با طولانی ترین زمان راه اندازی

.6

تشدید ساز سر امیکی پایداری در راه اندازی زمان بسیار کمتری نسبت به کریستال دارد ام رنج فرکانس کمتر را شامل میشود.

.7

این کلاک توسط اغلب ماژول های ورودی/خروجی مانند شمارنده و... و همچنین در ماژول های وقفه خارجی استفاده میشود

8.

باید پایه ی xtal1 را به سیگنال ساعت خارجی اختصاص داد فیوز های cksel را در وضعیت ckopt قرار داد و با برنامه ریزی ckopt یک خازن داخلی ckopt پیکو فاراد بین ckopt و زمین ایجاد کرد.

.9

هنگامی که منبع ولتاژ میکرو کنترلر از میزان مورد نیاز میکرو کنترلر کمتر میشود BOD جریان را ریست میکند.

.10

Start-up Time from Power-	Additional Delay from	SUT10	СКОР	CKSEL30	استفاده از	شرایط کاری مورد	فركانس ساعت	روش توليد ساعت
down and Power-save	Reset				خازن	نظر	(MHz)	
rower-save					داخلی			
258	4.1ms	00	1	1110	خير	تغذیه با شیب	٣,۵	تشدیدساز سرامیکی
						سريع		
16k	_	16	1	1111	خير	فعال $\mathrm{BOD}$	٧,٢۵	كريستال
1k	65ms	01	0	1001	بلی	تغذیه با شیب	0.032	نوسانساز کریستالی با
						آهسته		فر کانس پایین
18	_	00	0	1000	خير	BOD فعال	٩	نوسانساز با RC
10			0	1000				خارجی
6	4.1ms	01	1	0011	خير	تغذیه با شیب	*	نوسانساز RC داخلی با
U	4.11118	01	1	0011	<del>- ير</del>	سريع		كاليبراسيون
6	65	10	0	0000	1.	ت <b>غ</b> ذیه با شیب	۱۵	نوسانساز خارجي
6	65ms	10	U	0000	بلی	آهسته		