

شکل امواج در modelsim به صورت فوق در میآیند (متاسفانه علیالرغم تلاشهای بنده، نرمافزار modelsim شکل امواج در export کردن عکس به بنده خطا میداد و مجبور شدم که به صورت فوق شکل امواج را نمایش دهم.)

دقت بفرمایید که حین تعریف گیتها، برای آنها به صورت (<rise>, <fall>)# تاخیر تعریف شده. به این صورت که رفتن از هر مقداری غیر از ۱ به مقدار ۱ برای یک گیت به مقدار <rise> تاخیر دارد. برای رفتن به مقدار صفر و <fall> نیز همین مورد صادق است. رفتن به حالت خاموشی و نامشخص نیز به اندازه (<rise>, <fall تاخیر دارد.

توجه بفرمایید که اگر یکی از ورودی های گیت AND برابر صفر باشد، حاصل صفر خواهد شد و اگر یکی از ورودی ها ورودی های کتب OR برابر ۱ باشد، حاصل ۱ خواهد بود. نوعا زمانی که بتوان خروجی گیت را بر حسب یک سری از ورودی ها تشخیص داد، مقدار آن گیت معین میشود. مثلا زمانی که یکی از ورودی های NOR برابر ۱ باشد مقدار آن برابر صفر خواهد شد.

در شروع کار، مقادیر اولیه a, b, c, d مقداردهی می شوند اما بقیه مقادیر به دلیل اینکه تحت تاثیر تاخیر گیتها قرار دارند، مقداردهی نشدهاند و مقدار x میگیرند.

بنابرین در شروع کار، حاصل e برابر ۱ خواهد بود. اما نمایان شدن این اثر با تاخیر rise گیت OR همراه خواهد بود که برابر ۲ است. بنابرین در زمان ۲ حاصل e برابر ۱ میشود.

در شروع کار چون مقدار c صفر است، حتی با اینکه e مقدار دهی نشده، حاصل گیت AND که برابر f است صفر خواهد بود که نمایان شدن آن با تاخیر fall این گیت که برابر ۱ است همراه است برای همین در زمان ۱ مقدار این گیت برابر صفر میشود.

در مورد g نیز همینگونه است. در ابتدای امر با اینکه f مقداردهی نشده، چون d برابر d است حاصل برابر صفر خواهد شد و با تاخیر d که برابر d است در خروجی نمایان خواهد شد.

در ادامه ماجرا نيز روند به همين صورت طي خواهد شد.

یک مورد قابل توجه وجود دارد. به عنوان مثال در زمان ۲ مقدار f و g برابر صفر است. بنابرین انتظار داریم پس از گذشت تاخیر rise یعنی در زمان ۷ مقدار g به ۱ تغییر یابد. اما این اتفاق نمی افتد. علت این امر این است که g در زمان g مقدار g برابر صفر میشود. این در حالتی است که g هنوز rise نکرده. بنابرین rising مقدار g برابر صفر میماند. موارد دیگری از این دست نیز وجود دارد. (Delays are INERTIAL)