خطوات تشغيل قطعه wesdom ESP32


- 1- نقوم بتوصيل القطعه بالجهاز
- ٢- نفتح برنامج الاردوينو ثم نختار ملف ثم أمثلة ثم




٣- رح تطلع لنا هذي النافذة


```
| المرافق الارسواة ا
```

٤- نعرف المنفذ من أدوات ثم مدير اللوحات نكتب ESP 32 ثم بحث




اذا ما طلعت القطعة نحمل مكتبة لتعريفها من ملف ثم التفضيلات





٥- من ملف ثم مثال نحتار Basic ثم



• نكتب الكود