
Full state $\mathcal{B}(t)$: $\tau = 100/\mathrm{meV}$, $t_c = E_0 = 0.3$ meV, $K = 2A$
Ideal reference: $E_1 = |t_1| = 0$
$E_1 = 0.01, \quad |t_1|/E_1 = 0.1$
$E_1 = 0.01, \quad |t_1|/E_1 = 1$
$E_1 = 0.01, \quad |t_1|/E_1 = 10$
$d = B_{12}$
$x_1 = B_{13}$
$x_2 = B_{1a}$
$x_3 = B_{1b}$
$y_1 = B_{23}$
$y_2 = B_{2a}$
$y_3 = B_{2b}$
$h_1 = B_{3a}$
$h_2 = B_{3b}$
$h_3 = B_{ab}$
step (t/τ)
0
1
2
3
4
5
6
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
B_{ij}