

第7章 可编程接口芯片及应用

接口电路: 计算机和外设进行数据交互的电路。

可编程接口芯片特点:具有微逻辑控制功能,一般可编程芯片都有多种工作方式,可通过软件或硬件选择设定其工作方式。

- 8255并行接口
- 8253定时/计数器
- 8250 串行通讯
- ADC 0809




7.1 8255并行接口芯片 7.1.1 8255基本介绍

1.CPU和外设的数据输入输出


1) CPU输出数据

OUT DX, AL





常用的输出锁存电路




OUT DX, AL

LE:

高电平 下降沿 低电平 数据跟随 数据锁存 数据不变化








D新发器.




2) CPU输入数据

IN AL, DX





■常用输入缓冲电路



IN AL, DX



近有和计算机总线连接的外设,输入设备需要有输入 缓冲的控制功能,输出设备需要有数据接收的锁存功 能。


IN AL, PORT;打开对应I/O输入缓冲读入数据

OUT PORT, AL; CPU将输出数据锁存到对应I/O

2.认识8255



1) 管脚






| A 0 | A1 | CS | 操作端[A 口 | |
|------------|-----------|----|--------------------|-------|
| 0 | 0 | 0 | $A \square$ | |
| 1 | 0 | 0 | $B\square$ | 414 |
| 0 | 1 | 0 | $C \Box$ | 424 |
| 1 | 1 | 0 | 控制口 | 43 H. |



2) 内部结构





3) 8255的作用和现状

- (1) CPU通过8255可以和外设做双向数据交互
- (2) 当时INTEL8086/8088CPU组成的计算机系统,用8255来管理外设。
- 继电器,指示灯,简单开关量等 方
- 解码键盘,CRT显示器,打印机等
- 软磁盘

方式0 🗸

方式1√

方式2



(3) 在很长一段时间内,8255还可以在单片机系统里用作拓展IO端口。

(4) 8255已经很少使用,其功能基本被单片机的 GPIO,以及集成芯片新技术新方法所代替。



- 4) 8255的工作方式
- 方式0 基本输入输出方式

典型代表:继电器,指示灯,输入报警开关量,数码管等

- 无条件输入输出方式
- A□ B□ C□都可以独立工作在方式0
- 方式1 选通输入输出方式

典型代表:解码键盘,CRT显示器,打印机等

- 需要避手信号线
- A口 B口可工作在方式1,需要C口配合



方式2 双向选通传送


典型代表: 软磁盘

- 需要两套握手信号线
- 只有A口可以工作在方式2,需要C口配合




3.8255初始化

1)8255控制字格式





2) 端口C置位、复位(单独一个端口操作)



虽然是对C口的位操作但要写入控制端口




7.1.2. 8255应用 (方式0)

1.一般外设的管理控制(无条件)

例1 系统通过8255的A口读入数据,如果数据

>100,实现声光报警,否则停止报警。编写功能

程序。





- 端口地址为 40H-43H、 ABC/ 挖、
- 程序功能段

MOV AL, 10010000B; 工作方式设定 OUT 43H, AL MAIN:

> IN AL,40H; A口读入数据 CMP AL,100 JA ALARM DEAL

2023/5/19 机器人1.2班 曾薄文 18



MOV AL, 00H;

OUT 42H[→],AL ; 使PC0=0和PC1=0

JMP OUTT

ALARM_DEAL: , 报警处理

MOV AL,03H ; 使PC0=1和PC1=1

OUT 42H,AL

OUTT:

JMP MAIN : 跳转循环监控

MOV AL, OOH DOODH.

OUT 43H ,AL ; 使PC0=0

MOV AL, 02H 96/04.

OUT 43H ,AL ; 使PC1=0

JMP OUTT

ALARM_DEAL: ; 报警处理

MOV AL,01H ; 使PC0=1

OUT 43H,AL

MOV AL,03H ; 使PC1=1


OUT 43H,AL

OUTT:

JMP MAIN




强电灯和继电器的控制





2.管理打印机和读入机 (需要握手信号)






23

联络信号(握手信号)的形式

低电平


下降沿






计算机和输出设备(打印机)交互流程





计算机和输入设备(读入机)交互流程





信号约定:

打印机忙为高电平,空闲为低电平;

打印机位选通信号为下降沿;

读入机 驱动信号为下降沿;

读入机数据 准备好高电平,未准备好为低电平。



8255端口地址 E0H,E2H,E4H,E6H 內 B () 孫.

初始化工作

MOV AL,83H;A输出,B输入,C低4入

C口高4出


OUT 0E6H, AL

MOV AL, 09H; 选通信号PC4=1, 无效(5)

OUT 0E6H, AL

MOV AL, 0BH; 驱动信号PC5=1, 无效

OUT 0E6H, AL



I/O ports are addressed in the same manner as memory locations. Even addressed bytes are transferred on the D₇-D₀ bus lines and odd addressed bytes on D₁₅-D₈. Care must be taken to assure that each register within an 8-bit peripheral located on the lower portion of the bus be addressed as even

打印机驱动程序段:



LPST: IN AL, 0E4H 00000100 B.

TEST AL, 04H; 测试PC2的BUSY状态

JNZ LPST ; 忙就等待 AL

oppool® MOV AL, PR DATA; 打印数据

OUT 0E0H, AL

MOV AL ,08H ; 选通信号PC4=0

OUT 0E6H,AL

MOV AL,09H ; 选通信号PC4=1

OUT 0E6H,AL

0

读入机驱动程序段:



RDDV: MOV AL, 0AH

OUT 0E6H, AL; 驱动信号PC5=0

RDST: IN AL, 0E4H ; 忙就等待 700001000; 忙就等待 TEST AL, 08H ; PC3=1数据准备好?

JZ RDST -> PC= 0 数据设准备性

IN AL,0E2H


MOV REV DATA, AL; 保存数据

MOV AL, 0BH ; 断开驱动PC5=1

OUT 0E6H, AL

0 0 0 例2 内存中LP_DATA有10个字符,它们被其他程序更新时就需要打印,否则不用打印。

(端口地址: E0H, E2H, E4H, E6)





DATA SEGMENT LP_DATA DB X1,...X10 CNT EQU \$-LP DATA FLAG DTAT CHG DB 0 ; 数据被更新的标志位 DATA ENDS CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE, DS:DATA GO: MOV AX, DATA MOV DS, AX

2023/5/19 机器人1.2班 曾薄文 32



MOV AL,81H; A输出,C低四入,C口高四出OUT 0E6H,AL MOV AL,09H;使得选通信号为高电平OUT 0E6H,AL MAIN:

0 0 0

MOV FLAG_DTAT_CHG, 1;更新数据



```
CMP FLAG DTAT CHG,1
 JNZ MAIN = FLAG = 0
 MOV FLAG DTAT CHG,0
  MOV CX, CNT
  MOV BX,OFFSET LP_DATA
LPST:
 IN AL, 0E4H ₽CJ
 TEST AL,04H;测试PC2的BUSY状态
 JNZ LPST ; 忙就等待
 MOV AL,[BX]
```



OUT OEOH, AL; A口给打印机送数据

MOV AL ,08H ; 产生选通信号PC4

OUT 0E6H,AL

MOV AL,09H

OUT 0E6H,AL

INC BX

LOOP LPST

JMP MAIN

CODE ENDS

END GO

; 指向下一个打印数据

;循环打印10个数据


; 跳转主监控



36

3.人机交互---数码管

1) 数码管的工作原理





显示设备数码管和 LCD 对比数码管:

- 结构简单,抗干扰,辨识度高
- 只能显示数字,功耗比较大

LCD:


- 显示内容丰富,功耗低
- 结构复杂,容易受干扰,强光下辨识低



| | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | DO | 共阴极 |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| | Dp | g | f | е | d | c | b | a | 七段码 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3FH |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 06H |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5BH |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4FH |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66H |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6DH |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7DH |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 07H |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7FH |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6FH |




2) 单个数码管的管理



8255管理单个数码管原理图



3)多个数码管管理 (1)多个数码管的静态显示





8255端口为:PORT_A, PORT_B, PORT_C, PORT_CTRL 都小于255。

```
DATA SEGMENT
```

TABLE_SEG DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,

DB 7DH,07H,7FH,6FH ; 0-9七段码

GEI DB 3 ; 最低位

SHI DB 2

BAI DB 1 ; 最高位

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS: CODE, DS: DATA

GO: MOV AX, DATA

MOV DS, AX



MOV AL, 80H ; A、B、C方式0,输出 OUT PORT CTRL, AL

MAIN: 。。。 ; 更新显示数据的功能段

MOV BX, OFFSET TABLE_SEG; 取七段码表头地址

MOV AL, GEI

MOV AH, 0

ADD BX, AX

MOV AL, [BX]

; 取最低位七段码

OUT PORT_A, AL

MOV BX, OFFSET TABLE_SEG

MOV AL, SHI

MOV AH, 0

ADD BX, AX

MOV AL, [BX]

OUT PORT_B, AL



; 取最高位七段码

```
MOV BX, OFFSET TABLE_SEG; 取七段码表头地址
```

MOV AL, BAI

MOV AH, 0

ADD BX, AX

MOV AL, [BX]

OUT PORT_C, AL


JMP MAIN

CODE ENDS

END




(2)多个数码管的动态显示




8255管理多个数码管动态显示连接示意图

- 数码管动态显示原理:
- 一个物体在人眼滞留的时间为0.1S-0.4S。 利用人眼对物体滞留的特点,在这个时间内快速 让不同的数码管显示自己对应的数字一遍,而让 人感觉数码管在连续显示各自的数字。
- 数码管动态显示程序主要设计步骤:
- 1)要显示的数据查表得到对应七段码;
- 2) 段码从8255的端口A输出;
- 3)对应的位选为低,其他位为高;
- 4)延时一段时间;
- 5)下一次循环。





数码管动态刷顺序流程图





三位数码管动态显示程序(顺序结构)

8255端口为:PORT_A, PORT_B, PORT_C, PORT_CTRL 都小于255。

```
DATA SEGMENT
TABLE SEG DB
             3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,
              7DH,07H,7FH,6FH ; 0-9七段码
          DB
      GEI DB 3
      SHI DB 2
      BAI DB
DATA ENDS
CODE SEGMENT
     ASSUME CS: CODE, DS: DATA
GO: MOV AX, DATA
     MOV DS, AX
```



MOV AL, 80H OUT PORT CTRL, AL

MAIN: , 更新显示数据

MOV BX, OFFSET TABLE_SEG; 取七段码表头地址

MOV AL, GEI

XLAT ; 查表指令,结果在AL中

OUT PORT_A, AL

MOV AL, 7EH ; PB0=0

OUT PORT_B, AL

CALL DELAY ; 延时

MOV AL, SHI

XLAT

OUT PORT_A, AL

MOV AL, 7DH : PB1=0

OUT PORT_B, AL

CALL DELAY

MOV AL, BAI

```
XLAT
```

OUT PORT A, AL

MOV AL, 7BH : PB2=0

OUT PORT B, AL

CALL DELAY

JMP MAIN

DELAY: PUSH AX

PUSH CX

MOV CX, OFFFFH

BACK1: MOV AX, 0010H

ZERO1: DEC AX

JNZ ZERO1

LOOP BACK1

POP AX

POP CX

RET

延时程序约为0.34mS

1694个时钟


主频 5MHz

ENDS

FND



(3)专用芯片管理数码管



专用芯片管理数码管原理示意图



■ 并行的数码管管理芯片NEC8279 串行的数码管管理芯片ZLG7289A

三种管理数码管的方式对比

静态方式:硬件(IO端口)开销大

占用CPU时间少

动态刷新:硬件(IO端口)开销少

占用CPU时间多

专用芯片:硬件(IO端口)开销小

占用CPU时间少



4.人机交互---键盘

■编码键盘

键盘的ASCII码是直接由每个按键的数字电路产生的。电路复杂,成本高,重定义困难。

■非编码键盘

一些按键排列成行或行列式矩阵的形式, 按键的接通或断开,在相应的程序配合下可产 生被按下的键码。






按键:


按下对应端口为'0'

不按下对应端口为'1'






*按键抖动



一般按键时间为几百毫秒到几秒,抖动时间约为10mS左右。

■ 解决方法 延时 10-20mS





■ 单列式 (线性) 键盘软件

8255端口: PORTA, PORTB, PORTC, PORT_CTRL, 小于255

MAIN:

MOV AL, 10010010B; A口和B口方式0, 输入 OUT PORT_CTRL, AL; 初始化8255

KEY_SCAN:

IN AL, PORT_A; 读取A口状态

CMP AL, OFFH;

JZ KEY_8 ; 0-7没有键按下

CALL DELAY;有键按下,延时消抖

IN AL, PORT _A; 再次读取A口状态 CMP AL, 0FFH;



JZ KEY_8 ; 0-7没有键按下

KEY 1: CMP AL, 0FEH; 判断是否为0

JNZ KEY 1 : 如果不等于跳转到下一按键判断

MOV KEY_DAT,0;按键为0

JMP OUTT

KEY 1: CMP AL, OFDH; 判断是否为1

JNZ KEY 2

MOV KEY_DAT,1 ; 按键为1

JMP OUTT

KEY_2: CMP AL, 0FBH; 判断是否为2

JNZ KEY 3

MOV KEY_DAT,2 ; 按键为2

JMP OUTT



KEY_3: CMP AL, 0F7H; 判断是否为3

JNZ KEY_4

MOV KEY_DAT,3;按键为3

JMP OUTT

KEY_4: CMP AL, 0EFH; 判断是否为4

JNZ KEY_5

MOV KEY_DAT,4; 按键为4

JMP OUTT

KEY_5: CMP AL, 0DFH; 判断是否为5

JNZ KEY_6

MOV KEY_DAT,4; 按键为5

JMP OUTT



KEY_6: CMP AL, 0BFH; 判断是否为6

JNZ KEY_7

MOV KEY_DAT,4; 按键为6

JMP OUTT

KEY_7: CMP AL, 7FH; 判断是否为7

JNZ KEY_8

MOV KEY_DAT,4; 按键为7

JMP OUTT

KEY_8: IN AL, PORT_B; 读取B口状态

AND AL, 03H ; 屏蔽其他位

CMP AL, 03H

JZ OUTT

CALL DELAY



IN AL, PORT_B; 读取B口状态

AND AL, 03H ; 屏蔽其他位

CMP AL, 02H ; 判断是否为8

JNZ KEY_9

MOV KEY_DAT,8 ; 按键为8

JMP OUTT

KEY_9: CMP AL, 01H ; 判断是否为9

JNZ OUTT


MOV KEY_DAT,9 ; 按键为9

OUTT:

继续扫描键盘或是其他功能








关键是确定按键的行列值

- 反转法
- 扫描法




□反转法



所有列输出低电平,读入行的端口电平,记录此时为低电平的行;然后所有行输出低电平,读入列的端口电平,记录此时为低电平的列,通过行列都为低电平确定按键的位置(值)




□扫描法(书上)




逐列输出低电平,其他列为高电平,然后行端口读入,判断哪行为低电,通过行列都为低电 平确定按键的位置(值)。












- ■键值=行基准值+列值
- 列值从0-3
- 第一行基准值为0, 第二行基准值为4





矩阵键盘扫描法软件

8255端口: PORTA, PORTB, PORTC, PORT_CTRL, 大于255

. . .

MOV AL,1000001B;A口输出,C口低四位输入,所有口方式0

MOV DX,PORT_CTRL

OUT DX,AL ;送控制字

WHOLE_SCAN: ;整体快速判断是否有键按下

MOV AL,00H

MOV DX,POTR_A

OUT DX,AL ;A口列输出低电平

MOV DX,PORT_C

IN AL, DX ;读入行的状态

AND AL,03H ;屏蔽其他位



CMP AL ,03H

JZ WHOLE_SCAN ;行全为高电平(无按键),继续扫描或退出

CALL DELAY ;有键按下需要延时消除抖动

IN AL, DX ;再读入行的状态

CMP AL ,03H

JZ WHOLE_SCAN ;行全为高电平(无按键),继续扫描或退出

MOV CH,0FEH ;列输出初值,第一列为低电平

MOV CL,0 ;列初值 (列值0-3)

LINE1:

A VIETNA METERS

MOV AL, CH

MOV DX,PORT_A

OUT DX,AL

;列轮流输出低电平

MOV DX,PORT_C

IN AL, DX

TEST AL,01H

JNZ LINE2

MOV AL,00H

JMP KEY_VALUE

;读入行的状态

;判断是否为第一行有键按下

;不是第一行,转第二行判断

;第一行键初值为00

;计算键值

LINE2:

TEST AL ,02H

JNZ COLUMN

MOV AL,04H

KEY_VALUE:

ADD AL,CL

JMP KEY_DEAL

;判断是否为第二行有键按下

;跳转到调整列值输出

;第二行键初值为04

;计算键值=行初值+列值

;根据键盘值做相应程序处理

COLUMN: ;列输出值调整程序

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

INC CL ;列值加1

MOV AL, CH

TEST AL,08H ;列值输出是否为PA3(第四列)为低电平

JZ KEY_OVER ;结束本次键盘扫描(所有列输出低电平结束)

ROL AL,1 ;列输出值左移(下一列输出低电平)

MOV CH, AL

JMP LINE1 :列输出都要检测每行的状态

KYE_DEAL:

... , 根据键值处理任务的程序

KEY_OVER:

... ; 键盘处理结束, CPU执行其他程序





■ 采用简化键盘按键数

■ 定时中断处理按键 线性键盘 延时消耗CPU时间 矩阵按盘


■一次按键记为一次还是多次



■ 专用键盘管理芯片 INTEL(NEC) 8279 ZLG7290 (串行)


键盘专用芯片工作原理







练习题





大致题意:采用查询方式检测按键,如果第2列(8-F)有键按下,在数码管(共阴极)上显示8,第1列(0-7)有键按下显示0。编写相关程序段(8255初始化,键盘扫描,七段码的建立,查表显示等功能)。





TAB_SEG DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH, 6FH

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA

MOV AX, DATA

MOV DS,AX

LEA BX,TAB_SEG

MOV AL,10000010B



BEGIN: MOV AL,0 OUT 60H,AL IN AL,61H AND AL,03H;屏蔽PB2-PB7 CMP AL,02H ;PB0=0 JZ DISP 0 ;送0到数码管显示 CMP AL,01H ;PB1=0 JZ DISP_8 ;送8到数码管显示 JMP BEGIN DISP 0:MOV AL,0



XLAT

OUT 62H,AL

JMP OUTT

DISP_8:MOV AL,8

XLAT

OUT 62H,AL

OUTT: JMP BEGIN


CODE ENDS

END




7.3 8255方式1应用

- 一、主机和外设交互数据形式(8255方式0)
 - 1. 查询方式输出数据






2、中断方式输出数据






二、8255方式1

1.8255方式1输出




方式1输出控制信号






方式1输出时序图











8255方式1输出中断方式(书上)





8255方式1输出中断方式





8255方式0 中断方式

例内存中LP DATA有10个字符,它们被其他 程序更新时就需要打印,否则不用打印。要求采 用8255A口方式1输出打印机,8255端口地址: E0H, E2H, E4H, E6H, 8259端口地址为20H , 21H, 中断矢量号为08H。 DATA SEGMENT LP_DATA DB X1,...X10; 待打印字符数据 CNT EQU \$-LP DATA FLAG DATA CHG DB 0 : 数据被更新的标志位 DATA ENDS

CODE SEGMENT



88

ASSUME CS:CODE ,DS:DATA

GO: MOV AX, DATA

MOV DS , AX

MOV AL, 0A0H; 8255A输出方式1

OUT 0E6H, AL

MOV AL, 13H

OUT 20H, AL; ICW1的控制字

MOV AL, 08H

OUT 21H, AL; ICW2的控制字

MOV AL, 01H

OUT 21H, AL; ICW4的控制字

PUSH DS



MOV AX, 0

MOV DS, AX

MOV AX, OFFSET IRQ3_PRT

MOV DS:[002CH], AX; 填IP

MOV AX, CS

MOV DS:[002EH], AX; 填CS

POP DS ; DS出栈

STI ; 开中断总开关

IN AL, 21H

AND AL, 11110111B ; OCW1, 打开中断3

OUT 21H, AL



MOV AL, 0DH; INTE_A=1, PC6=1 OUT 0E6H, AL

MAIN:

: 循环监控主程序体

; 系统其他功能,可更新打印数据

CMP FLAG DATA CHGL,1

JNZ MAIN

MOV FLAG_DATA_CHGL,0; 清打印标志位

MOV BX, OFFSET LP DATA

MOV AL, [BX];

OUT 0E0H, AL:打印第一个数

JMP MAIN



```
IRQ3_PRT:
```

; 打印中断服务程序

PUSH AX

INC BX

MOV AL, [BX]

OUT 0E0H, AL ; 送A口

MOV AL, 20H

OUT 20H, AL


POP AX

IRET

CODE ENDS

END GO





8255方式0 中断方式

例修改 内存中LP_DATA有10个字符,它们被其他程序更新时就需要打印,否则不用打印。要求采用8255A口方式0输出打印机,8255端口地址: E0H,E2H,E4H,E6H,8259端口地址为20H,21H,中断矢量号为08H。

DATA SEGMENT
LP_DATA DB X1,...X10; 待打印字符数据
CNT EQU \$-LP_DATA
FLAG_DATA_CHG DB 0; 数据被更新的标志位
ADDRESS_DATA DW ?
DATA ENDS

CODE SEGMENT



ASSUME CS:CODE ,DS:DATA

GO: MOV AX, DATA

MOV DS , AX

MOV AL, 80H; 8255A,C输出,方式0

OUT 0E6H, AL

MOV AL, 13H

OUT 20H, AL; ICW1的控制字

MOV AL, 08H

OUT 21H, AL; ICW2的控制字

MOV AL, 01H

OUT 21H, AL; ICW4的控制字

PUSH DS



MOV AX, 0

MOV DS, AX

MOV AX, OFFSET IRQ3_PRT

MOV DS:[002CH], AX; 填IP

MOV AX, CS

MOV DS:[002EH], AX; 填CS

POP DS ; DS出栈

STI ; 开中断总开关

IN AL, 21H

AND AL, 11110111B ; OCW1, 打开中断3

OUT 21H, AL



MOV AL, 01 ; PC0=1 OUT 0E6H, AL

MAIN:

; 循环监控主程序体

... ; 系统其他功能, 可更新打印数据

CMP FLAG_DATA_CHGL,1

JNZ MAIN

MOV FLAG_DATA_CHGL,0;清打印标志位

MOV BX,OFFSET LP_DATA

MOV AL, [BX];

OUT 0E0H, AL;打印第一个数

MOV AL, 00; PC0=0

OUT 0E6H, AL



```
MOV AL, 01; PC0=1
OUT 0E6H, AL
INC BX
MOV ADDRESS_DATA, BX
LOP1:
.....
JMP LOP1
```

IRQ3 PRT:

; 打印中断服务程序



PUSH AX

PUSH BX

MOV BX, ADDRESS_DATA

MOV AL, [BX]

OUT 0E0H, AL ; 送A口

MOV AL, 00 ; PC0=0

OUT 0E6H, AL

MOV AL, 01 ; PC0=1

OUT 0E6H, AL




```
INC BX
MOV ADDRESS_DATA,BX
MOV AL, 20H
OUT 20H, AL
POP BX
POP AX
IRET
```

END START

CODE ENDS

2.输入









双向输入需要握手信号,两个(输入输出)方式1。

