

第17章 联轴器和离合器和制动器

内容

- § 1 概述
- § 2 固定式刚性 联轴器
- 83 可移式刚性 联轴器
- 84 弹性联轴器
- § 5 离合器
- § 6 安全联轴器及安全离合器
- § 7 特殊功用及特殊结构的联轴器及离合器

本章重点

联轴器、离合器的功用、类型及特点



§1 概述

联轴器和离合器是机械装置中常用的部件,它们主要用于联接轴与轴,以传递运动与转矩,也可用作安全装置。大致有以下类型:

- 联轴器 用于将两轴联接在一起,机器运转时两轴不能分离,只有在机器停车时才可将两轴分离;
- 离合器 在机器运转过程中,可使两轴随时接合或分离的一种装置。它可用来操纵机器传动的断续,以便进行变速或换向;
- 安全联轴器与离合器 机器工作时,若转矩超过规定值,即可自行断开或打滑,以保证机器中的主要零件不因过载而损坏;
- 特殊功用的联轴器与离合器 用于某些特殊要求处,如:在一定的回转 方向或达到一定转速时,联轴器或离合器即可自动接合或分离等;

联轴器和离合器种类繁多,在选用标准件或自行设计时应考虑:传递转矩大小、转速高低、扭转刚度变化、体积大小、缓冲吸振能力等因素。



作用:主要用于将两根轴联接在一起,使它们一起旋转,并传递扭矩。

工作特点: 联轴器用于刚性静态联接; 而离合器则用 于两轴之间的动态联接。

分类:

弹性联轴器

离合器


牙嵌式离合器 摩擦式离合器 电磁离合器 自动离合器 固定式联轴器 移动式联轴器

应用实例: 手腕驱动机构、汽车后桥驱动、车辆启停等。



1、联轴器所联两轴的相对位移

联轴器所联接的两轴,由于制造及安装误差、承载后的变形以及温度变化的影响等,往往不能保证严格的对中,而是存在着某种程度的相对位移。这就要求设计联轴器时,要从结构上采取各种不同的措施,使之具有适应一定范围的相对位移的性能。






2、联轴器的分类


- 刚性联轴器 被联接两轴间的各种相对位移无补偿能力,故对两轴对中性的要求高。当两轴有相对位移时,会在结构内引起附加载荷。这类联轴器的结构比较简单。
- ■挠性联轴器 对被联接两轴间的各种相对位移有补偿能力,进一步分为:
 - 无弹性元件挠性联轴器: 联轴器具有挠性,可补偿两轴的相对位移。 但因无弹性元件,故不能缓冲减振。
 - 有弹性元件挠性联轴器:因联轴器中装有弹性元件,不仅可以补偿两轴间的相对位移,而且具有缓冲减振的能力。弹性元件所能储蓄的能量越多,则联轴器的减振能力越强。这类联轴器的品种多,应用广泛。




§ 2 固定式刚性联轴器



套筒联轴器



凸缘联轴器









§3 可移式刚性联轴器



十字滑块联轴器



齿式联轴器



滑块联轴器



滚子链联轴器






§ 4 弹性联轴器



弹性柱销联轴器





轮胎联轴器



弹性套柱销联轴器




梅花形弹性联轴器





联轴器的选择

大多数联轴器已经标准化或规格化,一般机械设计者的任务是选用联轴器,选用的基本步骤为:



1)选择联轴器的类型

应全面了解工作载荷的大小和性质、转速高低、工作环境等,结合常用联轴器的性能、应用范围及使用场合选择联轴器的类型。

- ■低速、刚性大的短轴可选用刚性联轴器;
- ■低速、刚性小的长轴可选用无弹元件挠性联轴器;
- ■传递转矩较大的重型机械选用齿式联轴器;
- ■对于高速、有振动和冲击的机械,选用弹性元件挠性联轴器;
- ■轴线位置有较大变动的两轴,应选用万向联轴器;
- ■有安全保护要求的轴,选用安全联轴器。

2) 计算联轴器的计算转矩

$$T_{\rm ca} = K_{\rm A}T$$

T为联轴器所传递的公称转矩。

 K_A 为工作情况系数。



3)确定联轴器的型号

按 $T_{\text{ca}} \leq [T]$,由联轴器标准确定联轴器型号,[T]为联轴器的许用转矩。

4)校核最大转速

被联接轴的转速n,不应超过联轴器许用的最高转速 n_{\max} ,即:

$$n \le n_{\text{max}}$$

5)协调轴孔直径

被联接两轴的直径和形状(圆柱或圆锥)均可以不同,但必须使直径在 所选联轴器型号规定的范围内,形状也应满足相应要求。

6)规定部件相应的安装精度

联轴器允许轴的相对位移偏差是有一定范围的,因此,必须保证轴及相 应部件的安装精度。

7) 进行必要的校核

联轴器除了要满足转矩和转速的要求外,必要时还应对联轴器中的零件进行承载能力校核,如对非金属元件的许用温度校核等。



§5 离合器

作用: 离合器用来联接两根轴, 使之一起转动并传递转矩, 在工作中主、从动部分可分离可接合。

1、离合器的分类

- 按其工作原理可分为嵌入式、摩擦式两类;
- 按离合控制方法不同,可分为操纵式和自动式两类;
- 按操纵方式分有机械离合器、电磁离合器、液压离合器和气压离合器等;

2、对离合器的基本要求

- 分离、接合迅速,平稳无冲击,分离彻底,动作准确可靠;
- 结构简单,重量轻,惯性小,外形尺寸小,工作安全,效率高;
- ■接合元件耐磨性好,使用寿命长,散热条件好;
- ■操纵方便省力,制造容易,调整维修方便。



3、离合器简介

牙嵌离台器

单圆盘摩擦离合器

电磁摩擦离合器

多圆盘摩擦离合器

4、离合器的选用

嵌入式离合器的结构简单,外形尺寸较小,两轴间的联接无相对运动, 一般适用于低速接合,转矩不大的场合;

摩擦式离合器可在任何转速下实现两轴的接合或分离;接合过程平稳,冲击振动较小;可有过载保护作用。但尺寸较大,在接合或分离过程中要产生滑动摩擦,故发热量大,磨损也较大。

电磁摩擦离合器可实现远距离操纵,动作迅速,没有不平衡的轴向力, 因而在数控机床等机械中获得了广泛的应用。





§ 6 安全联轴器及安全离合器

作用: 当工作转矩超过机器允许的极限转矩时,联接件将发生折断、脱开或 打滑,从而使从动轴自动停止转动,以保护机器中的重要零件不致损 坏。

区分:安全联轴器—断开联接后不能自动恢复工作能力,用于很少过载处; 安全离合器—断开联接后能够自动恢复工作能力,用于经常过载处;

1、剪切销安全联轴器






双剪式

销钉装在经过淬火的钢套内,过载时即被剪断。



2、滚珠安全离合器




主动齿轮传来的转矩通过滚珠、从动盘、外套筒而传给从动轴。当转矩超过许用值时,弹簧被过大的轴向分力压缩,使从动盘向右移动,原来交错压紧的滚珠因被放松而相互滑动,此时主动齿轮空转,从动轴即停止转动。当载荷恢复正常时,又可重新传递转矩。弹簧压力的大小可用螺母来调节。



§ 7 特殊功用及特殊结构的联轴器及离合器

1、定向离合器




当爪轮为主动轮并作顺时针回转时, 滚柱将被摩擦力转动而滚向空隙的收缩部分,并楔紧在爪轮和套筒间,使套筒随爪 轮一同回转,离合器即进入接合状态。

当爪轮反向回转时,滚柱即被滚到空隙的宽敞部分,这时离合器即处于分离状态。因而定向离合器只能传递单方向的转矩,可在机械中用来防止逆转及完成单向传动。



2、离心离合器



如图所示为开式离心离合器的工作原理图,在两个拉伸螺旋弹簧的 弹力作用下,主动部分的一对闸块与从动部分的鼓轮脱开;当转速达到 某一数值后,离心力增加到能克服弹簧拉力时,便使闸块绕其支点向外 摆动与从动鼓轮压紧,离合器即进入接合状态。当接合面上产生的摩擦力矩足够大时,主、从动轴即一起转动




3、电磁粉末离合器

如图所示为电磁粉末离合器的原理图。金属外筒为从动件,嵌有环形励磁线圈的电磁铁与主动轴联接,金属外筒与电磁铁间留有少量间隙,内装适量的铁和石墨粉末。

当励磁线圈中无电流时,散砂似的粉末不 阻碍主、从动件之间的相对运动,离合器处于 分离状态;

当通入电流时,电磁粉末即在磁场作用下被吸引而聚集,从而将主、从动件联系起来, 离合器即接合。

这种离合器在过载滑动时,会产生高温。 当温度超过电磁粉末的居里点时,则磁性消失, 离合器即分离,从而可以起到保安的作用。



电磁粉末离合器



本章小结

- 1. 联轴器、离合器的功用;
- 2. 联轴器的主要类型、特点及应用;
- 3. 离合器的主要类型、特点及应用。