
70
60
50
40
30
20
10
e_{pos} (mm)
600
700
800
900
1000
1100
1200
Commanded translation (mm)


5
4
3
2
1
0
e_θ (deg)
0
20
40
60
80
Commanded rotation (deg)