
90
80
70
60
50
40
30
20
10
e_{pos} (mm)
750
1000
1250
1500
1750
2000
2250
Commanded translation (mm)


7
6
5
4
3
2
1
0
e_θ (deg)
0
50
100
150
200
250
300
350
Commanded rotation (deg)