
40
30
20
10
e_{pos} (mm)
0
250
500
750
1000
1250
1500
Commanded translation (mm)


6
5
4
3
2
1
0
e_{θ} (deg)
0
50
100
150
200
250
300
350
Commanded rotation (deg)