
e_{pos} (mm)
0
20
40
60
80
100
120
750
1000
1250
1500
1750
2000
2250
Commanded translation (mm)


e_θ (deg)
0
2
4
6
8
0
50
100
150
200
250
300
350
Commanded rotation (deg)