

AIRBUS Remontées Tardives Aléas Machine - A350 Structure PA

Année & Semaine

Poste:...(2)







Famille

IMMO

Couleur jeu

IMMO

Saisissez une valeur



Historique complet									
	Année & Semaine ▾	Famille	Section	Poste	Couleur jeu	IMMO	Catégorie Aléa	Aléa	Nombre d'alé
1.	2026W34	SNZ-H1-049	PA	280	P280	1607126	1-Outil	1-Casse outil	
2.	2026W34	119-V3-002	PA	280	P280	1603088	2-Perçage	2-Non-débouchant	
3.	2026W34	ST550-4.8	PA	280	P280	1605157	4-Lubrification	4-Problème lubrification	
4.	2026W34	SNZ-M2-010	PA	290	P290 - Blanc	1607056	6-Machine	6-Affichage HS	
5.	2026W34	SNZ-H1-049	PA	280	P280	1607125	1-Outil	1-Casse outil	
6.	2026W34	SNZ-H2-276	PA	280	P280	1507300	6-Machine	6-Affichage HS	
7.	2026W34	SNZ-V3-065	PA	280	P280	1105003	1-Outil	1-Casse outil	
8.	2026W34	119-V3-002	PA	280	P280	1607040	2-Perçage	2-Ecaillage	
9.	2026W34	SNZ-V3-065	PA	280	P280	1105001	1-Outil	1-Casse outil	
10.	2026W34	SNZ-H2-009-E	PA	290	P290 - Rouge	1509032	1-Outil	1-Casse outil	

Filtre sur les 3 dernières semaines

IMMO


Famille

Semaine


Total des NC

410


Analyse Pareto des NC par Machine




Évolution Hebdomadaire des NC




Nombre de NC sur MSN



Analyse Pareto des NC par Famille



Répartition des NC par Poste



Détail des Non-Conformités

	Année & Se...	Famille	IMMO	COMMENTAIRE	NC	Poste	MSN
1.	2025W52	107-V3-115	1006043	1 R1 C18 L30	216029778	290	null
2.	2025W52	SNZ-H2-177-E	1607133	1 R1 C20 L25	216030531	280	null
3.	2025W51	401-M2-005-...	1607061 / 1...	7 R1 C9 L	216003868	290	null
4.	2025W51	SNZ-V3-040	1506479	4 R1 C20 L8	215965307	280	null
5.	2025W51	SNZ-M2-010	1010403	1 R1 C13 L16	216014713	290	null
6.	2025W51	401-M2-005-...	1105065	1 R1 C7 L28	216003797	290	null
7.	2025W51	401-M2-005-...	1607098	3 R1 C11 L28	216003914	290	null

AIRBUS Remontées Tardives Aléas Machine - A350 Structure TC

Année & Semaine

Poste







Famille

IMMO

Couleur jeu

IMMO

Saisissez une valeur



Historique complet									
	Année & Se...	Famille	Section	Poste	Couleur jeu	IMMO	Catégorie Aléa	Aléa	Nombre d'aléas
1.	2026W34	116-V3-010-E	TC	370C	P370 - Bleu	2203042	1-Outil	1-Casse outil	1
2.	2026W34	405-H2-005-A-P2-...	TC	null	P370 - Bleu	1611118	1-Outil	1-Casse outil	1
3.	2026W34	205-V3-081-E	TC	370C	P370 - Bleu	2205112	Autre	null	1
4.	2026W34	SNZ-V3-279-E	TC	null	P370 - Vert	1509392	2-Perçage	2-HT Max	1
5.	2026W34	202-M2-071	TC	370C	P370 - Bleu	1102293	2-Perçage	2-HT Max	1
6.	2026W34	405-H2-008-A-P2-...	TC	null	P370 - Bleu	2505148	1-Outil	1-Casse outil	1
7.	2026W34	SNZ-V3-261	TC	355	P355 - Noir	2001290	1-Outil	1-Casse outil	1
8.	2026W34	403-V3-105-A-P2-3.2	TC	null	P370 - Vert	1602570	1-Outil	1-Autre	1



Afficher les détails



Afficher l...



Afficher les détails



Afficher les détails



Afficher les détails

Évolution Hebdomadaire des NC



Dimension non valide

Ce graphique comporte une dimension non valide

[Afficher les détails](#)

Nombre de NC sur MSN



Dimension non valide

Ce graphique comporte une dimension non valide

[Afficher les détails](#)

Analyse Pareto des NC par Machine



Dimension non valide

Ce graphique comporte une dimension non valide

[Afficher les détails](#)

Répartition des NC par Poste



Dimension non valide

Ce graphique comporte une dimension non valide

[Afficher les détails](#)

Détail des Non-Conformités



Dimension non valide

Ce graphique comporte une dimension non valide

[Afficher les détails](#)