มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550

วิชา MTE 272 Automotive Technology	2
สคบวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2551	

ภาควิชา ครุศาสตร์เครื่องกล ปีที่ 2 เวลา 13.00-16.00 น.

4		1 0 0	
ชอ	นามสุกล	เลขประจำตัว	เลขทนงสอบ
	/		

คำเตือน

- ข้อสอบวิชานี้มี 8 ข้อ 4 หน้า(รวมใบปะหน้าข้อสอบ)
- 2. ให้ทำทุกข้อ
- 3. ข้อสอบจะต้องทำในสมุดคำตอบ
- 4. อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณ
- 5. ห้ามนำเอกสารใคๆข้าห้องสอบ

เมื่อนักศึกษาทำข้อสอบเสร็จ ต้องยกมือบอกกรรมการคุมสอบเพื่อขออนุญาตออกนอกห้องสอบ ห้ามนักศึกษานำข้อสอบและกระคาษคำตอบออกนอกห้องสอบ

> อาจารย์บุญส่ง เหมวัฒน์ ผู้ออกข้อสอบ โทร.024708522-6

> > 0895110033

สำหรับคณะกรรมการประเมินข้อสอบของภาควิชาฯ

ข้อสอบนี้ได้ผ่านการตรวจจากคณะกรรมการประเมินข้อสอบแล้ว และให้ใช้เป็นข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2550

คร.อนุศิษฎ์ อันมานะตระกูล

ประธานกรรมการประเมินข้อสอบภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

ข้อ1. จงวาดรูปส่วนประกอบของคลัตช์และวิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นกับระบบคลัตช์และวิธีการ ตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดขึ้น และเครื่องมือที่ใช้และการแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น (10 คะแนน)

- 1.เข้าเกียร์ยาก
- 2.เข้าเกียร์ไม่ได้
- 3.คลัตทช์ลื่น
- 4.คลัทช์สั่น กระพื่อ
- 5.แป็นเหยียบคลัทช์หยุ่นตัว
- 6.คลัทช์มีเสียงคัง
- 7.หลักการทำงานของคลัทช์

ข้อ2. จงวาครูปของลำคับการส่งกำลังของเกียร์ซิงโครเมชแบบ 4 ความเร็วและส่วนประกอบอื่นๆ และ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระปุกเกียร์และวิธีการตรวจสอบหาสาเหตุและเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไข ข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น (10 คะแนน)

- 1. เกียร์เข้ายาก
- 2.เกียร์หลุค(มาเป็นเกียร์ว่าง)
- 3.ในกรณีเกียร์ 4 และเกียร์ ถอยหลังหลุด
- 4.หลักการทำงานของเกียร์ทุกเกียร์ โคยละเอียค

ข้อ3. จงวาครูปของลำคับการส่งกำลังของข้อต่ออ่อนและเพลากลางและส่วนประกอบอื่นๆ และวิเคราะห์ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเพลากลางและวิธีการตรวจสอบหาสาเหตุและเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขข้อขัดข้องที่ เกิดขึ้น (10 คะแนน)

- 1.การโก่งงอแกว่งตัว
- 2.เสียงคังผิดปกติ
- 3.ถ้วยลูกปืนและแหวนลี้อกที่เกิดจากการถอด
- 4.ก้ามปูที่เกิดจากการถอด
- ร.กากบาทที่เกิดจากการถอด
- 6.ข้อต่อแบบสองข้อต่ออ่อนและสามข้อต่ออ่อนแตกต่างกันอย่างไร

ข้อ 4.จงวาดรูปชุดเฟืองท้ายและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้น (10 คะแนน)


- 4.1 เกิดเสียงดังผิดปกติ
- 4.2 ความร้อนสูง
- 4.3 น้ำมันเฟืองท้ายรั่วซึม
- 4.4 การกินนอกกินในของเฟืองสาเหตุเกิดจากอะไรและวิธีการแก้ไขปัญหา
- **ข้อ 5**. เมื่อรถยนต์วิ่งด้วยความเร็วที่ใช้งานปกติ ระบบบังคับเลี้ยวที่พวงมาลัยมีอาการสั่นเกิดจากสาเหตุใด ให้อธิบายลำดับขั้นการทดสอบและแก้ใจ (10 คะแนน)

ข้อ6. ให้เปรียบเทียบข้อคืของระบบรองรับดังต่อไปนี้

- 6.1 ระบบรองรับที่ใช้แหนบเปรียบเทียบกับคอยสปริง(5 คะแนน)
- 6.2 โช้คแอปชอร์บเบ้อ(chock absorber)แบบใช้น้ำมันเปรียบเทียบกับแบบใช้ก๊าซ(5 คะแนน) ข้อ 7 จงบอกความหมายของมุมต่อไปนี้
 - 7.1 มุมแกสเตอร์ (Caster angle)
 - 7.2 มุมแคมเบอร์ (Camber)
 - 7.3 มุมเอียงคิงพื้น (King pin inclination)
 - 7.4 มุมโท-อิน (Toe-in)
 - 7.5 มุมเลี้ยวของล้อข้างขวาและข้างซ้าย (Toe-out on turn)

(รวม 10 คะแนน)

ข้อ 8 จากรูปจงคำนวณหาโมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นสูงสุดที่กระทำบนโครงรถ กำหดให้ น้ำหนักบรรทุก 3900 kg. น้ำหนักเครื่องยนต์ 820 kg มีระยะห่างจากด้านหน้าโครงรถ 80 cm. น้ำหนักโครงรถ 4000 kg. FuarRมีระยะห่างเท่ากับ 100 cm.



30 คะแนน