



Guide EPI



Produits



DISTRIMO

12

FONDAMENTAUX SANTÉ & SÉCURITÉ



Les 12 fondamentaux Santé et Sécurité de Bouygues Construction ont été identifiés comme éléments clefs de la prévention de nos accidents/incidents. Ils couvrent les situations à risque les plus fréquemment rencontrés sur nos chantiers ou nos sites d'opération.

Ils ont vocation à être partagés dans l'ensemble des activités du Groupe en veillant à ce que chacun les comprenne et les respecte.

Ils s'appliquent tout autant à ceux qui organisent les activités, qu'à ceux qui les réalisent et ceux qui les contrôlent.

Ils s'inscrivent dans une politique adaptée de reconnaissance et de sanction.

Equipements de Protection Individuel

Sur nos chantiers, pas d'accès ou de travaux sans port permanent d'Equipements de Protection Individuelle (EPI) généraux :

- Chaussures montantes de sécurité.
- Protection de la tête + jugulaire
- Vêtement haute-visibilité.
- Protection des yeux.
- Protection auditive.
- Protection des mains.

À compléter d'EPI adaptés à la nature des risques.

Pour les travaux en site occupé, des EPI spécifiques sont définis après analyse des risques des travaux.



la protection de la tête

- ▶ Présentation.....6
- ▶ Casques de protection toute activité.....7
- ▶ Casques spécifiques.....8
- ▶ Casquettes.....10
- ▶ Jugulaire.....9



la protection des mains

- ▶ Présentation.....11
- ▶ Gants.....12



la protection des pieds

- ▶ Présentation.....20
- ▶ Chaussures hautes toute activité..... 21
- ▶ Chaussures spécifiques.....22



la protection des yeux

- ▶ Normes/Recommandations.....26
- ▶ Lunettes toute activité.....27
- ▶ Spécifique.....28



la protection auditive

- ▶ Bouchons moulés.....32
- ▶ Bouchons jetables.....33
- ▶ Casque antibruit.....32



la protection respiratoire

- ▶ Normes/Recommandations.....34
- ▶ Protections.....35

Travaux Spécifiques

► Harnais..... 43

► Autres.....45



Les protections contre les conditions climatiques

► Produits disponibles.....47



Fiches EPI

- Je suis visiteurs extérieurs.....48
- Je suis collaborateurs.....49
- Je pique / Je ponce / Je tronçonne.....50
- Je bétonne.....51
- Amiante/Plomb.....52
- Produits chimiques.....53
- Je suis électricien.....54



Codes Pablo p.55

Récapitulatif Normes p.59



Catalogue produit EPI - 05/19
NOUS AIMONS LA VIE,
PROTÉGEONS-LA.



DISTRIMO



Ce guide énumère l'ensemble des EPI référencés dans PABLO qui doivent être fournis et portés sur tous nos chantiers. Il est obligatoire de passer par DISTRIMO

Pour tous travaux particuliers ne figurant pas dans ce guide, contacter votre service Prévention Santé Sécurité ainsi que DISTRIMO

Les équipements de protection individuelle sont nécessaires :

Lorsqu'il est impossible de supprimer le risque

Lorsque la protection collective est impossible ou le risque est trop important

Il appartient au porteur des EPI:


De porter les EPI fournis

D'en prendre soin

De demander son remplacement en cas de détérioration



Comment le casque protège-t-il ?



La **calotte** est destinée à résister aux chocs extérieurs. Elle est constituée d'un matériau léger et résistant tel que le polyéthylène ou le polycarbonate.

Le **harnais** sert à maintenir le casque en place sur la tête et à jouer un rôle d'amortisseur lors d'un choc.

La **jugulaire** est destinée à assurer le maintien du casque sur la tête, notamment pour des travaux en hauteur.

Pour plus d'informations,
Voir le guide des spécificités



CASQUE IRIS II



IRIS 2 (360g)
(option : lunettes ou porte badge)



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

TOUTES ACTIVITES (GO CES, RÉHA, CIRCULATION DANS PÉRIMÈTRE DE TRAVAIL DE LA GRUE, CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT, CONDUITE NACELLE, T&D (TRANSMISSION ET DISTRIBUTION) ...

CASQUE KARA



KARA (340g)
(option : lunettes ou porte étiquette)

POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

VISITEURS EXTÉRIEURS

CASQUE BRENNUS



BRENNUS
(option : lunettes ou porte étiquette/badge)



JUGULAIRE 4 POINTS
(ou 2 POINTS si non disponible en 4 points)
OBLIGATOIRE POUR TOUS LES CASQUES



IDRA 2



avec écran, sans aération,
420V, avec jugulaire 4 points +
mentonnière
(650g)


POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

INTERVENTION D'ORIGINE ÉLECTRIQUE
MONTEUR HT (HAUTE TENSION)
TRAVAUX CHANTIERS HT
TRAVAUX ÉLECTRIQUES/TST (TRAVAUX
SOUS TENSION)

E-MAN



avec écran, sans aération,
1000V
(525g)



avec écran, sans aération, avec jugulaire 4 points
1000V
(585g)



KARA



avec visière courte, jugulaire 4 points, avec porte étiquette (400g)



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

MONTEUR

TRAVAUX EN HAUTEUR

ALVEO BEST



avec visière courte, avec jugulaire 4 points, sans porte étiquette/badge, sans gouttières (pluie) (350g) *pas de visière = visière courte*

JUGULAIRE 4 POINTS OBLIGATOIRE



Jugulaire 4 points en tissu synthétique, attache boucle flash. S'adapte sur les casques Iris II et Kara.

Style : **Kara**

Couleur : **Noir**

Taille : **Unique**

Pour éviter tout risque de strangulation, la jugulaire ou ses points d'attache doivent céder sous un effort de l'ordre de 150-250 N. On privilégiera des jugulaires 4 points. La jugulaire n'est pas fournie avec le casque (la commander en plus).

Le port de la jugulaire est obligatoire dans les situations où le collaborateur peut perdre son casque sans pouvoir le récupérer facilement : par exemple, pour les travaux de montage et démontage de charpentes et ossatures métalliques (échafaudages) ou pour les travaux sur pylônes, etc...





FIRST Base+



grise ou marine
visière 50mm
(150g)
(pas d'aération, ok pour travaux
électriques)

FIRST Base 3 XTRA



visière 54mm, marine et orange fluo
possible
(180g)

POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

ATELIERS
CÂBLAGE SUR ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
MIS HORS TENSION
TÂCHES EN SITES OCCUPÉS, SECOND
ŒUVRE. SAV,
TRAVAUX EN INTÉRIEUR (GET/FM),

> **VALIDATION ENTITÉ**

Ou Casque toute activité (p.8)



PRECAUTIONS : La casquette anti heurt évite les blessures lors de chocs peu violents (heurts contre objets immobiles, comme des arêtes de mur par exemple). Elle trouve son usage dans les métiers du second œuvre, réhabilitation occupée, travaux FM, ou dans des endroits exigus, comme pour des interventions dans des faux plafonds par exemple. Elles ne sont pas conçues pour protéger des effets des projections ou chutes d'objets ou des charges en suspension ou en mouvement. Elles sont destinées pour des utilisations en intérieur.

En aucun cas, la casquette ne se substitue à un casque de protection et ne peut remplacer le casque pour des travaux en extérieur.



Cagoule en cuir


POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

TRAVAUX DE SOUDURE





PRESENTATION



La norme des gants protection anti coupe a évolué (ajout ISO 13997) :

- Une meilleure garantie protection anti coupe avec de nouveaux tests lors de la fabrication (pression de la lame testé en plus des cycles de passage sur le gant)
- Un nouveau marquage sur les gants

Lettre de Performance NEW

EX :	4	3	4	3	C	(P)
------	---	---	---	---	---	-----

Abrasion

Déchirure

Coupe

*L'indice coupe n'est pas obligatoirement indiqué si la **lettre de performance** est indiquée (dans ce cas un X remplacera le chiffre)*

Perforation

De A à H

Un X indique que le test est non fait (dans le cas des gants qui n'utilisent pas la lame lors du test)

Impact

Non indiqué si non testé

Quelle lettre dois-je utiliser ?

**Pour BYCN :
Indice 5 = D ou +**

A partir du 21/04/2019, la lettre de performance devra être identifiée sur le gant. Aujourd'hui, certains fournisseurs appliquent déjà la norme (sur le gant ou sur l'étiquette dans le gant).

Que dois je faire des anciens gants ?

Pas de panique ! Les gants mis sur le marché avant le 21 avril 2019 pourront continuer à être mis à disposition jusqu'en 2023, et seront toujours valables, vous pouvez donc continuer à les utiliser.


Pour plus d'informations,
Voir le guide des spécificités





KRYTECH 586

Risque mécanique : 4543



sous gants pour travail par temps froid



MANCHETTE FIL KEVLAR

Risque mécanique : 132x

Risque thermique : x1xxxx

(optionnel en plus de gants avec résistance mécanique)



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

ASSEMBLAGE CHARPENTES MÉTALLIQUES
GANT TRAVAIL PAR TEMPS FROID
COLISAGES, ÉTIQUETAGES, ÉCRITURE
COFFRAGE
ELECTROMÉCANIQUE/MÉCANIQUE
ENCADREMENT
HORS TENSION
FERRAILLAGE
MANIPULATIONS DÉLICATES
(ÉLECTRICIEN)(HORS TENSION)
MANIPULATION ÉLECTROPORTATIF
MANUTENTIONS LOURDES, LÉGÈRES,
REMISE EN ÉTAT MATÉRIEL ÉLECTRIQUE,
AUTRES MATÉRIELS HORS TENSION
RÉPARATION DE MACHINES
ÉLECTROPORTATIVES
TRAVAUX EN HAUTEUR, GRANDE HAUTEUR
(MANIPULATIONS)
TRAVAUX HORS TENSION
TRAVAUX EN SOL POLLUÉ, TERRAIN
SOUILLÉ

KRYNIT 582

Risque mécanique : 4543

Milieu huileux



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

AUTRES MATÉRIELS HORS TENSION
COFFRAGE
ELECTROMÉCANIQUE/MÉCANIQUE HORS
TENSION
REMISE EN ÉTAT MATÉRIEL ÉLECTRIQUE,



FELLPRO

Risque mécanique : 4121
Tactile



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

TRAÇAGE (IDEM TOPOGRAPHE)
VISITEUR / ENCADREMENT

ULTRANE 551

Risque mécanique : 4131
mousse polyuréthane



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

VISITEUR / ENCADREMENT

Gants PICGUARD

Risque mécanique : 4444



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

TRAVAUX EN SOL POLLUÉ, TERRAIN
SOUILLÉ
TRAVAUX MILIEU INSALUBRE

SOUDEUR CUIR INTERIEUR MOLLETONNE

Risque mécanique : 4244
Risque thermique : 444x4x



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

OPÉRATIONS PRÈS POINTS CHAUDS (500
DEGRÉS SUR 15 SEC)
OXYCOUPAGE
SOUDURE ÉBAVURAGE

SOUDEUR TIG AVEC MANCHETTE 15

Risque mécanique : 3122
Risque thermique : 412x4x



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

OXYCOUPAGE
SOUDURE ÉBAVURAGE



ALPHATEC A MANCHETTE

Risque mécanique : 4121

Risque chimique : J6K6L3

Etanchéité : NQA3



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

BÉTONNAGE/GRAND BÉTONNAGE
MANIPULATION PRODUITS PÉTROLIERS
ET SOLVANTS

MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION
PRODUITS CHIMIQUES
PEINTURE / PEINTURE EN CABINE
RÉALISATION TROUSSES JONCTION
RÉSINE (COULAGE RÉSEAU)

CIMENTIER NEOPRENE BLEU

Risque mécanique : 4131

Risque chimique : A2K6L4

Risque thermique : x1xxxx



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

BÉTONNAGE/GRAND BÉTONNAGE
MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION
PRODUITS CHIMIQUES

CHIMIE PVC SUPER ACTIFRESH AVEC MANCHETTE DE 40

Risque mécanique : 4121

Risque chimique : A2K6L3



CHIMIE PVC NEOPRENE

Risque mécanique : 2111

Risque chimique : A2K6L5

Etanchéité : NQA3



CHIMIE NITRIL VERT

Risque mécanique : 4101

Risque chimique : A2J6K6L3



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION
PRODUITS CHIMIQUES
PEINTURE / PEINTURE EN CABINE
RÉALISATION TROUSSES JONCTION
RÉSINE (COULAGE RÉSEAU)





CHIMIE NITRIL VERT AVEC MANCHETTE DE 18

Risque mécanique : 4101
Risque chimique : AJKL
Dextérité : 5



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

MÉNAGE, ENTRETIEN
MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION
PEINTURE / PEINTURE EN CABINE
PRODUITS CHIMIQUES
RÉALISATION TROUSSES JONCTION RÉSINE
(COULAGE RÉSEAU)

LATEX VITAL 124

Risque mécanique : 1010
Dextérité : latex



Au dessus des gants anticoupures

POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

AMIANTE (ET FIBRE CÉRAMIQUE),
MANIPULATION ET PLOMB
MÉNAGE, ENTRETIEN



CAOUTCHOUC NATUREL

Risque mécanique : x010
Risque chimique : NQA3



Au dessus des gants anticoupures

POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

AMIANTE (ET FIBRE CÉRAMIQUE),
MANIPULATION ET PLOMB
MÉNAGE, ENTRETIEN



POWERFIT

Risque mécanique : 4343
Dextérité : 5



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

DÉNUDAGE DE CÂBLE (HORS TENSION)
FINITIONS : MANIPULATION FINE,
RACCORDS,... (TRAVAUX CES ET RÉHA)
RÉPARATION DE MACHINES
ÉLECTROPORTATIVES, PETIT DÉNUDAGE
(DISTRIMO)



VEGA 27 milieu huileux

Risque mécanique : 4343

Dextérité : 5

Enduction nitrile 100%

Étanche



Manchette LEBON MANC/TNB/DC/P

Risque mécanique : 4121



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

FINITIONS : MANIPULATION FINE,
RACCORDS,... (TRAVAUX GO, CES ET
RÉHA)

LAVAGE HAUTE PRESSION, DÉCAPAGE
TRAVAUX DE DÉMOLITION LOURDE

CUIR RIPEURCO

Risque mécanique : 4544



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

BATTAGE

DÉBROUSSAILLAGE

MANUTENTIONS

COLISAGES, ÉTIQUETAGES, ÉCRITURE

TRAVAUX DE DÉMOLITION LOURDE

TRONÇONNAGE (HORS CHAINES),

DÉFONÇAGE, DÉCOUPAGE (AVEC
ÉTINCELLES)

GANT ELAGUEUR


Risque mécanique : 3132

EN381-7 : Cat.1



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

ÉLAGAGE (TRONÇONNEUSE À CHAÎNE)



MANCHETTE ELAGAGE

EN381-7 : Cat.1





Gant isolant (hors composite) doit être utilisé avec un surgant en cuir. La date de l'essai électrique en fin de fabrication figure sur chaque gant. Les gants fréquemment utilisés doivent être testés à des intervalles inférieurs à 6 mois. Les gants d'usage occasionnel doivent être testés après usage et, de toute façon, au maximum tous les 12 mois. La plus minime perforation rend le gant inutilisable. Avant chaque utilisation, pratiquer une inspection visuelle et vérifier le gant par gonflage.

Résistance électrique - EN 60903 : **AZC**
Taille : **7 à 11**



GANT ISOLANT TST 500V CL00

Travaux sous tension maximale d'utilisation 500 volts.
Résistance électrique - EN 60903 : **AZC**
Taille : **7 à 11**

GANT ISOLANT TST 1000V CLO


Travaux sous tension maximale d'utilisation 1000 volts.
Résistance électrique - EN 60903 : **RC**
Taille : **8 à 11**

GANT ISOLANT TST 7500V CL1

Travaux sous tension maximale d'utilisation 7500 volts.
Taille : **8 à 11**

GANT ISOLANT TST 26500V CL3

Travaux sous tension maximale d'utilisation 26500 volts.
Résistance électrique - EN 60903 : **RC**
Taille : **9 à 11**



SURGANT CUIR TST OVERGLOVE HT



Protège les gants Electrosoft contre les risques de coupures et déchirures.

Longueur 31,5cm. Epaisseur : Paume : 0,8/1,1 mm
- Manchette : 1,3/1,5 mm. Dexterite classe 5.
Resistance mecanique (ACDP) - EN 388 : **2121**
Taille : **8 à 11**

NOUVEAUTE !!! ISOLANT TST 500V CL00 COMPOSITE

Travaux sous tension maximale d'utilisation 1000 volts.
Résistance électrique - EN 60903 : **RC**



Sans besoin de surgant en cuir !

POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

**CONNEXION/DÉCONNEXION RÉSEAUX
TRAVAUX ÉLECTRIQUES : OPÉRATIONS
SOUS TENSIONS SUR BATTERIES, PRISE
MESURE : TRAVAIL SOUS TENSION: BT ET
HT (SURGANT CUIR SI NON COMPOSITE)**





CUIR ESPUNA

Risque mécanique : 3122
Dextérité : 5



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

COLISAGES, ÉTIQUETAGES, ÉCRITURE
MANUTENTIONS

CUIR PEAUCEROS

Risque mécanique : 2121
Dextérité : 5
Protection artère



VIBRAGUARD

Risque mécanique : 3221
EN10819



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

MANIPULATION OUTILS ÉLECTROPORTATIFS
OU AIGUILLE VIBRANTE

VIBRAPROTECT

Risque mécanique : x243
>300hz
EN10819



WINTERSAFE

Risque mécanique : 4542
EN511 : 02x



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

TRAVAIL PAR TEMPS FROID (HORS
SPÉCIFIQUE)





Gants JETABLES VINYL

EN374-5 : bactéries, champignons



Gants JETABLES LATEX

EN374-3



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?
SOINS

CHIMIE PVC SUPER ACTIFRESH AVEC MANCHETTE DE 40


Risque mécanique : 4121

EN374-3 : A2K6L3



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?
TRAVAUX MILIEU INSALUBRE





PROTÈGE-MALLÉOLES : partie supérieure de la tige ou de l'empeigne, doublée de mousse, assure la protection aux chocs de la partie milieu et haute de la cheville.

3 TYPE DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ DÉFINIES

AINSI DANS CE GUIDE :

- Chaussures Montantes (type rangers)
- Chaussures Hautes (entre montante et Basse)
- Chaussures Basses

*Pour plus d'informations,
Voir le guide des spécificités*



RANGERS JORAN S3 CI SRC

cuir hydrofuge 4h

(en 42 : 695g)

Size : 35 à 48



RANGERS JALSBORG S3 CI SRC

cuir hydrofuge 8h

(en 42 : 750g)

Size : 35 à 48



RANGERS JALOSBERN STEEL S3 CI SRC

cuir hydrofuge 8h

(en 42 : 750g)

Size : 38 à 48




RANGERS JALOSBERN STEEL Winter S3 CI SRC

cuir hydrofuge 8h

(en 42 : 875g)

POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?



TOUTES ACTIVITES (GO ... ET HORS SPÉCIFICITÉS)

**ENCADREMENT, POSTE NON
OPÉRATIONNEL / MAITRISE /
DIRECTION SUR CHANTIER**

POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

TRAVAUX EN MILIEU FROID

SRA/SRB ou SRC = résistance de la semelle au glissement

Hydrofuge : graissage selon préconisations fournisseur



Surchaussure avec semelle anti perforation composite et coque acier

Size : 35 à 48



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

CIRCULATION DANS MAGASIN OU ATELIER
INDUSTRIE, SITE OCCUPÉ (COMMERCIAUX,
ENCADREMENT, VISITEURS...)

HORS CHANTIER

Haute DIABLO S3 CI SRC

cuir hydrofuge
(en 42 : 700g)

Size : 35 à 48



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

CONDUCTEURS ENGINS
PRÉPARATION DE COLIS, CHARGEMENT,
DÉCHARGEMENT, RÉCEPTION,
LOGISTIQUE MAGASIN, SAV
RÉPARATION DE MACHINES SAV
ÉLECTROPORTATIF
SECOND ŒUVRE TÂCHES AVEC
POSITION À GENOUX RÉPÉTÉE (EX:
POSE DE PLAINTÉ, CARRELAGE, ETC.)

Haute ATLANTIC OVERCAP S3 HI CI SRC

Cuir hydrofuge
(en 42 : 900g)

Size : 38 à 48



Haute ALBI S3 CI SRC

(en 42 : 650g)

Size : 38 à 48



SAV



SRA/SRB ou SRC = résistance de la semelle au glissement

Hydrofuge : graissage selon préconisations fournisseur





Bottes PVC S5 SRA

(650g)
Size : 35 à 48



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

BÉTONNAGE
COULAGE DE BÉTON, TRAVAUX
LAVAGE SANS PRESSION
VISITEURS EXTÉRIEURS SUR CHANTIER

Bottes PU S5 SRC CI

(500g)
Size : 37 à 48



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

BÉTONNAGE
COULAGE DE BÉTON, TRAVAUX
POUR UN PORT CONTINU

Montante CALGARY S3 SRC

0% métal
Size : 38 à 48



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

TOUT TRAVAUX BASIQUES T&D
(transmission distribution) ET
DÉPLACEMENT EN EXTÉRIEUR
TRAVAUX ÉLECTRIQUE
TRAVAUX EN MONTAGNE, PYLÔNES



Haute DUNDEE S3 SRC

0% métal
(en 42 : 650g)
Size : 39 à 47



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

TOUT TRAVAUX BASIQUES T&D ET
DÉPLACEMENT EN EXTÉRIEUR
TRAVAUX ÉLECTRIQUE
TRAVAUX EN MONTAGNE, PYLÔNES
MILIEU AÉROPORTUAIRE





Botte PRIMO 800

(en 42 : 715g)

Size : 40 à 48



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

LAVAGE HP JUSQU'À 800BARS

Surchaussure jetables



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

DÉPLACEMENT SALLE BLANCHE

Montante ARGONO S3 HRO SRC

Size : 38 à 48



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

SOUDEUR CHAUDRONNIER

GUETRE cuir protection chaussure



GUETRE pour tronçonneuse à chaîne

EN381-9 : Cat.1

Size : 39 à 46



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

TRONÇONNAGE À CHAÎNE





Basses ALES S3 CI SRC

(en 42 : 530g)

Size : 38 à 48



Basses DUCIE S3 SRC

0% métal

(en 42 : 530g)

Size : 39 à 47



Basses SWIM S1P SRC

0% métal Size : 39 à 47



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

SECOND ŒUVRE TÂCHES AVEC POSITION À GENOUX RÉPÉTÉE (EX: POSE DE PLAINTÉ, CARRELAGE, POSE REVÊTEMENTS DE SOLS ETC.)

PRÉPARATION DE COLIS, CHARGEMENT, DÉCHARGEMENT, RÉCEPTION, LOGISTIQUE MAGASIN, SAV

RÉPARATION DE MACHINES SAV ÉLECTROPORTATIF
MILIEU AÉROPORTUAIRE

> VALIDATION ENTITES

**Chaussures hautes
et montantes
en priorité**





NORMES/RECOMMANDATIONS

Marquage de la monture

Le marquage de la monture doit comporter obligatoirement : le sigle CE, l'identification du fabricant (marque ou logo), le numéro de la norme EN, les symboles de protection pour la résistance mécanique et pour les types de domaine d'utilisation.

LES DIFFERENTS SYMBOLES DE PROTECTION

■ POUR LA RESISTANCE MECANIQUE


- ♦ **A** : impact à haute énergie (test de résistance à une bille de 6mm et de 0,86g à 190 m/s)
- ♦ **B** : impact à moyenne énergie (test de résistance à une bille de 6 mm et de 0,86g à 120 m/s)
- ♦ **F** : impact à faible énergie (test de résistance à une bille de 6 mm et de 0,86g à 45 m/s)
- ♦ **S** : solidité renforcée (test de résistance à une bille de 22 mm et de 43g chutant d'une hauteur de 1,30m)

Si la monture ne comporte aucun symbole, elle est classée en solidité minimale

■ POUR LES TYPES DE DOMAINE D'UTILISATION

- ♦ **3** : gouttelettes ou projections de liquides
- ♦ **4** : grosses particules de poussières > à 5 microns
- ♦ **5** : gaz et poussières fines < à 5 microns
- ♦ **8** : arc électrique de court circuit
- ♦ **9** : métal fondu et solides chauds

Si la monture ne comporte aucun symbole, elle est classée en usage général



Marquage des oculaires

Le marquage des oculaires doit comporter obligatoirement : l'identification de fabricant (logo ou marque), les différents symboles de résistance mécanique, la classe optique et les numéros d'échelon (indiquant la teinte) pour les oculaires filtrants.

SYMBOLES POUR LA CLASSE OPTIQUE

1	Travaux continus
2	Travaux intermittents
3	Travaux occasionnels avec interdiction de port permanent
9	Métal fondu et solides chauds

IMPORTANT


Les symboles F, B, A donnent l'indice de protection maximum pour :

F : protection max pour lunettes à branches

B : protection max pour lunettes masques

A : protection max pour protecteurs faciaux

Si les symboles S, F, B et A ne sont pas communs à l'oculaire et à la monture, c'est le niveau le plus faible qui doit être attribué au protecteur complet.



Pour plus d'informations,
Voir le guide des spécificités





POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ? TOUTES ACTIVITES

RUSH+

Haut champ de vision,
2 tailles (small ou classique),
Teintée et incolore,
Port permanent,
Monture plastique
Impact FT,
Anti rayures,
Anti buée
(26g)



CONTOUR

Teintée, semi teintée et incolore,
Port permanent,
Monture plastique
Impact FT,
Anti rayures,
Anti buée
(21g)



ATTENTION : lunettes teintées pour l'extérieur seulement. Si travaux intérieurs et extérieurs, prévoir semi teintée ou avoir 2 paires



SOLIS SOLIPOL

Polarisante,
Port permanent,
Monture plastique
Impact FT,
Anti rayures,
(25g)



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?
CONDUCTEURS D'ENGINS



SURLUNETTE POLYCARBONATE

Incolore,
Port permanent
Impact F,
Filtre UV 2
(70g)



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?
SURLUNETTES DE VUE OU VISITEUR



TRACKER

Teintée et incolore,
Port permanent,
Monture plastique,
Renfort mousse,
Impact FT,
Anti rayures,
Anti buée
(52g)



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

MILIEUX VENTEUX, SABLE, POUSSIÈRES

BAXTER

Teintée et incolore,
Port permanent,
Monture plastique,
Renfort mousse,
Impact FT,
Anti rayures,
Anti buée
(49g)

Nouveau modèle de la Tracker





MASQUE ULTRASONIC

Port permanent,
Incolore,
Impact BT,
Filtre UV 2,
Anti buée,
Anti rayures,
Champ d'application 9
(80g)



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

MEULAGE, BURINAGE
SABLAGE DÉCOUPAGE PONÇAGE
TRAVAUX PEINTURE
CASSAGE - JOINT DE BRIDE
TRAVAUX DE NETTOYAGE
(DÉGRAISSANT)
TRAVAUX AVEC RISQUE ÉCLATS OU
PROJECTION BÉTON
PROJECTIONS LIQUIDES CHAUDS,
ÉTINCELLES, GAZ, VAPEURS, AÉROSOLS,
LIQUIDES NON DANGEREUX

MASQUE BLAST

Port permanent,
Incolore,
Impact BT,
Filtre UV 2,
Anti buée,
Champ d'application 9
(113g)



PARE VISAGE BLAST

Incolore,
Impact BT,
Champ d'application 3
(80g)



(option masque blast)

POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

SABLAGE DÉCOUPAGE PONÇAGE

ECRAN ARCO

Compatible casque
IRIS/KARA/BRENNUS,
Incolore,
Impact B,
Champ d'application 3,
(115g)





MASQUE SOUDEUR CHAMELEON

Teinté 4 à 13



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

SOUDURE

CHALUMISTE RELEVABLE COVERSAL

Teinté filtre 5,
Impact F,
Port permanent,
Oculaire interchangeable,
Compatible lunettes de vue
(129g)



MASQUE DE SOUDEUR AVEC CASQUE DE SECURITE WUITHOM Electronique

Teinte 8 à 14
(980g)



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?
CHALUMAGE



ECRAN BULLE POUR CASQUE IDRA 2


Filtre UV 2

(attention : pas de possibilité
d'adapter des coques anti bruit)



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

DÉCONNEXION ÉLECTRIQUE SOUS
TENSION
ÉLECTRIQUE (ARC ÉLECTRIQUE - MÉTAL
EN FUSION)
RAYONNEMENTS FLASHS ÉLECTRIQUES
TRAVAUX DE CONNEXION -



ECRAN ARCO

Compatible casque
IRIS/KARA/BRENNUS,
Incolore,
Impact B,
Champ d'application 3,
(115g)





BOUCHONS MOULÉS



(voir contrat cadre BY Purchasing)

POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

PORT PERMANENT (SELON ANALYSE DE RISQUE)

TOUTES ACTIVITÉS

RÉPARATION DE MACHINE ; TEST DE FONCTIONNEMENT (PANNEAUX ANTI-BRUIT AU-DESSUS DE L'ATELIER POUR PERSONNEL AUX ALENTOURS)

SPECIFIQUE (en plus des bouchons intra)

COQUILLE POUR CASQUE IRIS/KARA

Métal
31dB
(317g)



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

LAVAGE HP 400B

TÂCHES AVEC ENVIRONNEMENT BRUYANT
(+++) (AÉROPORTS, DÉMOLITIONS ETC...)

CASQUE ANTI BRUIT SERRE-TÊTE

Métal
28dB
(194g)



CASQUE ANTI BRUIT SERRE-TÊTE C3

Plastique
33dB
(302g)



CASQUE ANTI BRUIT SERRE-NUQUE

35dB
(270g)



COQUILLE POUR CASQUE C1H

0% métal
26dB
(280g)
+ bouchons moulés



32





BOUCHONS D'OREILLES JETABLES POUR DISTRIBUTEUR

33dB



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

BOUCHONS POUR VISITEURS/ BESOINS
PONCTUELS

DISTRIBUTEUR POUR BOUCHONS

BOUCHONS REUTILISABLES AVEC CORDELETTE DANS BOITE

30dB
(3,9g)



BOUCHONS JETABLES AVEC CORDELETTE

37dB
(1g)



BOUCHONS FIT IN

Atténuations 26dB.
Disponibles en 21dB et
23dB également.



Pour qui ?
Populations
occasionnelles,
intérimaires et sous-
traitant
**Cela ne remplace pas les
bouchons moulés de
nos collaborateurs.**





LES DIFFERENTS POLLUANTS DE L'AIR

■ **LES POUSSIÈRES ET FUMÉES** : le meulage, sablage, ponçage, broyage des matériaux, forment des particules de calibres différents en suspension dans l'air.

■ **LES BROUILLARDS** : la pulvérisation, la condensation de produits créent de fines gouttelettes liquides restant en suspension dans l'air.

■ **LES VAPEURS** : substances à l'état gazeux (liquides ou solides), formées par l'évaporation de liquides ou de solides (solvants, hydrocarbures ...)

■ **LES GAZ** : comme l'air, ces substances simples ou complexes, se répandent facilement à température ambiante. Certains, très dangereux nécessitent une protection particulière.

■ VME : VALEUR MOYENNE D'EXPOSITION

Concentration moyenne pour une journée de travail de 8 heures et une semaine de 40 heures, sur laquelle l'exposition journalière ne représente aucun risque pour la santé.

■ VLE : VALEUR LIMITE D'EXPOSITION

Concentration en dessous de laquelle des individus peuvent être exposés pendant 15 minutes sans risque pour leur santé.



*Pour plus d'informations,
Voir le guide des spécificités*



Cas en mode dégradé : quand impossibilité d'avoir une aspiration à la source

<15mn

DEMI MASQUE JETABLE FFP3V



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

GENERAL

PIQUAGE, PONÇAGE, BALAYAGE,
DÉCOUPE DE BOIS, MEULAGE
TRAVAUX DANS UN MILIEU AVEC
PRÉSENCE DE POUSSIÈRES CIMENT DE
SILICE
NETTOYAGE DE MACHINE SAV

DEMI MASQUE JETABLE FFA2P3D

DEMI MASQUE JETABLE FFABEK1P3D

(Plusieurs protections possibles,
se renseigner auprès de Distrimo)

POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

PRÉPARATION AVANT PEINTURE

PEINTURE

TRAVAUX DE PEINTURE HORS CABINE
TRAVAUX DE PEINTURE EN CABINE
TRAVAUX EN MILIEUX CONFINÉS
UTILISATION DE PRODUIT CHIMIQUE
VAPEURS HYDROCARBURES



Indication
de
protection



Utilisation de produit chimique : dépend aussi des préconisations de la FDS du produit
Amiante / plomb = cas spécifique où c'est le niveau d'empoussièrement par rapport au mode opératoire qui va déterminer l'EPI adapté, se rapprocher du service prévention





<1H

DEMI MASQUE PRESS TO CHECK FORCE 8



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

GENERAL

NETTOYAGE DE MACHINE SAV
PIQUAGE, PONÇAGE, BALAYAGE,
DÉCOUPE DE BOIS, MEULAGE
PRÉPARATION AVANT PEINTURE
PEINTURE

TRAVAUX DANS UN MILIEU AVEC
PRÉSENCE DE POUSSIÈRES CIMENT DE
SILICE

TRAVAUX ÉLECTRIQUES SUR
AÉRORÉFRIGÉRANT

TRAVAUX SUR ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES AVEC PRÉSENCE DE FIBRE
CÉRAMIQUE

TRAVAUX DE PEINTURE HORS CABINE

TRAVAUX DE PEINTURE EN CABINE

TRAVAUX EN MILIEUX CONFINÉS

UTILISATION DE PRODUIT CHIMIQUE

VAPEURS HYDROCARBURES

FILTRE PRESS TO CHECK P3R

POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

GENERAL

NETTOYAGE DE MACHINE SAV
PIQUAGE, PONÇAGE, BALAYAGE,
DÉCOUPE DE BOIS, MEULAGE
TRAVAUX DANS UN MILIEU AVEC
PRÉSENCE DE POUSSIÈRES CIMENT DE
SILICE



FILTRE PRESS TO CHECK A2P3R



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

TRAVAUX ÉLECTRIQUES SUR

AÉRORÉFRIGÉRANT

TRAVAUX SUR ÉQUIPEMENTS

ÉLECTRIQUES AVEC PRÉSENCE DE FIBRE

CÉRAMIQUE

VAPEURS HYDROCARBURES

FILTRE PRESS TO CHECK ABEK1P3R



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

PRÉPARATION AVANT PEINTURE

PEINTURE

TRAVAUX DE PEINTURE HORS CABINE

TRAVAUX DE PEINTURE EN CABINE

TRAVAUX EN MILIEUX CONFINÉS

UTILISATION DE PRODUIT CHIMIQUE





MASQUE COMPLET SERIE 9000 (370g)



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

GENERAL

PIQUAGE, PONÇAGE, BALAYAGE,
DÉCOUPE DE BOIS, MEULAGE
PRÉPARATION AVANT PEINTURE
PEINTURE
TRAVAUX DANS UN MILIEU AVEC
PRÉSENCE DE POUSSIÈRES CIMENT DE
SILICE
TRAVAUX DE PEINTURE HORS CABINE
TRAVAUX DE PEINTURE EN CABINE
TRAVAUX EN MILIEUX CONFINÉS
UTILISATION DE PRODUIT CHIMIQUE

FILTRE POUR SERIE 9000 P3R (30g)



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

GENERAL

PIQUAGE, PONÇAGE, BALAYAGE,
DÉCOUPE DE BOIS, MEULAGE
TRAVAUX DANS UN MILIEU AVEC
PRÉSENCE DE POUSSIÈRES CIMENT DE
SILICE

FILTRE POUR SERIE 9000 ABEK (92g)



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

PEINTURE

TRAVAUX DE PEINTURE HORS CABINE
TRAVAUX DE PEINTURE EN CABINE
PRÉPARATION AVANT PEINTURE
TRAVAUX EN MILIEUX CONFINÉS
UTILISATION DE PRODUIT CHIMIQUE

Contactez distrimo ou service prévention pour filtre adapté à la tâche





MASQUE COMPLET POWERFLOW



FILTRE POUR POWERFLOW P3R



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

CHALUMAGE D'ÉLÉMENTS

MÉTALLIQUES PLOMBÉS

GENERAL

PIQUAGE, PONÇAGE, BALAYAGE,

DÉCOUPE DE BOIS, MEULAGE

PRÉPARATION AVANT PEINTURE

PEINTURE

TRAVAUX DANS UN MILIEU AVEC

PRÉSENCE DE POUSSIÈRES CIMENT DE
SILICE

TRAVAUX DE PEINTURE HORS CABINE

TRAVAUX DE PEINTURE EN CABINE

TRAVAUX EN MILIEUX CONFINÉS

TRAVAUX DE DÉCAPAGE, PEINTURE AU
PLOMB

UTILISATION DE PRODUIT CHIMIQUE

Contactez distrimo ou service prévention pour filtre adapté à la tâche





DEMI MASQUE VENTILATION ASSISTEE CLEANSPEACE 2



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

GENERAL

PIQUAGE, PONÇAGE, BALAYAGE,
DÉCOUPE DE BOIS, MEULAGE
TRAVAUX DANS UN MILIEU AVEC
PRÉSENCE DE POUSSIÈRES CIMENT DE
SILICE

MASQUE VENTILATION ASSISTEE CLEANSPEACE 2



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

GENERAL

PIQUAGE, PONÇAGE, BALAYAGE,
DÉCOUPE DE BOIS, MEULAGE
TRAVAUX DANS UN MILIEU AVEC
PRÉSENCE DE POUSSIÈRES CIMENT DE
SILICE
TRAVAUX DE GRENAILLAGE EN CABINE

FILTRE POUR CLEANSPEACE 2 A1P3R





MASQUE CLEANSPEACE ULTRA VENTILATION ASSISTEE



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?
AMIANTE/PLOMB



FILTRE POUR CLEANSPEACE ULTRA P3R



Contactez distrimo ou service prévention pour filtre adapté à la tâche



MASQUE VERSAFLO VENTILATION ASSISTEE



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

GENERAL

PIQUAGE, PONÇAGE, BALAYAGE,
DÉCOUPE DE BOIS, MEULAGE
TRAVAUX DANS UN MILIEU AVEC
PRÉSENCE DE POUSSIÈRES CIMENT DE
SILICE
TRAVAUX DE GRENAILLAGE EN CABINE

MASQUE VERSAFLO VENTILATION ASSISTEE SOUDEUR



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

CHALUMAGE/SOUDAGE
ÉVACUATION
LABORATOIRE

FILTRE POUR VERSAFLO P3R



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

GENERAL

PIQUAGE, PONÇAGE, BALAYAGE,
DÉCOUPE DE BOIS, MEULAGE
TRAVAUX DANS UN MILIEU AVEC
PRÉSENCE DE POUSSIÈRES CIMENT DE
SILICE
TRAVAUX DE GRENAILLAGE EN CABINE

FILTRE POUR VERSAFLO ABEKP3R

POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

CHALUMAGE/SOUDAGE
ÉVACUATION
LABORATOIRE





CEINTURE COMPACT AIR VENTILE



DEMI MASQUE POUR COMPACT AIR



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

CHALUMAGE D'ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES
PLOMBÉS

GENERAL

PIQUAGE, PONÇAGE, BALAYAGE,
DÉCOUPE DE BOIS, MEULAGE

TRAVAUX DANS UN MILIEU AVEC
PRÉSENCE DE POUSSIÈRES CIMENT DE
SILICE

TRAVAUX DE DÉCAPAGE, PEINTURE AU
PLOMB

FILTRE POUR COMPACT AIR P3



CASQUETTE POWERCAP VENTILEE TH1



Antichute à rappel automatique 2m Turbolite



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

MONTEUR DE GRUE
MONTAGE DE BUNGALOW AVEC
ANCRAGE SUR BUNGALOW
MONTEUR DE CHARPENTE
TRAVAUX EN HAUTEUR

NORMES/RECOMMANDATIONS

Matériel et accessoires à définir suivant les situations de travail (nacelles, quai de déchargement, terrasse..)
Contacter votre Service Prévention

Pour utiliser un harnais, je dois être formé et habilité

Guide des tailles

	S	M	XL	
A	60 - 100	80 - 120	100 - 160	
B	75 - 100	90 - 110	100 - 125	
C	45 - 80	45 - 100	45 - 120	
D	55 - 65	65 - 80	80 - 90	

Pour plus d'informations,
Voir le guide des spécificités





**HARNAIS TRACTEL
HT55BY**

**HARNAIS RM
HARNESS
HONEYWELL**



**HARNAIS TRACTEL HT
ELECTRA**

**HARNAIS RM HARNESS
HONEYWELL**

HARNAIS TRACTEL HT55BY



ANNEAU DE SANGLE 150cm

Longe de maintien 2m IK 208

Longe antichute avec absorbeur
Manyard ME68 1,5m



Antichute à rappel automatique
1,80m avec absorbeur



Antichute à rappel automatique 10m
Mousqueton à verrouillage auto RK1

POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

MONTAGE DE MATÉRIEL EN HAUTEUR
MONTAGE DE BUNGALOW AVEC
ANCRAGE SUR BUNGALOW
TRAVAUX EN HAUTEUR
TRAVAUX SUR NACELLE

POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

MONTEURS THT AU PYLÔNE
TRAVAUX EN HAUTEUR

POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

CHAUFFEUR PL
INSTALLATION ÉLECTRIQUE
MONTEUR DE COFFRAGE
MONTEUR DE GRUE
MONTAGE DE BUNGALOW AVEC
ANCRAGE SUR BUNGALOW
MONTEUR DE CHARPENTE
TRAVAUX EN HAUTEUR

POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

CHAUFFEUR PL
INSTALLATION ÉLECTRIQUE
MONTEUR DE CHARPENTE
TRAVAUX EN HAUTEUR

POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

CHAUFFEUR PL
INSTALLATION ÉLECTRIQUE
MONTEUR DE CHARPENTE
MONTAGE DE GRUE
TRAVAUX EN HAUTEUR





POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

ATELIER, MÉCANIQUE
SOUDAGE, CHALUMAGE

TABLIER DE SOUDEUR 90cm ou 110cm	VESTE DE SOUDEUR	GUETRES DE SOUDEUR	CAGOULE DE SOUDEUR	GANTS DE SOUDEUR	LUNETTES SOUDEUR	MASQUE SOUDEUR
-------------------------------------	------------------	---------------------------	--------------------	------------------	------------------	----------------

Présenté dans ce guide pages précédentes



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

TRONÇONNAGE BOIS

JAMBIERES ANTI COUPURE



ELARGISSEUR JAMBIERES

COMBINAISON JETABLE TYVEK AVEC PASSE POUCE
COMBINAISON JETABLE MICROGARD 2000 AVEC PASSE POUCE



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

PEINTRE EN CABINE
AMIANTE (TYVEK)

COMBINAISON JETABLE 3M BLANCHE	COMBINAISON JETABLE 3M BLEU / BLANCHE	COMBINAISON JETABLE TYPE 5 BLANCHE	COMBINAISON JETABLE TYPE 4-5-6 BLANCHE AVEC RABAT AUTOCOLLANT	COMBINAISON JETABLE TYVEK TYPE 5-6 BLANCHE	COMBINAISON JETABLE TYVEK TYPE 5-6 BLEUE
-----------------------------------	--	---------------------------------------	---	---	---



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

LABORATOIRE, MILIEU INSALUBRE



GILET DE SAUVETAGE MANUEL PILOT 165	GILET DE SAUVETAGE AUTOMATIQUE PILOT 165	BOUEE COURONNE D.Ext 75cm
--	---	----------------------------------

POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

PROXIMITÉ EAU
TRAVAUX MARITIMES



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

MILIEU CONFINÉ

DETECTEUR MONOGAZ O2, CO, CO2 ou H2S	DETECTEUR MULTIGAZ ALTAIR 4X O2 + H2S + CO + GAZ EXPLO	DEMI MASQUE D'EVACUATION MINISCAPE ABEK (5min)	DEMI MASQUE D'EVACUATION ABEK (15min)
---	---	---	--



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ?

AMIANTE PLOMB

COMBINAISON JETABLE TYVEK BLANCHE OU BLEUE	ROULEAU DE SCOTCH TOILE AMERICAINE OU ORANGE	SUR BOTTES ANTI DERAPANTE	LINGETTES NETTOYANTES	MASQUE COMPLET POWERFLOW	MASQUE CLEANSPEACE ULTRA VENTILATION ASSISTEE (pour amiante/plomb)	GANTS LATEX NATUREL
---	---	----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---	----------------------------



Présenté dans ce guide pages précédentes



POUR QUEL TYPE D'ACTIVITÉS ? TEMPÉRATURES INCONFORTABLES

KIT HIVER

BONNET POLAIRE SOUS CASQUE + PROTECTION
DU COU HV + CACHE NEZ
SOUS GANTS ANTI FROID
GANTS FROID WINTERSAFE
IC 5
SEMELLES ANTI GLISSE
CHAUSSEIN POUR BOTTES COSMOS
TOUR DE COU POLAIRE
CHAUSSETTES
BONNET DE PROTECTION ANTI FROID



KIT ETE

CAGOULE ÉTÉ RAFRAICHISSANTE SOMME TÊTE
ET COU
GILET GRILLAGE
GILET ÉTÉ
PROTEGE NUQUE SUN CAPE ORANGE ANTI UV



FICHE EPI

Je suis visiteur extérieur

PROTECTION DES YEUX (p.34 35)



PROTECTION DE LA TETE (p.8)

Modèle du casque défini par la filiale



PROTECTION AUDITIVE (p.40 - 41)

Bouchons jetables



PROTECTION DES MAINS (p.16 17)



VETEMENTS DE TRAVAIL

Tenue haute visibilité par parka, veste ou gilet



BOTTES DE SECURITE (p.26 28)



Attention, cette fiche est fournie à titre indicatif, elle n'a pas vocation à être exhaustive.
La protection individuelle doit être adaptée à chaque situation de travail après analyse des risques

FICHE EPI

Je suis collaborateur

PROTECTION DES YEUX (p.34)

Des lunettes de sécurité à la vue sont disponibles



PROTECTION DE LA TETE (p.8)

Modèle du casque défini par la filiale



PROTECTION AUDITIVE (p.40)

Bouchons moulés, ou à défaut, jetables



PROTECTION DES MAINS (p.16-17)



VETEMENTS DE TRAVAIL

Tenue haute visibilité par parka, veste ou gilet



CHAUSSURES DE SECURITE (p.26)



Attention, cette fiche est fournie à titre indicatif, elle n'a pas vocation à être exhaustive.
La protection individuelle doit être adaptée à chaque situation de travail après analyse des risques

FICHE EPI

Je pique / Je ponce / Je tronçonne

PROTECTION DES YEUX (p. 36)

Des lunettes de sécurité à la vue sont disponibles



PROTECTION RESPIRATOIRE (p.45 à 52)

Obligatoire si aspiration à la source absente




PROTECTION DES MAINS (p.16 23)



PROTECTION AUDITIVE (p.40)

Bouchons moulés, ou à défaut, jetables + casque



Piquage
(en +)

VETEMENTS DE TRAVAIL

Tenue haute visibilité par bleu ou gilet



CHAUSSURES DE SECURITE (p.26)



Attention, cette fiche est fournie à titre indicatif, elle n'a pas vocation à être exhaustive.

La protection individuelle doit être adaptée à chaque situation de travail après analyse des risques

FICHE EPI

Je bétonne

PROTECTION DES YEUX (p.34)

Des lunettes de sécurité à la vue sont disponibles



PROTECTION DE LA TETE (p.8)

Modèle du casque défini par la filiale



PROTECTION AUDITIVE (p.40)

Bouchons moulés, ou à défaut, jetables



PROTECTION DES MAINS (p.18)



VETEMENTS DE TRAVAIL

Tenue haute visibilité par bleu ou gilet



BOTTES DE SECURITE (p.28)



Attention, cette fiche est fournie à titre indicatif, elle n'a pas vocation à être exhaustive.
La protection individuelle doit être adaptée à chaque situation de travail après analyse des risques

FICHE EPI

Amiante / Plomb



PROTECTION DES YEUX (p.34 35)

Des lunettes de sécurité à la vue sont disponibles



PROTECTION DE LA TETE (p.8)

Modèle du casque défini par la filiale

PROTECTION AUDITIVE (p.40)

Bouchons moulés, ou à défaut, jetables



PROTECTION RESPIRATOIRE (p.48 52 (plomb), les 2 p.50)



Masque complet POWERFLOW 3M



PROTECTION DES MAINS (p.19)

Gants spécifiques



VETEMENTS DE TRAVAIL (p. 55 56)

Combinaison jetable



Combinaison bleue



CHAUSSURES DE SECURITE (p.26)



Attention, cette fiche est fournie à titre indicatif, elle n'a pas vocation à être exhaustive.
La protection individuelle doit être adaptée à chaque situation de travail après analyse des risques

FICHE EPI

Produits chimiques

PROTECTION DES YEUX (p.34 35)

Des lunettes de sécurité à la vue sont disponibles



PROTECTION DE LA TETE (p.8)

Modèle du casque défini par la filiale



PROTECTION AUDITIVE (p.40)


Bouchons moulés, ou à défaut, jetables



PROTECTION RESPIRATOIRE (p.46 47 48)



PROTECTION DES MAINS (p.18 19 23)



VETEMENTS DE TRAVAIL (p.55 56)

Tenue haute visibilité par bleu ou gilet gilet



CHAUSSURES DE SECURITE (p.26)



Attention, cette fiche est fournie à titre indicatif, elle n'a pas vocation à être exhaustive.
La protection individuelle doit être adaptée à chaque situation de travail après analyse des risques

FICHE EPI

Je suis électricien

PROTECTION DES YEUX (p.38)

Des lunettes de sécurité à la vue sont disponibles



PROTECTION DE LA TÊTE (p.9)

Modèle du casque défini par la filiale



PROTECTION AUDITIVE (p.40)

Bouchons moulés, ou à défaut, jetables



PROTECTION DES MAINS (p.21)



VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Tenue haute visibilité par bleu ou gilet / vêtements isolants et arcflash

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ (p.28)



Attention, cette fiche est fournie à titre indicatif, elle n'a pas vocation à être exhaustive.
La protection individuelle doit être adaptée à chaque situation de travail après analyse des risques

Codes Pablo

EPI	CODE
PROTECTION DE LA TETE	
CASQUE IRIS II	Avec PB + LUN + aération : EP008179+couleur+entité Avec PB +LUN sans aération : EP008180+couleur+entité Avec PB sans LUN + aération : EP008181+couleur+entité Avec PE + LUN + aération : EP008182+couleur+entité
CASQUE KARA	Avec LUN + visière courte : EP008186+couleur+entité Avec LUN + visière standard : EP008187+couleur+entité Sans LUN + visière standard : EP008190+couleur+entité
CASQUE BRENNUS	EP008175+couleur+entité
IDRA 2	EP008178+entité+couleur
E-MAN	EP004972
ALVEO BEST	EP004969
JUGULAIRE 4 POINTS	EP002497
FIRST Base+	EP008191+couleur+entité
FIRST Base 3 XTRA	EP010629ORNON
Cagoule en cuir	EP006129
PROTECTION DES MAINS	
KRYTECH 586	EP008084+taille (T7 à T11)
sous gants pour travail par temps froid	EP005110 ou EP005111
MANCHETTE FIL KEVLAR	EP002780
KRYNIT 582	EP008417+taille (T9 à T11)
FELLPRO	Contact Distrimo
ULTRANE 551	EP008088+taille (T7 à T10)
Sous gant PICGUARD	Sur commande
SOUDEUR CUIR INTERIEUR MOLLETONNE	EP002333
SOUDEUR TIG AVEC MANCHETTE 15	EP002334

EPI	CODE
ALPHATEC A MANCHETTE	EP008243+taille (T9 à T10)
CIMENTIER NEOPRENE BLEU	EP005113T10
CHIMIE PVC SUPER ACTIFRESH AVEC MANCHETTE DE 40	EP005680T10
CHIMIE PVC NEOPRENE	EP008246+taille (T9 à T10)
CHIMIE NITRIL VERT	EP008247+taille (T9 à T10)
CHIMIE NITRIL VERT AVEC MANCHETTE DE 18	EP005112T10
LATEX VITAL 124	EP009031+taille (T6 à T10)
CAOUTCHOUC NATUREL	EP008245+taille (T9 à T10)
POWERFIT	EP005539+taille (T6 à T12)
VEGA 27 milieu huileux	EP010344+taille (T7 à T10)
CUIR RIPEURCO	EP008249+taille (T9 à T11)
GANT ELAGUEUR	EP010568+taille (T8 à T12)
MANCHETTE ELAGAGE	EP010569
GANT ISOLANT TST 500V CL00	EP008081+taille (T7 à T11)
GANT ISOLANT TST 1000V CL0	EP008079+taille (T8 à T11)
GANT ISOLANT TST 7500V CL1	EP008082+taille (T8 à T11)
GANT ISOLANT TST 26500V CL3	EP008080+taille (T9 à T11)
SURGANT CUIR TST OVERGLOVE HT	EP008149+taille (T8 à T11)
ISOLANT TST 500V CL00 COMPOSITE	EP008416+taille (T7 à T11)
CUIR ESPUNA	EP008248+taille (T8 à T11)
CUIR PEAUCEROS	EP005555+taille (T8 à T11)
VIBRAGUARD	EP008085+taille (T8 à T10)
VIBRAPROTECT	EP005536+taille (T8 à T10)
WINTERSAFE	EP010576+taille (T8 à T11)
Gants JETABLES VINYL	EP005123T9
Gants JETABLES LATEX	EP009216+taille (T6 à T9)

Codes Pablo

EPI	CODE
PROTECTION DES PIEDS	
Rangers JORAN S3 CI SRC	EP008228+pointure (35 à 48)
Rangers JALSBORG S3 CI SRC	EP017131+pointure (35 à 48)
Rangers JALOSBERN STEEL S3 CI SRC	EP008226+pointure (35 à 48)
Rangers JALOSBERN STEEL Winter S3 CI SRC	EP008390+pointure (35 à 48)
Surchaussures avec semelle anti perforation composite et coque acier	EP005548N+pointure (35/39 à 45/48)
Montante DIABLO S3 CI SRC	EP008214+pointure (35 à 48)
Montante ATLANTIC OVERCAP S3 HI CI SRC	EP008429+pointure (38 à 48)
Montante ALBI S3 CI SRC	EP009803+pointure (38 à 48)
Bottes PVC S5 SRA	EP005544+pointure (37 à 48)
Bottes PU S5 SRC CI	EP005543+pointure (38 à 47)
Rangers CALGARY S3 SRC	EP008428+pointure (38 à 48)
Montante DUNDEE S3 SRC	EP008215+pointure (39 à 47)
Bottes PRIMO 800	EP005541+pointure (39 à 48)
Surchaussures jetables	EP007042 EP007043 (antidérapante)
Montante ARGONO S3 HRO SRC	EP008778+pointure (38 à 48)
GUETRE cuir protection chaussure	EP002401
GUETRE pour tronçonneuse à chaîne	EP010570
PROTECTION DES YEUX	
RUSH+	EP017886+teinte (IN, TE)
CONTOUR	EP008108+teinte (IN, ST, TE)
SOLIS SOLIPOL	EP008029PO
SURLUNETTE POLYCARBONATE	EP007910
TRACKER	EP008107+teinte (IN, TE)

EPI	CODE
BAXTER	À venir
MASQUE ULTRASONIC	EP002730
MASQUE BLAST	EP005755
PARE VISAGE BLAST	EP005756
ECRAN ARCO	EP002004
MASQUE SOUDEUR CHAMELEON	EP002851
CHALUMISTE RELEVABLE COVERSAL	EP005761
MASQUE DE SOUDEUR AVEC CASQUE DE SECURITE WUITHOM Electronique	EP008463
ECRAN BULLE POUR CASQUE IDRA 2	EP002007
PROTECTION AUDITIVE	
BOUCHONS MOULÉS	
COQUILLE POUR CASQUE IRIS/KARA	EP001452
CASQUE ANTI BRUIT SERRE-TÊTE	EP000496
CASQUE ANTI BRUIT SERRE-TÊTE C3	EP001454
CASQUE ANTI BRUIT SERRE-NUQUE	EP007989
COQUILLE POUR CASQUE C1H	EP001456
BOUCHONS D'OREILLES JETABLES POUR DISTRIBUTEUR	EP000266
DISTRIBUTEUR POUR BOUCHONS	EP001879
BOUCHONS REUTILISABLES AVEC CORDELETTE DANS BOITE	EP000264
BOUCHONS JETABLES AVEC CORDELETTE	EP000263

Codes Pablo

EPI	CODE
PROTECTION RESPIRATOIRE	
DEMI MASQUE JETABLE FFP3V	EP005227
DEMI MASQUE JETABLE FFA2P3D	EP007985
DEMI MASQUE JETABLE FFABEK1P3D	EP007986
DEMI MASQUE PRESS TO CHECK FORCE 8	EP010627
FILTRE PRESS TO CHECK P3R	EP010628
FILTRE PRESS TO CHECK A2P3R	EP010659
FILTRE PRESS TO CHECK ABEK1P3R	EP010660
MASQUE COMPLET SERIE 9000 (370g)	EP002850
FILTRE POUR SERIE 9000 P3R (30g)	EP005086
FILTRE POUR SERIE 9000 ABEK (92g)	EP005085
MASQUE COMPLET POWERFLOW	EP007988
FILTRE POUR POWERFLOW P3R	EP007987
DEMI MASQUE VENTILATION ASSISTEE CLEANSACE 2	Sur commande
MASQUE VENTILATION ASSISTEE CLEANSACE 2	Sur commande
FILTRE POUR CLEANSACE 2 A1P3R	Sur commande
MASQUE CLEANSACE ULTRA VENTILATION ASSISTEE	Sur commande
FILTRE POUR CLEANSACE ULTRA P3R	Sur commande
MASQUE VERSAFLO VENTILATION ASSISTEE	Sur commande
MASQUE VERSAFLO VENTILATION ASSISTEE SOUDEUR	Sur commande
FILTRE POUR VERSAFLO P3R	Sur commande
FILTRE POUR VERSAFLO ABEKP3R	Sur commande

EPI	CODE
MASQUE COMPACT AIR VENTILE	EP001794
DEMI MASQUE POUR COMPACT AIR	EP008411+taille (M ou L)
FILTRE POUR COMPACT AIR P3	EP005089
CASQUETTE POWERCAP VENTILEE TH1	EP010346
HARNAIS	
HARNAIS TRACTEL HT55BY	EP010818+taille (S, M, XL)
HARNAIS RM HARNESS HONEYWELL	EP008324+taille (S/XS, M/L)
HARNAIS TRACTEL HT ELECTRA	À venir
ANNEAU DE SANGLE 150cm	EP000076
Longe de maintien 2m IK 208	EP002710
Longe antichute avec absorbeur ManyardME68 1,5m	EP002715
Antichute à rappel automatique 1,80m avec absorbeur	EP000079
Antichute à rappel automatique 10m	EP000080
Mousqueton à verrouillage auto RK1	EP003260
Antichute à rappel automatique 2m Turbolite	EP000081 ou EP000083 ou EP000084

Codes Pablo

EPI	CODE
SPECIFIQUE	
TABLIER DE SOUDEUR 90cm ou 110cm	EP005447 ou EP005448
VESTE DE SOUDEUR	EP004591
GUETRES DE SOUDEUR	Voir pages précédentes
CAGOULE DE SOUDEUR	Voir pages précédentes
GANTS DE SOUDEUR	Voir pages précédentes
LUNETTES SOUDEUR	Voir pages précédentes
MASQUE SOUDEUR	Voir pages précédentes
JAMBIERES ANTI COUPURE	EP010571
ELARGISSEUR JAMBIERES	EP010572
COMBINAISON JETABLE TYVEK AVEC PASSE POUCE	Plusieurs choix
COMBINAISON JETABLE MICROGARD 2000 AVEC PASSE POUCE	Plusieurs choix
COMBINAISON JETABLE 3M BLANCHE	Plusieurs choix
COMBINAISON JETABLE 3M BLEU / BLANCHE	Plusieurs choix
COMBINAISON JETABLE TYPE 5 BLANCHE	Plusieurs choix
COMBINAISON JETABLE TYPE 4-5-6 BLANCHE AVEC RABAT AUTOCOLLANT	Plusieurs choix
COMBINAISON JETABLE TYVEK TYPE 5-6 BLANCHE	Plusieurs choix
COMBINAISON JETABLE TYVEK TYPE 5-6 BLEUE	Plusieurs choix
GILET DE SAUVETAGE MANUEL PILOT 165	EP007562
GILET DE SAUVETAGE AUTOMATIQUE PILOT 165	EP008699
BOUEE COURONNE D.Ext 75cm	EP007193

EPI	CODE
DETECTEUR MONOGAZ O2, CO ou H2S	EP005031 (CO), EP005032 (H2S) EP005033 (O2)
DETECTEUR MULTIGAZ ALTAIR 4X O2 + H2S + CO + GAZ EXPLO	EP005034
DEMI MASQUE D'EVACUATION MINISCAPE ABEK (5min)	EP003245
DEMI MASQUE D'EVACUATION ABEK (15min)	EP005029
ROULEAU DE SCOTCH TOILE AMERICAINE OU ORANGE	CO004017
SUR BOTTES ANTI DERAPANTE	Code à venir
LINGETTES NETTOYANTES	EN007450
MASQUE COMPLET POWERFLOW	Voir pages précédentes
MASQUE CLEANSPLACE ULTRA VENTILATION ASSISTEE (	Voir pages précédentes
GANTS LATEX NATUREL	Voir pages précédentes
CAGOULE ÉTÉ RAFRAICHISANTE SOMME TETE ET COU	EP008459
GILET GRILLAGE	EP010559OR+taille (S/M à 2/3XL)
GILET ÉTÉ	EP009636
PROTEGE NUQUE SUN CAPE ORANGE ANTI UV	EP008003
BONNET POLAIRE SOUS CASQUE + PROTECTION DU COU HV + CACHE NEZ	EP008002 + EP008001 + EP008000
CAGOULE SOUS CASQUE DEPERLANTE	EP005664
SOUS GANTS ANTI FROID	EP005110
GANTS FROID WINTERSAFE IC 5	EP010576+taille (8 à 10)
SEMELLES ANTI GLISSE	EP005425+pointure (37/41 à 44/48)
CHAUSSEON POUR BOTTES COSMOS	EP008410GS+pointure - 26/37 à 48/49)
TOUR DE COU POLAIRE	EP010072
CHAUSSETTES	EP017026+taille (39/43 ou 44/48)
BONNET DE PROTECTION ANTI FROID	EP005552GS+taille (S à L)



NORME EN 397

■ EXIGENCES OBLIGATOIRES

- ♦ Absorption des chocs (5 kN)
- ♦ Résistance à la pénétration
- ♦ Résistance à la flamme
- ♦ Point d'ancrage de la jugulaire (rupture entre 150 N et 250 N)

■ EXIGENCES AUTRES

- ♦ Tests de résistance et de pénétration à de très basses et très hautes températures (-20°C, -30°C, +150°C)
- ♦ Test d'isolement électrique
- ♦ Déformation latérale
- ♦ Projection de métal en fusion

NORME EN 812

■ EXIGENCES OBLIGATOIRES

- ♦ Absorption des chocs
- ♦ Résistance à la pénétration
- ♦ Point d'ancrage de la jugulaire (rupture entre 150 N et 250 N)

■ EXIGENCES AUTRES

- ♦ Tests de résistance et de pénétration à de très basses et très hautes températures (-20°C, -30°C, +150°C)
- ♦ Test d'isolement électrique
- ♦ Résistance à la flamme

La mention « Attention ceci n'est pas un casque de protection » doit apparaître sur la calotte.

DUREE D'UTILISATION ET PROPRIETES DES MATERIAUX DES CASQUES


La durée de vie des casques de protection est liée aux matériaux constitutifs, à l'emploi et à l'entretien (indiquée dans la notice du fabricant).

Un contrôle régulier est nécessaire. En cas de changement d'état (couleur, détériorations, déformations, fissurations, défibrage ...) ou de choc, ils doivent être réformés. La date ou la période d'obsolescence figure sur la notice d'utilisation obligatoirement fournie avec chaque produit.

La date indiquée sur chaque casque via le marquage obligatoire, correspond à la date de fabrication. Seuls les casques marqués NF présentent une date limite d'utilisation selon les dispositions suivantes :

MATIERE	POLYETHYLENE	POLYAMIDE	ABS	PHENOL TEXTILE	POLYESTER RENFORCE FIBRE DE VERRE
Durée d'utilisation	36 mois	48 mois	48 mois	60 mois	60 mois
Résistance au vieillissement	Bonne	Bonne	Bonne	Excellente	Excellente
Résistance aux UV	Passable	Moyenne	Passable	Excellente	Excellente
Résistance aux déformations thermiques	Jusqu'à 70°C	Jusqu'à 150°C	Jusqu'à 90°C	Jusqu'à 500°C	Jusqu'à 500°C
Point de fusion	150°C	220°C	180°C	Carbonisation à 1000°C	Carbonisation à 1000°C
Résistance par grands froids	Très bonne Limite -40°C	Moyenne Limite -20°C	Bonne Limite -30°C	Excellente sans limite	Excellente sans limite
Résistance aux produits chimiques	Bonne sauf huiles et graisses	Passable sauf acides et bases	Passable sauf acides	Bonne	Bonne

Les casques doivent être stockés à l'abri des UV et de la chaleur. Ils doivent être nettoyés régulièrement. Les différentes caractéristiques dépendent des traitements et modes de fabrication de chaque casque.



Catalogue produit EPI 05/19






NORMES/RECOMMANDATIONS




DANGERS
MÉCANIQUES
EN 388

NIVEAUX DE PERFORMANCE




DANGERS
DU FROID
EN 511

NIVEAUX DE PERFORMANCE



CHALEUR
ET FEU
EN 407

NIVEAUX DE PERFORMANCE



Niveau de performance	1	2	3	4
A Résistance à l'inflammabilité (temps en seconde après combustion et post incandescence)	<20s pas de critère	<10s <120s	<3s <25s	<2s <5s
B Chaleur de contact (température de contact pendant une durée minimum de 15 s)	100°C	250°C	350°C	500°C
C Chaleur convective (indice de transfert de chaleur seconde)	>4s	>7s	>10s	>18s
D Chaleur radiante (indice de transfert de chaleur seconde)	>7s	>20s	>50s	>95s
E Petites projections de métal liquide (nombre de gouttes)	>10	>15	>25	>35
F Grosses projections de métal fondu (poids du métal)	30g	60g	120g	200g

Niveau de performance	1	2	3	4
A Froid convectif, isolant thermique ITR en m ²⁰ C/W	0,10<ITR<0,15	0,15<ITR<0,22	0,22<ITR<0,30	
B Froid de contact, résistance thermique R en M ²⁰ C/W	0,025≤R<0,050	0,050≤R<0,100	0,100≤R<0,150	0,150≤R
C Perméabilité à l'eau (pendant minimum 30 mn)	Réussite			

Niveau X : le test n'est pas applicable ou le gant n'a pas été testé

Pour plus d'informations,
Voir le guide des spécificités



NEW

La norme des gants protection anti coupure a évolué (ajout **ISO 13997**) :

- Une meilleure garantie protection anti coupure avec de nouveaux tests lors de la fabrication (pression de la lame testé en plus des cycles de passage sur le gant)
- Un nouveau marquage sur les gants

Abrasion		Déchirure		Lettre de Performance NEW	
EX :	4	3	4	3	C (P)
Coupure		Perforation		De A à H	Impact
L'indice coupure n'est pas obligatoirement indiqué si la lettre de performance est indiquée (dans ce cas un X remplacera le chiffre)				Un X indique que le test est non fait (dans le cas des gants qui n'usent pas la lame lors du test)	Non indiqué si non testé

Quelle lettre
dois-je utiliser ?

Pour BYCN :
Indice 5 = D ou +

A partir du 21/04/2019, la lettre de performance devra être identifiée sur le gant. Aujourd'hui, certains fournisseurs appliquent déjà la norme (sur le gant ou sur l'étiquette dans le gant).

Que dois je faire
des anciens gants ?

Pas de panique ! Les gants mis sur le marché avant le 21 avril 2019 pourront continuer à être mis à disposition jusque 2023, et seront toujours valables, vous pouvez donc continuer à les utiliser.

Pour plus d'informations,
Voir le guide des spécificités



NORMES/RECOMMANDATIONS

NORMES EN 374 : 2003 – GANTS DE PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES ET LES MICRO-ORGANISMES (cette norme précise la capacité des gants à protéger l'utilisateur contre les produits chimiques et/ou les micro-organismes)

EN 374-3



EN 374-2



EN 374-2



DEFINITION ET CRITERES


PENETRATION

La pénétration est le mouvement d’un produit chimique et/ou d’un micro-organisme à travers des matériaux poreux, des coutures, des micro-perforations ou d’autres imperfections dans le matériau d’un gant de protection à un niveau non moléculaire.

Niveau de performance	Niveau de qualité acceptable	Niveau de contrôle
Niveau 3	< 0,65	G1
Niveau 2	< 1,5	G1
Niveau 1	<4,0	S4

Le pictogramme « Protection chimique spécifique » doit être accompagné d’un code à 3 chiffres. Celui-ci se réfère aux lettres d’identification de 3 produits chimiques (parmi une liste prédéfinie de 12 produits chimiques standards) pour lesquels un temps de passage de 30 minutes au minimum a été obtenu. La section étanche du gant doit être au moins égale à la longueur minimale des gants spécifiés dans la norme EN 420. Pénétration : un gant ne doit pas fuir lorsqu’il est soumis à un test de perméabilité à l’air et/ou à l’eau. Le gant sera testé et contrôlé conformément aux niveaux de qualité acceptables.

Lettre code	Produit chimique
A	Méthanol
B	Acétone
C	Acétonitrile
D	Dichlorométhane
E	Sulfure de carbone
F	Toluène
G	Diéthylamine
H	Tétrahydrofurane
I	Acétate d’éthyle
J	n-Heptane
K	Soude caustique 40%
L	Acide sulfurique 96%



PERMEABILITE

Les films plastique et caoutchouc des gants ne sont pas toujours étanches aux liquides. Dans certains cas, ils peuvent être spongieux : ils absorbent alors les liquides et les gardent en contact avec la peau. Il est donc nécessaire de mesurer le temps de passage, soit le temps nécessaire à un liquide dangereux pour entrer en contact avec la peau. Chacun des produits chimiques testés est classé selon le temps de passage (niveaux de performance de 0 à 6)

Temps de passage observé	Indice de protection
>10 minutes	Classe 1
>30 minutes	Classe 2
>60 minutes	Classe 3

Temps de passage observé	Indice de protection
>120 minutes	Classe 4
>240 minutes	Classe 5
>480 minutes	Classe 6

Le pictogramme « Protection chimique générale » ou « Etanche » doit être utilisé pour les gants étanches sans autre performance à la résistance chimique ou si le niveau exigé pour les gants de protection chimique spécifique n’est pas atteint.

Le pictogramme « Micro-organisme » doit être utilisé lorsque le gant a obtenu au minimum un niveau de performance 2 au test de pénétration.

Avertissement : les données chimiques ne reflètent pas nécessairement la durée réelle sur le lieu de travail.

GUIDE DE RÉSISTANCE CHIMIQUE

Cette table ne donne que des indications générales sur les matériaux. Il convient de tenir compte du fait que la résistance d'un gant est influencée par des facteurs tels que la nature exacte du produit chimique, sa température, sa concentration, l'épaisseur du gant, le temps d'immersion, etc.

Nous vous recommandons de vous référer aux informations sur les résistances chimiques de chaque gant et de mener un essai préalable pour déterminer si le gant est adapté aux conditions d'utilisation réelles.

[illegible]

++ Excellent Le gant peut être utilisé en **contact prolongé** avec le produit chimique (dans la limite du temps de passage)*.

+ **Bon** Le gant peut être utilisé en **contact intermittent** avec le produit chimique (pour une durée totale inférieure au temps de passage)*:

= **Moyen** Le gant peut être utilisé contre des **éclaboussures** du produit chimique.

- **Déconseillé** L'usage de ce gant **n'est pas recommandé**.





NORMES/RECOMMANDATIONS

QUELS MATERIAUX ? (pour des gants réutilisables)

LATEX NATUREL

Caoutchouc naturel (hévéa) : la plus élastique des substances connues

Bonne résistance à l'usure, aux déchirures ainsi qu'à tous les produits solubles dans l'eau et dilués. Existe aussi en gants jetables.

Mauvaise résistance aux produits huileux, gras et aux hydrocarbures. Peut être à l'origine de manifestations allergiques.

NEOPRENE

Caoutchouc synthétique à base de polychloroprène

Résiste bien aux acides et bases forts.

Résistance mécanique moyenne. Ne résiste pas aux solvants aromatiques ou chlorés.

PVA

(Polyalcool de vinyle) Polymère synthétique à base d'alcool vinylique

Excellente résistance à de nombreux hydrocarbures (aliphatiques, aromatiques, chlorés ...), aux esters et cétones

Dégradation au contact de l'eau. Coût élevé

MATERIAUX FLUORES

Matériaux synthétiques par exemple de marque Viton® ou Téflon®

Bonne résistance à de nombreux produits compris au benzène et aux PCB

Résistance réduite aux coupures et à l'abrasion. Coût élevé



NITRILE

Caoutchouc synthétique (copolymère acrylonitrile-butadiène ou NBR)

Bonne résistance mécanique : résistance chimique large (huiles, graisses, alcools, produits pétroliers ...). Existe aussi en gants jetables

Faible résistance aux cétones et produits halogénés (chlorés, fluorés ...)

PVC

(Polychlorure de vinyle) Polymère synthétique à base de chlorure de vinyle, appelé aussi « Vinyle »

Résistance correcte aux acides, bases, alcools. Coût modéré. Existe aussi en gants jetables

Faible résistance aux cétones, aldéhydes, hydrocarbures aromatiques ou halogénés

BUTYLE

Caoutchouc synthétique (copolymère isobutylène-isoprène)

Résistance élevée aux acides forts, aux cétones, aux esters, aux éthers de glycol, amines, aldéhydes ...

Faible résistance aux hydrocarbures aliphatiques, aromatiques, halogénés ... Coût élevé

MATERIAUX MULTICOUCHES

Laminé multicouches de polyéthylène et de copolymères éthylène-alcool vinylique, marques Barrier®, Silver Shield®

Excellente résistance à la plupart des produits chimiques

Manque de dextérité, faible résistance mécanique



NORMES/RECOMMANDATIONS

Marquage des gants isolants électriques

Exigences électriques	
Classe	Tension max. d'utilisation (volts)
00	500
0	1000
1	7500
2	17000
3	26500
4	36000

Propriétés spéciales	
Résistance à l'acide	A
Résistance à l'ozone	Z
Résistance à l'huile	H
Résistance aux très basses températures	C
Résistance A+Z+H	R

Pictogramme approprié aux travaux sous tension

Norme (EN 60903 : risques électriques)

N° de lot de validation

Marquage de la date de mise en service

Marquage des dates d'inspections périodiques

4 / RC

XXXXXXXXXX

03-11

10

CE

0333

LOT XXXX

Classe et catégories


Nom du fabricant

Mois et année de fabrication

Taille des gants

Marquage CE

N° de l'organisme notifié surveillant le système qualité



Classe	Epaisseur maximum (mm)	Tension d'essai (Volts)	Tension d'utilisation (Volts)
00	0,5	2500	500
0	1	5000	1000
1	1,5	10000	7500
2	2,3	20000	17000
3	2,9	30000	26500

Aucun gant même ceux conservés en stock ne doit en principe être utilisé sans avoir été vérifié depuis moins de 6 mois.

RECOMMANDATION D'UTILISATION

Stockage	Transport	Avant utilisation	Nettoyage	Précautions	Conditionnement
Stocker les gants dans leur emballage d'origine. Ne pas les comprimer ni les plier. Ne pas les stocker à proximité des sources de lumière ou de chaleur naturelle ou artificielle. Température de stockage comprise entre 10 et 21°C. Humidité 60+/-10%.	Les conditions de transport doivent être les mêmes que les conditions de stockage.	Gonfler les gants pour détecter les fuites éventuelles et pratiquer une inspection visuelle.	A l'eau et au savon. Séchage à une température inférieure à 65°C.	Ne pas mettre les gants en contact avec : essences, huiles, graisses, acides et produits corrosifs. Ne pas utiliser les gants humides.	Une notice d'utilisation accompagne chaque paire de gants. Sur l'emballage sont notés : la taille, la date de test et le numéro de lot de fabrication des gants.





	Chaussure de sécurité EN ISO 20345/A1	Chaussure de protection EN ISO 20345/A1	Chaussure de travail EN ISO 20347/A1
Classe I ou II	SB propriétés fondamentales	PB propriété fondamentale	
Classe I (chaussures cuir, autres matériaux sauf tout caoutchouc ou tout polymères)	S1 propriété fondamentales + - Arrière fermé - Propriétés antistatiques - Absorption d'énergie du talon S1P idem S1 + - Semelle anti perforation	P1 propriété fondamentales + - Arrière fermé - Propriétés antistatiques - Absorption d'énergie du talon	01 propriété fondamentales + - Arrière fermé - Résistance de la semelle aux hydrocarbures - Propriétés antistatiques - Absorption d'énergie du talon
	S2 idem S1 + - Imperméabilité à l'eau	P2 idem P1 + - Imperméabilité à l'eau	02 idem 01 + - Imperméabilité à l'eau
	S3 idem S2 + - Semelle anti perforation - Semelle à crampons	P3 idem P2 + - Semelle anti perforation - Semelle à crampons	03 idem 02 + - Semelle anti perforation - Semelle à crampons
Classe II (chaussures tout caoutchouc ou tout polymère)	S4 propriété fondamentales + - Propriétés antistatiques - Absorption d'énergie du talon	P4 propriété fondamentales + - Propriétés antistatiques - Absorption d'énergie du talon	04 propriété fondamentales + - Propriétés antistatiques - Absorption d'énergie du talon
	S5 idem S4 + - Semelle anti perforation - Semelle à crampons	P5 idem P4 + - Semelle anti perforation - Semelle à crampons	05 idem 04 + - Semelle anti perforation - Semelle à crampons

A	Protection antistatique
C	Chaussure conductrice
CI	Isolation contre le froid
CR	Tige résistante à la coupure
E	Talon absorbeur d'énergie
HI	Isolation contre la chaleur
HRO	Résistance de la semelle à la chaleur par contact
P	Semelle anti-perforation
FO	Résistance de la semelle aux hydrocarbures
WRU	Résistance de la tige à l'absorption et à la pénétration d'eau
AN	Protection des malléoles
WR	Résistance à l'eau chaussure entière
M	Protection des métatarses
I	Chaussure isolante

Exigences relatives à la résistance au glissement :

Les chaussures de sécurité doivent satisfaire à l'une des performances suivantes :

SRA – Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sodium Lauryl Sulfate.

SRB – Résistance au glissement sur un sol acier recouvert de glycérine.

SRC – Résistance au glissement sur des carreaux céramiques et sur un sol acier.



LEXIQUE DES MATIERES

Différentes matières sont utilisées pour la fabrication des oculaires et des écrans

OCULAIRES			ECRANS	
Polycarbonate	Acétate	Verre Minéral	Polyester	Polyamide
Polymère thermoplastique et thermoformable, 40 fois plus résistant et 3 fois plus léger que le verre, d'une qualité optique parfaite, de bonne stabilité à la chaleur (>140°C) d'une filtration U.V. 100%	Résine / Cellulose plus léger que le verre, de stabilité à la chaleur moyenne (inf. à 100°C), de bonne tenue aux solvants et produits chimiques	Issu de la fusion de minéraux, résiste aux chocs par impact, de très bonne résistance aux produits chimiques	Filtration U.V. 100%, isolant électrique, bonne tenue aux températures élevées, auto-extinguible	Bonne isolation thermique et électrique

Marquage des oculaires

Le marquage des oculaires doit comporter obligatoirement : l'identification de fabricant (logo ou marque), les différents symboles de résistance mécanique, la classe optique et les numéros d'échelon (indiquant la teinte) pour les oculaires filtrants.

SYMBOLES POUR LA RESISTANCE MECANIQUE	
A	impact à haute énergie (test de résistance à une bille de 6mm et de 0,86g à 190 m/s)
B	impact à moyenne énergie (test de résistance à une bille de 6 mm et de 0,86g à 120 m/s)
F	impact à faible énergie (test de résistance à une bille de 6 mm et de 0,86g à 45 m/s)
S	solidité renforcée (test de résistance à une bille de 22 mm et de 43g chutant d'une hauteur de 1,30m)
K	Résistance à la détérioration des surfaces par de fines particules (option)
N	Résistance à la buée (option)
T	Résistance aux impacts mécaniques à températures extrêmes (-5°C/+55°C)

RISQUES PROFESSIONNELS

L'œil doit être protégé contre un certain nombre de risques professionnels

RISQUES	CONSEQUENCES SUR L'OEIL
Mécaniques	Chocs, poussières, particules solides, grain de sable Lésions ou perforations de la cornée, déchirure de l'iris, opacification du cristallin
Chimiques	Gouttelettes et projections de liquides : acides, bases, solvants, liquides contaminants Brûlures ou troubles de la cornée, conjonctivite aigue, ulcères, infections virales
Thermiques	Liquides chauds, matière en fusion, flammes Destruction de l'œil
Electriques	Contact direct, arc électrique de court-circuit Brûlures de la rétine, lésions de la cornée, lésions du cristallin
Liés aux rayonnements	Ultraviolet, infrarouge, laser, lumière intense Inflammation de la conjonctivite, cataracte, lésions ou brûlures de la rétine

NORMES/RECOMMANDATIONS



FLITRES DE SOUDAGE POUR L'ARC ELECTRIQUE

FILTRES DE SOUDAGE PASSIFS

Verre minéral soudure
Verre minéral soudure flashé anti-chaueur
Dim. (en mm) : 105x50 – 105x30 – 110x90
Teintes : 8 à 14

ECRANS DE GARDE

Verre minéral incolore
Anti adhérent incolore C39
Dim. (en mm) : 105x50 – 105x30 – 110x90

Procédés de soudage	Courant en Ampères (A)																				
	1.5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600
MMAW (électrodes enrobées)				8				9		10		11		12		13				14	
MAG			8					9	10		11		12		13		14				
TIG			8	9	10		11		12		13										
MIG								9	10	11	12	13	14								
MIG des alliages légers										10	11	12	13	14							
Gougeage à l'arc avec jet d'air comprimé						10					11	12	13	14	15						
Coupage au jet de plasma									9	10	11	12	13								
Soudage à l'arc par microplasma	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
	1.5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600

Ce tableau recommande le degré d'opacité en teinte foncée qui convient le mieux à un filtre en fonction des procédés de soudage. Selon les conditions d'utilisation et les préférences du soudeur, on peut choisir le chiffre suivant sur l'échelle, dans l'ordre croissant ou décroissant.





NORMES/RECOMMANDATIONS

Pour les filtres à soudage, le numéro d'échelon ne comporte que la classe de protection. Selon les conditions d'utilisation, il est possible d'utiliser un filtre de numéro d'échelon immédiatement supérieur ou inférieur, mais il peut être dangereux d'utiliser des filtres de numéro d'échelon trop élevé (trop foncé) ce qui conduirait l'opérateur à se rapprocher de la source de rayonnement et à respirer des fumées nocives.

Numéros d'échelon pour soudage et soudobrasage au gaz

	q = débit d'acétylène en litres par heure			
	q<70	70<q<200	200<q<800	q>800
Soudage et soudobrasage	4	5	6	7

Travail	q = débit d'acétylène en litres par heure		
	900<q<2000	2000<q<4000	4000<q<8000
Oxycoupage	4	5	6





NORMES	
EN 352-1	Protecteurs individuels contre le bruit. Exigences générales. Relatives aux serre-têtes.
EN 352-2	Protecteurs individuels contre le bruit. Exigences générales. Relatives aux bouchons d'oreilles et arceaux.
EN 352-3	Protecteurs individuels contre le bruit. Exigences générales. Pour serre-têtes montés sur casques de protection pour l'industrie.
EN 352-4	Protecteurs individuels contre le bruit. Exigences générales. Relatives aux protecteurs à affaiblissement dépendant du niveau sonore.
EN 458	Recommandations relatives à la sélection, à l'utilisation, aux précautions d'emploi et à l'entretien des équipements de protection individuelle.

*Pour plus d'informations,
Voir le guide des spécificités*





NORMES	
EN 132	Définitions de termes
EN 133	Classifications
EN 135	Liste des termes équivalents
EN 137	Appareils de protection respiratoire autonome à circuit ouvert à l'air comprimé
EN 139	Appareils de protection respiratoire à adduction d'air comprimé avec masques complets, demi masques
EN 140	Demi masques et quart de masques
EN 141	Remplace par EN 14387
EN 143	Filtres à particules (appareils respiratoires à pression négative)
EN 146 ET 147	Appareils filtrants contre les particules à ventilation assistée
EN 149	Demis masques filtrants contre les particules
EN 270 ET 271	Appareils de protection respiratoire isolants à adduction d'air comprimé
EN 371	Remplacé par EN 14 387
EN 404	Appareils de protection respiratoire pour l'évacuation
EN 405	Demi masques filtrants à soupape contre les gaz ou contre les gaz et les particules
EN 12941	Appareils de protection respiratoire, appareils filtrants à ventilation assistées avec casque ou cagoule
EN 14387	Appareils de protection respiratoire, filtres anti gaz et filtres combinés
EN 12942	Appareils de protection respiratoire filtrants à ventilation assistée avec masque ou demi masque
EN 14594	Appareils de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé à débit continu



Pour plus d'informations,
Voir le guide des spécificités



	Types aérosols	Principales applications	Limite
Classe 1 (P1 ou FFP1)	Particules solides grossières sans toxicité spécifique	Faibles niveaux de poussières fines et de brouillards aqueux ou huileux généralement issus d'opérations de sablage, de forage et de découpe	4 x VME
Classe 2 (P2 ou FFP2)	Aérosols solides et/ou liquides indiqués irritants ou dangereux	Niveaux modérés de poussières fines et de brouillards aqueux ou huileux généralement issus d'opérations de plâtrage, cimentage, sablage et poussières de bois tendre	10 x VME
Classe 3 (P3 ou FFP3)	Aérosols solides et/ou liquides toxiques	Niveaux élevés de poussières fines et de brouillards aqueux ou huileux généralement issus de la manipulation de poudres toxiques présentes dans l'industrie pharmaceutique ou de tâches impliquant des agents biologiques et des fibres	Avec demi-masque : 50 x VME Avec masque complet : 200 x VME

■ FILTRES CONTRE LES GAZ ET LES VAPEURS

Il existe 3 classes de filtres :

Classe 1 : faible capacité (galette)

Classe 2 : capacité moyenne (cartouche)

Classe 3 : la plus grande capacité (bidon)

Le filtre est marqué en fonction du type (A, B ...) et de la classe (1, 2 ou 3)

TYPE DE FILTRE	COULEUR	DOMAINE D'UTILISATION
A	Marron	Gaz et vapeurs organique – point d'ébullition > à 65°C
AX	Marron	Gaz et vapeurs organique – point d'ébullition < à 65°C
B	Gris	Gaz et vapeurs inorganiques sauf CO
E	Jaune	Gaz et vapeurs acides
K	Vert	Ammoniaque, dérivés aminés
P	Blanc	Particules, aérosols solides et liquides
Hg	Rouge	Vapeur de mercure
NO	Bleu	Vapeur nitreuses et dioxyde d'azote

■ LIMITE D'EMPLOI

Les filtres en galettes ou cartouches ne doivent pas être employés dans des concentrations où l'oxygène est inférieur à 17% en volume.

Après chaque utilisation, l'appareil doit être nettoyé, désinfecté et préparé pour sa réutilisation ultérieure.

Normes

Gants de travail		
	EN 420 : EXIGENCES GENERALES	Cette norme définit les critères généraux de construction, d'ergonomie, d'innocuité, de confort et d'efficacité, de marquage et d'information qui s'appliquent à tous les gants de protection.
	NORME CE EN 374 : RISQUES MICRO- ORGANISQUES ET CHIMIQUES	Les gants obtenant une norme contre les risques chimiques ou contre les micro-organismes sont également testés par un laboratoire notifié indépendant, comme pour les gants de la catégorie 2, mais sont également soumis à un contrôle qualité obligatoire. Un prélèvement obligatoire et aléatoire durant la production sera effectué par un organisme indépendant et sera testé. Dans tous les cas, les gants seront toujours accompagnés d'une notice explicative et d'entretien où figurent le numéro ainsi que l'adresse du laboratoire qui a délivré la certification CE.
	NORME CE EN 374-1 : Partie 1	Terminologie et performances requises.
	NORME CE EN 374-2 : Partie 2	Pénétration à l'air et à l'eau. Etanche : Les gants portant ce pictogramme ont passé avec succès le test de pénétration, mais n'ont pas obtenu un niveau de performance supérieur à 2, pour au moins 3 des produits chimiques de la liste prédéfinie. Micro-organismes : Les gants portant ce pictogramme ont obtenu, au minimum, un niveau de performance 2 au test de pénétration.
	NORME CE EN 374-3 : Partie 3	Résistance à la pénétration des produits chimiques.
	NORME CE EN 388 : PROTECTION CONTRE LES RISQUES MECANIQUES	Les gants ayant passé avec succès les tests de résistance mécanique, obtiennent une notation de 0 à 4 pour la résistance à l'abrasion (A), de 0 à 5 pour la résistance à la coupure par lame (B), de 0 à 4 pour la résistance à la déchirure (C) et à la perforation (D). Tous les tests ont été réalisés par un laboratoire indépendant notifié qui a décerné les notes de résistance mécanique. Ces gants portent le sigle CE ainsi qu'un pictogramme avec les notes obtenues aux tests.
	NORME CE EN 407 : PROTECTION CONTRE LES RISQUES THERMIQUES	Les gants ayant obtenu une norme contre les risques thermiques ont subi les tests suivants : A) Résistance à l'inflammabilité (de 0 à 4), B) Résistance à la chaleur de contact (de 0 à 4), C) Résistance à la chaleur convective (de 0 à 4), D) Résistance à la chaleur radiante (de 0 à 4), E) Résistance aux petites projections de métal en fusion (de 0 à 4) et F) Résistance aux quantités importantes de projections de métal en fusion (de 0 à 4).
	NORME CE EN 455	Gants médicaux non réutilisables : Partie 1 : détection des trous - Prescriptions et essais; Partie 2 : propriétés physiques - Exigences et essais; Partie 3 : exigences et essais pour évaluation biologique
	NORME CE EN 511 : PROTECTION CONTRE LE FROID	Les gants ayant obtenu une norme contre les risques d'exposition au froid ont subi plusieurs tests : A) Résistance au froid de convection (de 0 à 4), B) Résistance au froid de contact (de 0 à 4) et C) Perméabilité à l'eau (0 ou 1).
	NORME CE EN 60903:2003	Travaux sous tension, gants et mouffles en matériaux isolants
	EN 381-7	s'applique aux gants de sécurité pour les utilisateurs de tronçonneuses.
	13997	TDMS
	EN 421	Pour la protection contre les rayonnements ionisants
	EN 12477	Gants de protection pour soudeurs

Chaussures et bottes de sécurité	
Norme ISO CE EN 20345	Cette norme définit les exigences fondamentales et additionnelles (facultatives) des chaussures de sécurité à usage professionnel. Les chaussures doivent, pour répondre à cette norme exigeante, comporter des dispositifs (coque anti écrasement, semelles résistantes aux acides, à la perforation, etc...) protégeant le porteur des accidents qui pourraient se produire dans l'environnement industriel pour lequel la chaussure a été conçue. Les embouts et coques de sécurité doivent fournir une protection efficace contre les chocs à un niveau d'énergie équivalent à au moins 200 Joules. (Marquage S)
Norme ISO CE EN 20346	Identiques aux chaussures de sécurité répondant à la norme ISO EN20345, les chaussures de protection ISO EN20346 ne sont cependant dotées que d'une coque résistant à un choc équivalent à un niveau d'énergie de 100 Joules. (Marquage P)
Norme ISO CE EN 20347	Cette norme concerne les chaussures de travail, sans protection de type coque ou embout résistants. (Marquage O)

Normes

Equipements ORL (casques têtes, protections respiratoires, lunette de protection, protections auditives))	
NORME CE EN 132	Définition
NORME CE EN 133	Classification
NORME CE EN 134	Terminologie
NORME CE EN 135	Liste de termes équivalents
NORME CE EN 136 et EN 136-10	Masques complets
NORME CE EN 140	Demi-masques et quarts de masques
NORME CE EN 141	Filtres anti-gaz et filtres combinés
NORME CE EN 143	Filtres à particules
NORME CE EN 149	Demi-masques filtrants contre les particules
NORME CE EN 166	Cette norme est applicable à tous les types de protecteurs individuels de l'œil utilisés contre les divers dangers susceptibles d'endommager l'œil ou d'altérer la vision, à l'exception de cas exceptionnels (rayonnements d'origine nucléaire, rayons X, émissions laser et rayonnements infrarouges émis par des sources à basse température). Cette norme détermine les contraintes de base, et peut être complétée par d'autres normes spécifiques.
NORME CE EN 169	Filtres pour le soudage passif
NORME CE EN 170	Filtres pour l'ultraviolet
NORME CE EN 172	Filtres de protection solaire
NORME CE EN 1731 - Protection de la tête	Ecran facial grillagé
NORME CE EN 1731 - Protection yeux	Protecteur de l'œil et de la face de type grillagé
NORME CE EN 175	Equipements pour travaux de soudure
NORME CE EN 352-2	Bouchons d'oreilles.
NORME CE EN 397 : Casques de protection pour l'industrie et le bâtiment	Les casques conformes à cette norme doivent être marqués de la manière suivante : N° de la norme, Nom du fabricant, Année et trimestre de fabrication, Type de casque, Taille de la coiffe en cm. Les essais suivants ont été obligatoirement réalisés en laboratoire : Absorption des chocs, Résistance à la pénétration, Résistance à la flamme et Point de rupture du point d'ancrage de la jugulaire.
NORME CE EN 458	Recommandations relatives à la sélection, à l'utilisation, aux précautions d'emploi et à l'entretien.
NORME CE EN 50365	Casques électriquement isolants pour l'utilisation sur installations à basse tension.
NORME CE EN 812 : Casquettes anti-heurt	Les casquettes conformes à cette norme doivent être marquées de la manière suivante : N° de la norme, Nom du fabricant, Année et trimestre de fabrication, Type de casquette, Taille de la coiffe en cm. Les essais suivants ont été obligatoirement réalisés en laboratoire : Absorption des chocs, Résistance à la pénétration et Point de rupture du point d'ancrage de la jugulaire. La mention suivante doit apparaître sur la calotte : Attention : ceci n'est pas un casque de protection pour l'industrie.
EN 137	Appareil de protection autonome circuit ouvert à air comprimé
EN 138	Appareil de protection respiratoire à air libre avec masque complet demi ou ensemble avec embout buccal
EN 139	Appareil de protection respiratoire à adduction d'air comprimé avec masque complet demi ou ensemble embout buccal
EN 142	Ensemble embouts buccaux
EN 250	Scaphandre autonome à air comprimé et circuit ouvert
EN 269	appareils de protection respiratoire à air libre à ventilation assistée avec cagoule.
EN 270	appareils de protection respiratoire isolants à adduction d'air comprimé avec cagoule
EN 271	appareils de protection respiratoire isolants à adduction d'air comprimé ou à air libre à ventilation assistée avec cagoule utilisés pour les opérations de projection d'abrasifs
EN 371	filtres anti-gaz AX et filtres combinés contre les composés organiques à bas point d'ébullition
EN 372	filtres anti-gaz SX et filtres combinés contre certains composés spécifiques désignés

Normes



Equipements ORL (casques têtes, protections respiratoires, lunette de protection, protections auditives))

EN 400 à 405	appareils de protection respiratoire pour l'évacuation; appareils de protection respiratoire autonomes à circuit fermé; appareils d'évacuation à oxygène comprimé. appareils de protection respiratoire pour l'évacuation; appareils de protection respiratoire autonomes à circuit fermé; appareils d'évacuation à oxygène chimique (KO2) appareils de protection respiratoire pour l'évacuation ; appareils de protection respiratoire autonomes à circuit ouvert, à air comprimé avec masque complet ou embout buccal. : appareils de protection respiratoire pour l'évacuation; appareils filtrants avec cagoule pour l'évacuation d'un d'incendie. appareils de protection respiratoire pour l'évacuation; appareils d'évacuation à filtres. demi-masques filtrants à soupapes contre les gaz ou contre les gaz et les particules
EN 1061	appareil de protection respiratoire pour l'évacuation; appareil de protection respiratoire autonome à circuit fermé; appareil d'évacuation à oxygène chimique (NaClO3).
EN 1146	appareils de protection respiratoire pour l'évacuation; appareils de protection respiratoire isolants autonomes à circuit ouvert, à air comprimé avec cagoule.
EN 1835	appareils de protection respiratoire isolants à adduction d'air comprimé de construction légère, avec casque ou cagoule.
EN 12083	filtres avec tuyaux respiratoires, filtres à particules, filtres anti gaz et filtres combinés (filtres non montés sur un masque).
EN 12942	appareils filtrants à ventilation assistée avec masques complets, demi-masques ou quarts de masque.
EN 12419	appareils de protection respiratoire isolants à adduction d'air comprimé de construction légère avec masque complet, demi-masque, quart de masque
EN 14052	Casques de protection haute performance

Vêtements de protection spécifiques

	NORME CE EN 1073-1	Vêtements de protection contre la contamination radioactive - Partie 1 : exigences et méthodes d'essais des vêtements de protection ventilés contre la contamination radioactive sous forme de particules.
	NORME CE EN 1073-2	Vêtements de protection contre la contamination radioactive - partie 2. Exigences et méthodes d'essai pour les vêtements de protection non ventilés contre la contamination radioactive de particules.
	NORME CE EN 1149- 1	Vêtements de protection. Exigences et méthodes d'essai pour les vêtements de protection aux propriétés électrostatiques. Partie 1 : résistivité de surface.
	NORME CE EN 12941	Appareil de protection respiratoire. Dispositif de filtrage intégrant un casque ou une cagoule. Exigences, essais, marquage.
	NORME CE EN 13034 Type 6	Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides. Exigences relatives aux vêtements de protection chimique offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides. Contre les légères éclaboussures.
	NORME CE EN 13082-1 Type 5	Vêtements de protection à utiliser contre les particules solides - partie 1. Protection du corps entier contre les particules solides transportées par l'air. Contre les poussières (amiante)
	NORME CE EN 14126	Vêtements de protection. Exigences et méthodes d'essai pour les vêtements de protection contre les agents infectieux (virus, bactérie, etc...).
	NORME CE EN 369	Vêtements de protection chimique. Protection contre les produits chimiques liquides. Méthodes d'essai Résistance des matériaux à la perméation des produits chimiques.
	NORME CE EN 465	Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides. Spécification de performance contre les risques chimiques avec raccords étanches aux jets entre les différentes parties du vêtement.
	NORME CE EN 466	Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides. Spécification de performance contre les risques chimiques avec raccords étanches aux liquides entre les différentes parties du vêtement.
	NORME CE EN 533-1	Vêtements de protection contre la chaleur et la flamme partie 1. Spécifie les exigences de performances des matériaux et assemblage, à propagation de flamme limitée.

Normes

Vêtements de Travail : genoux et utilisateurs scie à chaîne		
	NORME CE EN 14404 Type 2 - Niveau 1	La norme EN 14404, norme de niveau européen, spécifie les exigences relatives aux plaques de protections genoux sur différents niveaux. Ainsi Lafont est l'une des premières entreprises françaises à pouvoir appliquer cette norme : * de niveau 1 : « protections adaptées à des sols plats où les objets de 1cm de haut ne sont pas un danger courant » * de type 2 : « protections insérées dans des poches ou fixées en permanence sur les jambes des pantalons ». Nouvelles plaques de protection genoux, référence HPG418, coloris marine, disponible sur stock.
	NORME CE EN 381-5	Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main - Partie 5 : exigences pour protège-jambes.
	NORME CE EN 1149-5	Cette norme spécifie les exigences électrostatiques et les méthodes d'essais pour les vêtements de protection dissipant l'électricité statique pour éviter les étincelles pouvant provoquer un incendie. Partie N°5 : Performance des matériaux et exigences.
	NORME CE EN 13034	Exigences relatives aux vêtements de protection chimique offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides. Équipement de type 6 et Type PB (6).
	NORME CE EN 14058	Elle spécifie les exigences pour les vêtements de protection contre les climats froids.
	NORME CE EN 14605	Exigences de performances relatives aux vêtements dont les éléments de liaison sont étanches aux liquides (Type 3) ou aux pulvérisations (Type 4).
	NORME CE EN 340	Cette norme définit les exigences générales auxquelles doivent répondre les vêtements techniques. Le vêtement doit être pourvu d'une étiquette d'informations (comprenant entre autres : marque commerciale, désignation du produit, taille, numéro de norme, étiquetage d'entretien et instructions d'emploi).
	NORME CE EN 342	Elle spécifie les exigences pour les vêtements de protection contre des températures inférieures à -5°. Les tests mesurent l'imperméabilité du vêtement et sa résistance au froid.
	NORME CE EN 343	Cette norme détermine les caractéristiques obligatoires des vêtements de protection contre les intempéries. Elle définit l'imperméabilité du vêtement (extérieur vers intérieur) et sa résistance à l'évaporation (intérieur vers extérieur). Niveau d'imperméabilité : 3/3 Niveau de Respirabilité : 2/3
	NORME CE EN 471 - Classe 1	Cette norme s'applique, en complément de la norme EN 340, aux vêtements et articles de signalisation. Cette norme porte sur deux points : la nature et la surface du matériau réfléchissant du vêtement. Les matériaux employés (éléments rétro-réfléchissants, fluorescents ou mixtes) doivent être clairement visibles dans tous environnements dangereux et toutes conditions d'éclairage. Classe 1 - Exigence de visibilité moyenne, une partie importante du corps doit être recouverte (gilets sans manche par exemple). 50 cm2 de matière fluorescente et 13 cm2 de matière rétro-réfléchissante.
	NORME CE EN 471 - Classe 2	Cette norme s'applique, en complément de la norme EN 340, aux vêtements et articles de signalisation. Cette norme porte sur deux points : la nature et la surface du matériau réfléchissant du vêtement. Les matériaux employés (éléments rétro-réfléchissants, fluorescents ou mixtes) doivent être clairement visibles dans tous environnements dangereux et toutes conditions d'éclairage. Classe 2 - Exigence de visibilité moyenne, une partie importante du corps doit être recouverte (gilets sans manche par exemple). 50 cm2 de matière fluorescente et 13 cm2 de matière rétro-réfléchissante.
	NORME CE EN 471 - Classe 3	Cette norme s'applique, en complément de la norme EN 340, aux vêtements et articles de signalisation. Cette norme porte sur deux points : la nature et la surface du matériau réfléchissant du vêtement. Les matériaux employés (éléments rétro-réfléchissants, fluorescents ou mixtes) doivent être clairement visibles dans tous environnements dangereux et toutes conditions d'éclairage. Classe 3 - Exigence de visibilité la plus stricte, une majorité, sinon la totalité, du corps doit être recouverte (grandes parkas, vestes avec manches et pantalons assortis). 80 cm2 de matière fluorescente et 20 cm2 de matière rétro-réfléchissante.
	NORME CE EN 531	Les vêtements de protection soumis à la norme EN 531, protègent le travailleur de la chaleur convective, radiante ou de projections de métaux fondus.
	NORME CE EN 533	Les vêtements de protection soumis à la norme EN 533, protègent le travailleur contre la chaleur et les flammes - Matériaux et assemblages de matériaux à propagation limitée.
	EN 11612	Vêtements de protection pour les travailleurs exposés à la chaleur et aux flammes, excepté les soudeurs et les sapeurs-pompiers
	ISO 12042-X	Normes relatives aux gilets de sauvetage

Normes

Anti chute

NORME CE EN 353-2	Elle spécifie les exigences du coulisseau antichute mobile à blocage automatique raccordé à une ligne flexible (corde, câble, etc...). On peut éventuellement y rajouter une longe à absorption d'énergie de chute.
NORME CE EN 354	Cette norme détermine la caractéristique d'une longe qui peut être en différentes matières (corde en fibres synthétiques, chaîne, câble métallique, etc...). la longe est un élément de connexion, ou un composant d'un ensemble, et ne doit pas dépasser 2 mètres.
NORME CE EN 355	Elle détermine les caractéristiques d'une longe à absorption d'énergie qui diminue l'impact du choc lors de l'arrêt de la chute.
NORME CE EN 358	Cette norme définit les caractéristiques du système de maintien au travail. Ce système est constitué de différents éléments (ceinture et longe) reliés entre eux
NORME CE EN 361	Elle spécifie les caractéristiques et les exigences d'un harnais antichute. Un harnais est constitué de sangles et de boucles et doit être ajusté de manière appropriée au porteur.
NORME CE EN 362	Cette norme définit les caractéristiques d'un élément de connexion tel qu'un mousqueton ou un crochet.
NORME CE EN 365	Cette norme définit les exigences générales des marquages devant figurer sur les Équipements de Protection Individuelle contre les chutes d'une hauteur excédant 3 mètres. Elle définit également les informations qui doivent apparaître sur la notice d'utilisation.
En 360	Anti chutes à rappel automatique
EN 341	Descendeurs
EN 363	Systèmes d'arrêts des chutes
EN 795	Dispositifs d'ancrage



Rédaction G. ROBIN
COPIL EPI BYCN 2017



DISTRIMO

