8253:

- 1. 定时信号在计算机中有何用途?
- 2. 软件定时和硬件定时的优缺点
- 3. 8253 有哪几种工作方式,各有和特点?举例说明每种工作方式的试用场合
- ◆ 利用 8253 作为波特率发生器,宜采用的工作方式为<u>CD</u>;作日时钟宜采用的工作方式为<u>CD</u>;由软件启动产生某寄存器定时接收的控制信号,宜采用的工作方式为<u>E</u>。

A. 方式 0 B. 方式 1 C. 方式 2 D. 方式 3 E. 方式 4 F. 方式 5

- 4. 8253 的编程步骤
- 5. 一片 8253 有几个通道?每个通道都有哪 3 个引脚?各引脚的作用?
- 6. 怎样读取 8253 当前的计数值?
- ◆ 试编程对 8253 初始化启动其工作。要求计数器 0 工作于模式 1,初值为 3000H;计数器 1 工作于模式 3,初值为 100H;计数器 2 工作于模式 4,初值为 4030H。设端口地址为 40H、41H、42H 和 43H。

注: 8253 控制字的格式为

在: 6233 江市 1 日7日 7人7											
SC1	SC0	RL1	RL0	M2		M1	I	M 0	BCD		
计数器选择		读写方式选择		工作方式选择					计数方式选		
00 计数器 0		00 锁存		000	0 方式 0				择		
01 计	数器 1	01 只该	英写低位	001	方	式 1			0	二进制	
10 计数器 2		字节		010	方	式 2			1	BCD 码	
		10 只该	英写高位	011	方	式 3					
		字节		100	方	式 4					
		11 先记	卖写低位	101	方	式 5					
		字节 再i	卖写高位								
		字节									

MOV AL, 00 11 001 0B; 32H

OUT 43H, AL ;设置计数器 0 工作于方式 1,二进制计数,16 位初值

MOV AL, 00H

OUT 40H, AL ; 初值 3000H 的低 8 位 送计数器 0 端口

MOVAL, 30H

OUT 40H, AL ; 初值 3000H 的高 8 位 送计数器 0 端口

MOV AL, 01 11 011 0B; 76H

OUT 43H, AL :设置计数器 1 工作于方式 3, 二进制计数, 16 位初值

MOVAL, 00H

OUT 41H, AL ; 初值 0100H 的低 8 位 送计数器 1 端口

MOVAL, 01H

OUT 41H, AL ; 初值 0100H 的高 8 位 送计数器 1 端口

MOV AL, 10 11 100 0B; 0B8H

OUT 43H, AL ;设置计数器 2 工作于方式 4, 二进制计数, 16 位初值

MOVAL, 30H

OUT 42H, AL ; 初值 4030H 的低 8 位 送计数器 2 端口

MOVAL, 40H

OUT 42H, AL ; 初值 4030H 的高 8 位 送计数器 2 端口

◆ 定时器 8253 通道 1 输入 1MHz 的时钟频率,并设定为 BCD 码计数,若写入的计数初 值为 00620H,问定时时间是多少?

Tout=N*Tclk=N/fclk=620/1M=620ms

◆ 在 PC/XT 机中,8253 通道 1 工作于方式 2,用它产生间隔为 15μ s 的负脉冲信号用于 对动态 RAM 刷新的定时信号,计数脉冲输入为 1.19MHZ,试计算出应写入的计数值是 多少?

Tout=N*Tclk N=fclk*Tout=1.19*10⁶*15*10⁻⁶=17.85

应写入的计数值是17

◆ 某系统中 8253 芯片占用的端口地址为 FFF0H∽FFF3H, 通道 0 的 CLK0=2MHz, 要求输出 Out0 为 1KHz 的定时单脉冲信号; 通道 1 的 CLK1 输入外部计数事件,每计满 1000个向 CPU 发出中断请求。请写出 8253 的初始化程序。

通道 0: 方式 1, N=2M/1K=2000

MOV DX, 0FFF3H

MOV AL, 00 11 001 1B; 33H

OUT DX, AL ;设置计数器 0 工作于方式 1, 十进制计数, 16 位初值 (2000H) BCD

MOV DX, 0FFF0H

MOVAL, 00H

OUT DX, AL ; 初值 2000H 的低 8 位 送计数器 0 端口

MOVAL, 20H

OUT DX, AL ; 初值 2000H 的高 8 位 送计数器 0 端口

通道 1: 方式 2, N=1000

MOV DX, 0FFF3H

MOV AL, 01 11 010 1B; 75H

OUT DX, AL ;设置计数器 1 工作于方式 2, 十进制计数, 16 位初值 (1000H) BCD

MOV DX, 0FFF1H

MOVAL, 00H

OUT DX, AL ; 初值 1000H 的低 8 位 送计数器 1 端口

MOV AL, 10H

OUT DX, AL ; 初值 1000H 的高 8 位 送计数器 1 端口

◆ 设8253 的片选地址为200H — 203H, 其计数器 0#的 CLKO 端输入频率为2MHz, 若要使其0UTO 端输出1KHz的方波,写出其初始化程序。

通道 0: 方式 3, N=2000

MOV DX, 203H

MOV AL, 00 11 011 1B; 37H

OUT DX, AL ;设置计数器 0 工作于方式 3, 十进制计数, 16 位初值(2000H)_{BCD}

MOV DX, 200H

MOVAL, 00H

OUT DX,AL ; 初值(2000H)_{BCD}的低 8 位 送计数器 0 端口

MOV AL, 20H

OUT DX, AL ; 初值 (2000H) BCD 的高 8 位 送计数器 0 端口