## 8255:

- 1. 并行方式有何特点? 其应用场合如何?
- 2. 在并行方式下为什么要对输入/输出数据进行锁存?在什么情况下可以不锁存?
- 3. 8255A 有哪几种工作方式?每种工作方式有何特点?
- 4. 解释方式 1 输入时, 3 条联络信号 STB\*、IBF、INTR 的定义, INTE 意义
- 5. 解释方式 1 输出时, 3 条联络信号 OBF\*、ACK\*、INTR 的定义, INTE 意义
- ◆ 8255 工作在方式 0 是具有 ( ) 功能。
  - A.查询输入/输出
- B. 输入缓冲、输出锁存
- C. 无条件输入/输出
- D.双向数据传送
- ◆ 8255A 的方式 2 只适用于 ( )
  - A. A 端口
- B. B端口
- C. C端口
- D. A、B、C三个端口
- ◆ 设 8255A 的端口地址为 40H, 41H, 42H 和 43H,
  - (1) 使用 8255 的 A 口和 B 口分别接入 8 个指示灯和 8 个开关请画出电路图。
  - (2) 通过8255 使开关控制指示灯,试写出初始化程序及控制程序。
- ◆ 设 8255A 的地址为 1F0H—1F3H, A 口工作在方式 2, B 口工作在方式 0, 输入, C 口 低 3 位输出,请写出初始化程序。
- ◆ 打印机驱动接口是一个并行接口,它需要数据口输出数据,控制口用于控制打印机工作, 状态口用于测试打印机的现行工作状态。要求用 8255 芯片设计一个打印机控制接口。
  - (1)画出硬件连接原理图。
  - (2)以查询方式编制输出一个字符(设该字符已在 BL 寄存器中)的程序。

要求: PC6 去检测打印机的 BUSY 信号,PC2 产生 STB 信号,PA 口作为输出字符的数据口,工作于方式 0

