

ESQUEMA DE CONTROLES



SAVE

Presionar SWE durante 2seg




PANIC&RST


Presionar SWF durante 2seg




SLEEP

Presionar SWF durante 4seg








MENU 0

-Tras el RESET, se seleccion el Instrumento (INSTR) que se quiere tocar. - SWE toma el color de INSTR.



MENU 1

MODO


OCTAVADOR

MODO ACORDES

VOLUMEN REDUCIDO

SECUENCIADOR

MENU 2



ESCALA

VELOCIDAD/VOLUMEN

TONALIDAD ACORDE

MODO DEBUG (Serial)

FACTORY RESET