נספח 1 - הנחיות למפעיל

- 1. חבר את הבקר לחשמל.
- 2. חבר את הכבל USB של הבקר למחשב.
 - 3. לחץ על כפתור הRESET בבקר.
- 4. הזז את המטוטלת בכיוון הרצוי וצפה במטוטלת חוזרת למקום, בחריגה של 15 מעלות.