

הפקולטה למדעי ההנדסה- המחלקה להנדסת תעשייה וניהול אוטומציה וייצור ממוחשב 364-1-3321 אוניברסיטת בן גוריון בנגב

README הוראות למפעיל

- 1. בשלב הראשון על המפעיל להתחיל את הסימולציה בבקר- ע"י הדלקתו והתאמת התוכנה.
- 2. בשלב השני: יש למלא את ערכי הכמויות ב watch1. נדרש למלא כמויות עבור מספר התפוזים, הקלמנטינות והפומלות.
- 3. בהנחה והכמויות מקיימות את התנאי הנדרש ניתן יהיה להמשיך לשלב הבא, אחרת יש להכניס כמויות שעומדות ביחסים שהוגדרו בהוראות.
- 4. על מנת להתחיל את יום העבודה, על המפעיל ללחוץ על מתג- X10 ובכך ידליק את מנורה Y10 שתסמל כי יום העבודה נמשך.
- 5. הפעולה הראשונה במפעל הינה שטיפת הפירות כל פרי במגונה ייעודית. לכן על מנת ששלב זה יחל יש להרים את מתג X2, כך שמנורה Y5 תדלק למשך 3 שניות.
- 6. לאחר סיום שלב שטיפת הפירות יש להרים את מתג X1 כך שמנורה Y1 תדלק ותסמן לנו שאנו נמצאים בשלב איסוף הפירות.
- 7. כדי לעבור לשלב סחיטת הפירות והעברתם למיכל המיץ יש ללחוץ לחיצה כפולה על מתג X11, כדי לעבור לשלב הסחיטת הפירות Y2 ו- Y3 יהבהבו לסירוגין. ובסיום השלב הפירות הסחוטים מועברים למיכל Juice Container.
- עד לערך הרצוי. analog-2 עד לערך הרצוי. פדי לעבור לשלב הבא של בדיקת איכות המיץ יש לסובב את מתג analog-2 עד לערך הרצוי. יש לשים לב- כדי שהמיץ יעבור את בדיקת האיכות יש להכניס ערך בטווח שבין 1 ל-5.
 - ולאחר מכן יוצג Y6. סעיף פתוח: בשלב זה יש להרים את מתג X6 אשר יוביל להדלקת נורה Y6 ולאחר מכן יוצג analog output. ערך קבוע