## Read me

- 1. פתיחת קובץ הקוד
- 2. יש לוודא שהבקר לא במצב ריצה, שמצב סימולציה כבוי ומצב Monitoring כבוי.
  - Clear plc memory .3

## 4) הרצת התוכנית ע"י סדר הפעולות הבא:

- 4.1) טעינת התוכנית אל הבקר כפי שנלמד בכיתה
  - 4.2) הפעלת התוכנית ותחילת Monitoring
- (4.3) הזנת כמות פירות התחלתית בכל רגיסטר של פרי ב-1 Watch (פומלות,תפוזים, קלמנטינות)
  - 4.4)הרמת המתג x10 –נורת תחילת עבודה y10 תידלק ותתבצע בדיקת יחסי הפירות
- ארמת המתג x2 –נורה y5 תידלק למשך 3 שניות ,והפירות יועברו למכונת השטיפה הייעודית y5 להן .
  - ארמת המתג x1 –נורה y1 תידלק, והפירות יועברו למיכל הסחיטה (4.6
- 92) לחיצה כפולה על מתג x11 נורות y2 וy3 יהבהבו לסירוגין למשך 3 שניות , לאחר מכן (4.7 הפירות יועברו ממיכל הסחיטה למיכל המיץ .
- (4.8 הזנת ערך ב2 analog input, ולאחר מכן הרמת מתג 23 במידה והערך שהוזן נמצא בטווח, analog input נמצא בטווח, מורה 94 תידלק למשך 5 שניות, במידה והערך שהוזן לא נמצא בטווח המערכת תמתין להזנת ערך נוסף, במידה וגם הוא לא יהיה תקין כל המיץ ייזרק לפח
- 4.9) על מנת שהתוכנית תתחיל איטרציה נוספת יש להוריד את כלל המתגים שהורמו עד לשלב זה
- 87 סדר הפעולות יחזור על עצמו עד אשר יהיה מחסור באחד מחומרי הגלם , או שהמתג 37 יילחץ, באחד מהמקרים האלה נורה 910 תהבהב למשך 3 שניות ולאחר מכן תיכבה
- , סעיף פתוח במקרה של סוף יום שנגרם ממחסור בחומר גלם , ונשארו חומרי גלם אחרים , נורה y0 תידלק על מנת להודיע למשתמש שניתן לקחת **אחד** חומרי גלם שנשארו הביתה ,במידה והמשתמש מעוניין בהצעה לחיצה על מתג x6 תאשר את לקיחת הפרי הנותר

<sup>\*</sup>במהלך כל התוכנית יש להמתין עד אשר נורות שמופעלות בטיימר יכבו ורק לאחר מכן להרים את המתג של השלב הבא.