

PID מעבדת ארדואינו -Readme

קבוצה 19

- 1. חבר באופן יציב את הערכה לשולחן בעזרת המלקחיים ותוודא כי הערכה מחוברת כראוי.
 - 2. חבר את בקר הArduino UNO באמצעות כבל הUSB
 - .3 חבר את המתאם של הבקר לשקע החשמל 220V.
 - .Verify על לחצן ה-4
- אל הבקר באמצעות לחיצה על חץ "Arduino_PID_IDE_GROUP19" אל הבקר באמצעות לחיצה על חץ. הDpload.
 - 6. שים את מוט המטוטלת על זווית ה-0.
 - .7 הזן בSerial monitor קלט של זווית היעד הרצויה.