תחילת יום עבודה: לחיצה על מתג X7, נורה Y7 תדלק ותישאר דלוקה לאורך כל יום העבודה.

- 1. זילוף קצפת על תחתיות הביסקוויט במכונה א':
- לחיצה על X11, קצפת מועבר ממיכל המלאי למיכל הזילוף.

מוחסרת כמות המועברת ממלאי הקצפת, וממיכל מלאי תחתיות הביסקוויט.

- . משטח קרמבו הגיע, X1 הרמת של
- . חיישן טמפ' מזהה טמפ' מתחת ל15 מעלות , ארמת X3 הרמת אות .
 - הדלקה של מכונה א' בעזרת לחיצה על X10. התחיל זילוף.
- הגיע משטח קרמבו, טמפ' נמוכה מ-15 מעלות- נורה Y4 תידלק.
- הרמת מתג X4 , התקבל אות מהמצלמה- פעולת הזילוף הסתיימה. Y4 נכבית.
 - *** הורדת X4 ו3k בשביל הכנה לאיטרציה הבאה שתהיה.
 - 2. שינוע הקרמבו ממכונה א' למכונה ב':
 - הבהוב נורות ۲0 ו-۲1 למשך 4 שניות.
 - 3. טבילת הקרמבו בשוקולד במכונה ב':
 - לחיצה על מתג X6- תתבצע דגימה של analog input1.
 - שוקולד מועבר ממיכל מלאי השוקולד למיכל הטבילה.
 - מוחסרת הכמות המועברת ממיכל מלאי השוקולד
 - נורה Y3 דולקת למשך 5 שניות (מרגע הרמת מתג X6).
 - 4. אריזת הקרמבו המוכנים:
 - הרמת מתג X0 5 פעמים.
 - נורה Y2 נדלקת.
 - הרמה נוספת של מתג X0.
 - נורה Y2 נכבת.
 - . רגיסטר כמות קרמבו מוכנים מתעדכן