הוראות למפעיל

תחילת יום

- 1. הכניסי מלאי התחלתי בwatch לרגיסטרים המציינים מלאי watch 1. הכניסי מלאי התחלתי בChocolateInput . יש לשים לב התחלתי הוא 300 . יש לשים לב – מינימום מלאי התחלתי הוא 240 . גרם קצפת, 6 יחידות ביסקוויט ו240 גרם קצפת.
 - X_7 לחצי על מתג.
 - a. במידה והוזן מלאי תקין ראי את נורה Y₇ נדלקת.
 - . במידה והוזן מלאי חסר ראי את נורה Y_7 מהבהבת למשך 3 שניות.
 - i. חזרי לשלב 1 או סיום תהליך.

שלב 1 – זילוף קצפת על תחתיות הביסקוויט במכונה א'

- 3. לחצי על מתג X₁₁ (העברת קצפת למיכל הזילוף)
 - (הפעלת מכונה א') X_{10} לחצי על מתג 4
- סיישן שמייצג את X_3 חיישני טמפרטורה, X_4 , X_1) את (X_1,X_3,X_4 חיישן שמייצג את X_4 , X_5
 - . ראי את נורה Y_4 נדלקת. נורה זו תישאר דלוקה לאורך כל הזילוף. a

מקרה חירום

- X_5 הרימי והורידי את מתג.
- .a ראי את נורה Y₄ נכבית.
- X_1, X_3, X_4 הורידי את מתגים.
 - .8 חזרי לשלב 4.

שלב 2 – שינוע ממכונה א' למכונה ב'

- (הגעת אות ממצלמה) X_2 הרימי את מתג 9.
 - . ראי את נורה Y_4 נכבית.
- ראי את נורות Y_0 , Y_1 מהבהבות למשך 4 שניות. b

שלב 3 – טבילת הקרמבו במכונה ב'

- .AnalogInput לדגימת X₆ לדגימת 10
 - . ראי את נורה Y_3 נדלקת ל5 שניות.

שלב 4 – אריזת הקרמבו

- . פעמים 5 X_0 פעמים. 11. הרימי והורידי את
 - .a ראי את נורה Y₂ נדלקת.
- .12 פעם נוספת X_0 את מתג והורידי את
 - . ראי את נורה Y_2 נכבית.
- b. במידה וקיים מספיק מלאי למשטח קרמבו נוסף, ראי את נורה Y4 ממשיכה לדלוק.
 - .i הורידי את מתגים X_{11} כדי לאתחל אותו. X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , X_6
 - (העברת קצפת למיכל הזילוף) פעם נוספת (אברת קצפת למיכל הזילוף) ii. לחצי על מתג X_{11}
 - iii. חזרי לזילוף קצפת על תחתיות הביסקוויט שלב 5.
 - c. במידה ולא קיים מספיק מלאי ראי את נורה Y4 מהבהבת למשך 3 שניות.
 - .i בדי לאתחל אותו. X_{11} מתג X_{11} כדי לאתחל אותו. X_{11} לחצי על מתג X_{11} כדי לאתחל אותו.
 - ii. חזרי לתחילת יום שלב 1 או סיום תהליך.