חברי הצוות:

אדם עיסא 207941105 בן לוי 209503374 נועה לוי 208675397 נוי שטרית 318546108

מספר קבוצה: 19

הוראות הפעלה - עבודה 3 ארדואינו (Readme):

- 1. קבע רמת הארה מקסימלית רצויה בעזרת חיישן הסיבוב סיבוב לצד שמאל מקטין את רמת ההארה המקסימלית.
- 2. חשוף את חיישן האור לכמות האור אותה תרצה לבדוק ביחס לכמות ההארה המקסימלית שאותה קבעת.
 - 3. בחשיפה לכמות אור גבוהה מהכמות המקסימלית מנוע הסרבו יידמה סגירת וילון על ידי open "סיבוב רגעי לצד ימין תוך כדי הבהוב של נורת הלד וזמזום של הזמזם ותצגות "curtain במסך הlcd .
 - 4. בחשיפה לכמות אור נמוכה מהכמות המקסימלית מנוע הסרבו יידמה פתיחת וילון על ידי close " סיבוב רגעי לצד שמאל תוך כדי הבהוב של נורת הלד וזמזום של הזמזם ותצגות " close " במסך במסך הlcd .